(주)신화에이치앤티

SH-WI-003 부적합품식별·격리및재작업표준

문서상태: 승인완료

SH-FM-369 폐기보고서 연계를 반영한 승인본이다. 문서정보의 Rev.04 및 기존 시행일을 유지한다. 서명·승인일·수령기록은 실제 원장에 따른다.

목차

1. 목적

2. 부적합 발견 즉시 조치

3. 재작업 전 확인

4. 재작업 실행 및 검사

4.1 폐기 판정품 처리

5. 금지사항

6. 적용범위

7. 보존기간

8. 작업방법

SH-WI-003 부적합품 식별·격리 및 재작업 표준

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-WI-003	개정	Rev.04
문서명	부적합품 식별·격리 및 재작업 표준	시행일	승인 후 지정
작성	현장/주관 담당	검토	품질책임자
승인	부서장/권한자	연계절차	SH-QP-014 / SH-QP-016
개정일	2026-11-02	개정번호	Rev.04

1. 목적

부적합 및 의심제품이 정상제품과 혼입되거나 다음 공정/고객으로 유출되지 않도록 식별·격리하고 승인된 방법으로 재작업 및 재검사한다.

2. 부적합 발견 즉시 조치

순서	조치	현장 기준
1	작업/이동 보류	해당 제품 추가 사용 금지
2	식별	부적합/보류표시 부착
3	격리	지정 부적합 구역 또는 잠금관리
4	범위확인	마지막 정상점 이후 의심 LOT 확인
5	보고	관리자/품질 담당자 통보
6	판정대기	임의 폐기·재작업·특채 금지

3. 재작업 전 확인

- 재작업 대상 품번·LOT·수량 확인
- 승인된 재작업 작업표준/방법 확인
- 재작업으로 신규 불량이 발생할 위험 검토
- 필요한 치공구·계측기 및 작업자 자격 확인
- 재작업 전 검사상태 기록

4. 재작업 실행 및 검사

구분	요구사항
작업	승인된 순서와 조건만 사용
추적성	원 LOT와 재작업 이력 유지
전수확인	필요 시 재작업 특성 100% 확인
재검사	원래 규격과 관련 특성을 재검사
불합격	재격리 후 품질 판정
완료	SH-FM-071 부적합품 관련 관리기록 및 재작업 전후 검사기록

4.1 폐기 판정품 처리

품질 판정 결과가 폐기인 경우 SH-FM-369 폐기보고서의 품번·LOT·수량·단위와 현물을 대조하고 사전승인 여부를 확인한다. 승인이 없거나 대상이 다르면 처리하지 않고 품질 담당자에게 보고하며 보류·격리를 유지한다.

승인된 처리방법으로 실제 폐기를 실시하고 처리일시, 실폐기량, 처리자와 입회·확인자를 기록한다. 폐기 전후 사진 및 해당 인계·계량 증빙을 폐기번호에 연결한다. 현장 임의로 폐기 대상을 추가하거나 승인 수량을 변경하지 않는다.

폐기완료확인 시트에서 품번·LOT별 보고수량과 실폐기량을 확인한다. 불일치 또는 잔량이 있으면 원인·보관위치·후속조치를 기록하고 잔량을 계속 격리한다. LOT 이력번호, 재고 차감 전표번호 및 차감일은 실제 원본 기록과 대조하여 입력한다.

품질·재고 담당자의 처리 확인과 정해진 최종 확인을 받은 후 종결한다. 폐기보고서 작성 또는 수량 일치만으로 종결하지 않으며, 미승인·미처리·증빙 누락 건은 품질 담당자에게 인계하여 추적한다.

5. 금지사항

- 품질 승인 없이 부적합 표시 제거 금지
- 현장 판단만으로 특채 출하 금지
- 승인되지 않은 연마·절삭·변형·조립수정 등 금지
- 재작업품을 정상품과 무표시 혼재 금지
- 사전승인 없는 폐기 및 실폐기·LOT·재고 증빙 확인 없는 종결 금지

6. 적용범위

본 문서는 부적합품 식별·격리 및 재작업 표준 업무를 수행하는 부서와 관련 기록에 적용한다.

7. 보존기간

본 문서에서 정하는 기록의 보존기간은 5년으로 한다. 고객 또는 법규가 더 긴 기간을 요구하면 그 기간을 적용한다. 보존·보관·폐기는 SH-QP-003 기록관리 절차서에 따른다.

8. 작업방법

본 표준의 작업방법은 '2. 부적합 발견 즉시 조치', '3. 재작업 전 확인', '4. 재작업 실행 및 검사', '5. 금지사항'에서 정한 절차에 따른다.