(주)신화에이치앤티

SH-WI-009 자재입고·보관·불출관리표준

문서상태: 승인완료 / 실제 결재는 서명 원장 참조

이 문서는 품질경영시스템 통합문서의 해당 절차 또는 작업표준을 개별 배포하기 위한 문서이다. 적용 개정번호는 Rev.04이며 개정일은 2026-11-02이다.

목차

1. 목적

2. 입고 확인

3. 보관

4. FIFO 불출

5. 장기재고

6. 혼입 방지

7. 적용범위

8. 보존기간

9. 작업방법

SH-WI-009 자재 입고·보관·불출 관리 표준

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-WI-009	개정	Rev.04
문서명	자재 입고·보관·불출 관리 표준	시행일	승인 후 지정
작성	현장/주관 담당	검토	품질책임자
승인	부서장/권한자	연계절차	SH-QP-011 / SH-QP-013 / SH-QP-018 / SH-QP-019
개정일	2026-11-02	개정번호	Rev.04

1. 목적

원자재와 구매품의 입고, 검사상태, LOT, 보관 및 불출을 관리하여 미승인 자재 사용, 혼입 및 장기재고 문제를 예방한다.

2. 입고 확인

항목	확인내용	이상 시
공급자	승인 공급자 여부	구매/품질 확인
품번/품명	발주서와 현품 일치	입고보류
수량	납품수량 확인	차이기록
LOT	공급자 LOT/제조일 식별	추적정보 보완
포장/외관	파손·오염·부식 여부	격리/판정
검사상태	수입검사/무검사 승인상태	미승인 사용금지

3. 보관

- 품번·LOT·검사상태별 위치 식별
- 바닥 직접 적치 및 제품 손상 방지
- 방청·습도·오염 등 품목별 보존조건 준수
- 합격·보류·부적합 자재 분리

- 유효기간 자재는 FEFO 등 지정 방식 적용

4. FIFO 불출

먼저 입고된 승인 LOT를 우선 불출한다. 예외 불출이 필요한 경우 사유와 승인 근거를 남긴다. 불출 시 생산 LOT와 원자재 LOT 연결정보를 유지한다.

5. 장기재고

정해진 기준을 초과한 장기재고는 상태, 부식, 포장 및 유효기간을 확인하고 필요한 경우 재검사 후 사용한다.

6. 혼입 방지

유사품, 좌/우 사양, 외관 유사 자재는 위치·용기·라벨을 차별화하고 품번전환 시 잔량을 확인한다.

7. 적용범위

본 문서는 자재 입고·보관·불출 관리 표준 업무를 수행하는 부서와 관련 기록에 적용한다.

8. 보존기간

본 문서에서 정하는 기록의 보존기간은 5년으로 한다. 고객 또는 법규가 더 긴 기간을 요구하면 그 기간을 적용한다. 보존·보관·폐기는 SH-QP-003 기록관리 절차서에 따른다.

9. 작업방법

본 표준의 작업방법은 '2. 입고 확인', '3. 보관', '4. FIFO 불출', '5. 장기재고', '6. 혼입 방지'에서 정한 절차에 따른다.