무단 횡단 방지

IOT보안 프로그래밍 컴퓨터공학부 20193623 천태현

목차

- 1 기업 의도 및 필요 센서
- 2 개발 일정
- 3 기대 효과 및 예상 모델링
- 4 프로그래밍 코드
- 5 모델 구현


기획의도

ㅡ 기획 의도


TV 프로그램이나 유튜브 등을 보면 무단횡단 사고에 대한 영상이 많이 접할 수 있음

오래된 자료이긴 하나, 2013년부터 2017년 5년간 평균적으로 약 120명의 무단횡단 사망자가 나오고 있으면 현재도 무단횡단 사고 는 끊임 없이 일어남

이러한 사고를 방지하기 위해 무단횡단 방지 시스템이라는 주제 를 선정



ー 필요 센서



개발 일정

ㅡ 개발 일정

4월

주제 선정 및 필요한 센서 파악 5월

프로그래밍 및 프로토타이핑 6월

오류 수정 및 완성

기대 효과 및 예상 모델링

— 기대 효과

- 무단 횡단 사고율을 낮출 수 있음
- 무단 횡단에서만 사용하는 것이 아닌 일상에서 일어나는 교통 사고 또한 예방할 수 있음

ㅡ예상 모델링

초음파 센서

보행자의 거리 측정

부저 센서

보행자가 횡단

보도를 건널 때

경고를 주기위

해 부저를 울림,

초음파 센서 및 부저 센 서

초음파 센서 및 카메라

초음파 센서 및 카메라

LCD 모듈

운전자에게 보 행자와의 거리 를 보여줌

초음파 센서 및 카메라

LED

횡단보도에 사 람이 있을 때 LED로 상황을 알림

LCD모듈

LCD모듈

LED

LED

프로그래밍 코드

-코드 및 설명

```
from gpiozero import DistanceSensor, PWMLED
import RPi.GPIO as GPIO
from time import sleep
import time
import drivers

sensor = DistanceSensor(23, 24, max_distance = 1, threshold_distance = 0.15)
led = PWMLED(16)
display = drivers.Lcd()
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(12, GPIO.OUT)
```

Sensor를 초음파 센서가 15cm안 으로 들어올 때로 선언

-코드 및 설명

```
def sensor_on():
       led.on()
14
       display.lcd_display_string('
15
                                      Becareful!
                                                  ', 1)
                                                  ', 2)
       display.lcd display string('
16
                                      Slow down!
       GPIO.output(12, False)
17
18
19
    def sensor_off():
       led.off()
       display.lcd display string(' information ', 1)
23
       display.lcd display string(' safe driving ', 2)
24
       GPIO.output(12, True)
25
```

Sensor_on() 함수

- LED ON
- LCD모듈에 'Be careful!, Slow down!' 표시
- 부저 ON

Sensor_off() 함수

- LED OFF
- LCD모듈에 'information, safe driving' 표시
- 부저 OFF


-코드 및 설명


```
26 try:
        while True:
28
            sensor.when in range = sensor on
29
            sensor.when out of range = sensor off
            d = round(sensor.distance*100, 2)
30
31
            print('Distance to nearest object is %.2f cm' %d)
32
            sleep(1)
33
34
   except KeyboardInterrupt:
36
        print('cleaning up!')
37
        display.lcd clear()
        GPIO.cleanup()
```

- Sensor가 범위안에 있을 때 sensor_on함수 실행
- Sensor가 범위에서 벗어날 때 sensor_off함수 실행
- 파이썬 화면에 거리가 표시되 도록 print 사용

모델구현

- 모델 구현





모델 구현



ㅡ 개선할 점

- 이전 카메라 모듈 사용시 센서가 제대로 작동하지 않는 오류 발생(저장공간 문제)
- 웹서버를 이용하여 카메라 모듈로 촬영한 동영상(사진) 전송

```
from gpiozero import DistanceSensor, PWMLED
                                                                                 def sensor on():
                                                                                      led.on()
2 import RPi.GPIO as GPIO
                                                                                     display.lcd display string('IF LED ON', 1)
3 from picamera import PiCamera
                                                                                     display.lcd display string('go to 200m human coming', 2)
   from time import sleep
                                                                                     GPIO.output(12, False)
                                                                             19
   import time
                                                                             20
                                                                                     camera.start recording('/home/pi/Desktop/v.h264')
                                                                             21
                                                                                     sleep(5)
   import drivers
                                                                             22
                                                                                     camera.stop recording()
                                                                             23
                                                                                     camera.stop preview()
   sensor = DistanceSensor(23, 24, max distance = 1, threshold distance = 0.1)
                                                                             24
                                                                                     camera.close()
   led = PWMLED(16)
                                                                             25
                                                                                 def sensor off():
   display = drivers.Lcd()
                                                                             26
                                                                                     led.off()
                                                                             27
11 GPIO.setmode(GPIO.BCM)
                                                                                     display.lcd display string('hello', 1)
                                                                             28
12   GPIO.setup(12, GPIO.OUT)
                                                                             29
                                                                                     display.lcd display string('safe drive', 2)
13 camera = PiCamera()
                                                                                     GPIO.output(12, True)
```

