



REPORTE PQRS PROVEEDORES

Codigo: RE-10307E
Version 04
Actualizado : Marzo /2024
Confidencialidad: Uso Interno

CARTA DE RECLAMO ☒ # 2 FECHA DIA MES AÑO
26 1 2026

CODIGO SAP
PROVEEDOR RAZON SOCIAL

100050818 QUIMPAC

AREA O PROCESO DONDE SE IDENTIFICO EL DEFECTO

ALMACEN SC06

Fecha limite de respuesta de plan de acción 10-feb

MATERIAL ☒ SERVICIO ☐

INFORMACION GENERAL :

Fecha de Ingreso o incidencia : 20/1/2026

N° DE ORDEN DE COMPRA	CODIGO DEL MATERIAL	NOMBRE DEL MATERIAL / SERVICIO	CANTIDAD RECIBIDA	CANTIDAD RECHAZADA	CANTIDAD APROBADA	ORDEN / LOTE DE PRODUCCION	N° DE GUIA
5700010706	310000147	SULFATO DE SODIO	31030 kg	-520	31030 kg	may-25	001-102-000051332

DESCRIPCION DE LOS HECHOS DEL MATERIAL O SERVICIO DE ESTE RECLAMO

La presente carta es para notificarle que durante nuestro proceso de descarga del sulfato de sodio lote MAYO2025, SiloTruck Placa GTA9886, recibido el 20/01/2026, al momento de realizar la verificación de peso con nuestra báscula se evidencio una variación negativa de 520Kg con respecto al peso declarado por Quimpac. Además se evidenció un remanente de sustancia en el interior del silo, esto probablemente provocó la diferencia de peso alta. El silotruck regreso a Quimpac con sellos de retorno.

Peso neto declarado por Quimpac: 31550 Kg

Peso neto constatado por Fabril: 31030 Kg

Diferencia de peso: -520 Kg

Evidencia de fotografías:



PLAN DE ACCION ☒ SI ☐ NO

NOTA IMPORTANTE PARA BIENES:

*La mercaderia debe ser retirada en un tiempo NO MAYOR de 24 horas.

*La reposicion deber ser realizada en un tiempo NO MAYOR al mínimo tecnico y debidamente planificado con el comprador

Elaborado Jorge Mendoza

Cargo: Coordinador De Planta