



REPORTE PQRS PROVEEDORES

Codigo: RE-10307E
Version 04
Actualizado : Marzo /2024
Confidencialidad: Uso Interno

CARTA DE RECLAM ☒ # 3 FECHA DIA 26 MES 1 AÑO 2026

CODIGO SAP
PROVEEDOR RAZON SOCIAL

100050818 QUIMPAC

AREA O PROCESO DONDE SE IDENTIFICO EL DEFECTO

ALMACEN SC06

Fecha limite de respuesta de plan de acción 10-feb

MATERIAL ☒ SERVICIO ☐

INFORMACION GENERAL :

Fecha de Ingreso o incidencia : 19/1/2026

N° DE ORDEN DE COMPRA	CODIGO DEL MATERIAL	NOMBRE DEL MATERIAL / SERVICIO	CANTIDAD RECIBIDA	CANTIDAD RECHAZADA	CANTIDAD APROBADA	ORDEN / LOTE DE PRODUCCION	N° DE GUIA
5700010720	310000030	HIDROXIDO DE SODIO	30000 kg	100	30000 kg	16ENE2026503B	001-103-000113944

DESCRIPCION DE LOS HECHOS DEL MATERIAL O SERVICIO DE ESTE RECLAMO

La presente carta es para notificarle que durante nuestro proceso de descarga del Hidroxido de sodio lote 16ENE2026503B, tanquero Placa GBP1825, recibido el 19/01/2026, al momento de realizar la verificación de peso con nuestra báscula se evidencio una variación positiva de 110 Kg con respecto al peso declarado por Quimpac. Además se evidenció que el tanquero quedo totalmnte vacio.

Peso neto declarado por Quimpac: 29900 Kg

Peso neto constatado por Fabril: 30000 Kg

Diferencia de peso: 100 Kg

Evidencia de fotografias:

Proveedor : 100050818 - QUIMPAC ECUADOR S.A. QUIMPACSA	Placa : GBP1825
Cliente :	Contenedor:
Proveedor Transporte : 100010221 - QUITRANSPORT S.A.	Origen Extractora : 33 - QUIMPAC
Chofer : 1204683518 - ITALO ANGEL PONCE BRAVO	Fecha de entrada : 2026-01-19
Material : 310000030 - HIDROXIDO DE SODIO LIQUIDO 32%	Hora de entrada : 18:15:00
Peso Neto Balanza : 30000.0	Fecha de salida : 2026-01-19
Peso Entrada: 47170.0	Hora de salida : 19:35:00
Peso Salida: 17170.0	Almacén de Origen :
Peso Diferencia (balanza - recibido): 100.0	Centro destino: 1001-CENTRO LA FABRIL MATRIZ #1
	Almacén de destino : MP00-MATERIA PRIMA

PLAN DE ACCION ☒ SI ☐ NO

NOTA IMPORTANTE PARA BIENES:

*La mercaderia debe ser retirada en un tiempo NO MAYOR de 24 horas.

*La reposicion deber ser realizada en un tiempo NO MAYOR al mínimo tecnico y debidamente planificado con el comprador

Elaborado Jorge Mendoza

Cargo: Coordinador De Planta