كيفية حساب عدد درجات دوران المحرك من أجل قطع مسافة محددة الى الأمام بخط مستقيم:

اذا كانت ف : المسافة الواجب عل الروبوت قطعها الى الأمام ، ق : قطر عجلة الروبوت ، ط : النسبة التقريبية (3.14)

عدد دورات العجل (المحرك) = المسافة المراد قطعها / محيط العجل

= ف \ (طق)

كل دورة تمثل 360 درجة ، لذلك فإن :

عدد درجات الدوران = 360 * عدد الدورات

= 360 * ف \ (طق)

مثال: اذا أردنا أن تسير عربة الروبوت الأساسية (كما في كراسة الإرشادات) أن تسير الى الأمام مسافة 30 سم، إحسب عدد الدرجات التي على كلتا العجلتين أن تدوراها اذا كان ق = 5.6 سم.

الحل:

عدد الدرجات = 360 * 30 / (5.6 * 3.14)

= 614 درجة

كيفية حساب عدد درجات دوران العجل المتحرك عند التفاف الروبوت بزاوية محددة. ملاحظة: الحسابات تنطبق على حالة كون احدى العجلات هي مركز الدوران. اذا كان قطر العجلة ق ، وطول محور العجلات ل ، وزاوية التفاف الروبوت س ، احسب عدد درجات دوران العجلة . طول قوس الالتفاف (ف) = محيط دائرة الالتفاف * زاوية الالتفاف \ 360 = 2 طل * س \ 360 . من المعادلة رقم (1): عدد درجات دوران العجلة = 360 * ف \ (طق) = 360 * 2 طل س \ (360 طق) نختصر المشترك في البسط والمقام ... عدد درجات دوران العجلة = 2 ل س \ ق مثال: ما هي عدد درجات دوران العجلة المتحركة في الروبوت، إذا أردنا أن نلف الروبوت 90 درجة، وكانت ل = 12 سم، وق = 5.6 سم. الحل: من المعادلة رقم (2) عدد درجات دوران العجلة = 2 ل س ا ق 5.6 \ 90 * 12 * 2 = = 385 در جة سؤال: كيف تتغير المعادلة رقم (2)، إذا علمت أن محور الالتفاف هو نقطة منتصف محور العجلات

عدد درجات دوران العجلة = ل س ا ق