

INFORME EJECUTIVO DE SERVICIO

Reporte de limpieza Técnica

Evidencia ordenada de ejecución, revisión por área y conformidad del servicio.

RESUMEN DEL SERVICIO

RONAL QUERETARO

FECHA DE EJECUCIÓN

12 de septiembre de 2026

NÚMERO DE LÍNEA

1

AVANCE

100%

35 de 35 actividades

ÁREAS INCLUIDAS

6

En este servicio

PROGRESO DOCUMENTADO

100%

ÁREAS INCLUIDAS

- ✓ Cabina de Polvo C-line
- ✓ Cabina pintura color (Primer)
- ✓ Cabina pintura Barniz (clara)
- ✓ UMA Primer
- ✓ Zona de Oreó
- ✓ Zona de Kuka

01

Cabina de Polvo C-line

TRAZABILIDAD POR ÁREA • 3 DE 3 ACTIVIDADES VERIFICADAS



REGISTRO INICIAL DEL ÁREA



DEMOSTRACIÓN DEL PROCESO



REGISTRO FINAL DEL ÁREA

01 Limpieza polvo en paredes

✓ COMPLETADA

02 Limpieza de Pisos

✓ COMPLETADA

03 Extracción de polvo

✓ COMPLETADA

02

Cabina pintura color (Primer)

TRAZABILIDAD POR ÁREA • 5 DE 5 ACTIVIDADES VERIFICADAS



REGISTRO INICIAL DEL ÁREA



DEMOSTRACIÓN DEL PROCESO



REGISTRO FINAL DEL ÁREA

01 Limpieza del riel parte interna

✓ COMPLETADA

02 Retiro de grasa en paredes

✓ COMPLETADA

03 Cambio de rejillas

✓ COMPLETADA

04 Limpieza de malla de filtros inferior

✓ COMPLETADA

05 Cambio de aluminio en soporte de rejillas

✓ COMPLETADA

03

Cabina pintura Barniz (clara)


TRAZABILIDAD POR ÁREA · 12 DE 12 ACTIVIDADES VERIFICADAS



REGISTRO INICIAL DEL ÁREA



DEMOSTRACIÓN DEL PROCESO



REGISTRO FINAL DEL ÁREA


Medicion de Particulas

Medir particulas antes y despues de limpieza

01



INICIO



CIERRE

✓ COMPLETADA

02

Limpieza del riel parte interna

✓ COMPLETADA

03

Limpieza de Piso y canaletas

✓ COMPLETADA

Retirar exceso de lodo con espátula

04

Retiro de grasa en paredes

✓ COMPLETADA

05

Limpieza de Consola

✓ COMPLETADA

Retirar con espátula todo el exceso de pintura y hedral

06

Cambio de rejillas

✓ COMPLETADA

07

Limpieza de malla de filtros inferior

✓ COMPLETADA

08

Limpieza de Paredes y techo

✓ COMPLETADA

Retirar con espátula todo el exceso de pintura y hedral

09

Cambio de aluminio en soporte de rejillas

✓ COMPLETADA

10

Limpieza de Torres

✓ COMPLETADA

Retirar exceso de lodo con espátula

11

~~Limpieza de Filtros Lamel~~~~Retirar exceso de lodo con espátula~~

NO APLICA

12

Limpieza de Rejillas


✓ COMPLETADA

Cambiar rejillas

04

UMA Primer

TRAZABILIDAD POR ÁREA · 7 DE 7 ACTIVIDADES VERIFICADAS



REGISTRO INICIAL DEL ÁREA



DEMOSTRACIÓN DEL PROCESO




REGISTRO FINAL DEL ÁREA

01	LIMPIEZA DE PAREDES	✓ COMPLETADA
02	LIMPIEZA DE TURBINA	✓ COMPLETADA
03	LIMPIEZA DE ZONA DE OREO	✓ COMPLETADA
04	LIMPIEZA DE RIEL	✓ COMPLETADA
05	LIMPIEZA DE TACKY	✓ COMPLETADA
06	EXTRACCIÓN DE TACKY	✓ COMPLETADA
07	LIMPIEZA DE PISO	✓ COMPLETADA


05

Zona de Oreo


TRAZABILIDAD POR ÁREA · 5 DE 5 ACTIVIDADES VERIFICADAS



REGISTRO INICIAL DEL ÁREA



DEMOSTRACIÓN DEL PROCESO




REGISTRO FINAL DEL ÁREA

01	Limpieza de Techo con trapo humedo con solvente	✓ COMPLETADA
02	Limpieza de paredes con trapo humedo con solvente	✓ COMPLETADA
03	Limpieza de cubos de filtros con trapo humedo con solvente	✓ COMPLETADA
04	Limpieza de riel con trapo humedo con solvente	✓ COMPLETADA
05	Limpieza de piso con trapo humedo con solvente	✓ COMPLETADA


06

Zona de Kuka


TRAZABILIDAD POR ÁREA · 3 DE 3 ACTIVIDADES VERIFICADAS



REGISTRO INICIAL DEL ÁREA



DEMOSTRACIÓN DEL PROCESO



REGISTRO FINAL DEL ÁREA

01 Limpieza de riel

✓ COMPLETADA

02 Limpieza de paredes

✓ COMPLETADA

03 Limpieza piso

✓ COMPLETADA

VALIDACIÓN DEL SERVICIO

Conformidad y firma

La firma confirma la revisión del reporte y de las evidencias adjuntas.

FIRMA PENDIENTE

Responsable de conformidad