

# Selection Guide 選定方法がわかる

変位計/測定器 セレクションガイド





- 1. 測定器の種類
- 5. 変位計/測定器の選定例
- 2. 選定に必要な情報
- 6. 測定による改善事例
- 3. 測定方法の決め方
- 7. 安心のサポート体制
- 4. 原理別商品ラインナップ

## 1.測定器の種類

代表的な変位計として、下記の7種類があります。 それぞれの特長をまとめると下表のようになります。※優位点をで囲っています。

項目		三角測量式 レーザ変位計	共焦点式 レーザ変位計	2Dレーザ 変位計	3Dレーザ 変位計	透過型 外径/ 寸法測定器	渦電流式 変位計	接触式変位計
	材質	あらゆる物体	あらゆる物体	あらゆる物体	あらゆる物体	あらゆる物体	金属	個体 柔らかいもの 不可
検出 対象物	測定スポット	小さい (MINφ25μm)	小さい (MINφ3.5μm)	ライン状	エリア	ライン状	普通 (ヘッド外径の2 倍)	小さい
	表面状態による影響	ほとんどなし	ほとんどなし	ほとんどなし	なし	ほとんどなし	なし	なし
測定レンジ		0.5~750mm	0.05~20mm	0~290mm	1.4mm	10μm~120mm	0~10mm	0.8~30mm
繰り返し精度		最小0.005µm	最小0.001 <i>μ</i> m	最小0.4μm	0.1μm	最小0.03μm	最小0.3μm	最小0.1µm
応答周波数		最大約392KHz	最大10khz	最大約64KHz	7.5Hz	最大約16KHz	最大約2KHz (応答周波数)	最大約2KHz
耐環境性(水、油、ほこり等)		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	0	0
特徴	長所	<ul><li>・あらゆる物体が 測定できる</li><li>・測定スポットが 小さい</li><li>・高精度</li><li>・応答周波数が 高速</li></ul>	<ul><li>・あらゆる物体が 測定できる</li><li>・測定スポットが 小さい</li><li>・超高精度</li><li>・小型ヘッド</li></ul>	・あらゆる物体が 測定できる ・段差・形状測定 ができる ・安定度が高い	<ul><li>・あらゆる物体が 測定できる</li><li>・瞬時に3次元形状 が測定できる</li><li>・高精度</li></ul>	・あらゆる物体が 測定できる ・安定度が高い ・高精度	・耐環境性に 優れている ・高精度 ・応答周波数が 高速	•高精度
	短所	・耐環境性が低い	・耐環境性が低い	・耐環境性が低い	・耐環境性が低い ・測定時は対象物を停止させる必要あり(最短0.12秒) ・測定レンジが小さい	・投影される ものに限られる	・金属しか 測定できない ・測定レンジが 小さい	・柔らかい物体が 測定できない ・応答周波数が 低い

レーザ式変位センサは測定対象物、測定精度、応答周波数など多数の項目で優れた変位センサになります。

### 2.選定に必要な情報

測定器を選定する際に重要なポイントとして、主に5つの項目があげられます。 それぞれの項目を理解して情報を集めることで最適な選定をすることができます。

測定対象物について	『材質』・『大きさ』・『形状』を確認します。 『柔らかい対象物であれば接触できない』、『複雑な形状であればレーザ測定器がよい』 など選定に大きく影響します。				
測定精度	『測定精度』は、『公差』と『読み取り値』の2つの意味を含んでいます。 どちらの精度をどれくらい必要とするかを明確にします。 測定器に必要な測定精度としては、要求精度の1/10以上が目安になります。				
測定範囲	『測定範囲』は、用途によって内容が少し変わります。 ストローク測定であれば『変動量/移動量』、形状測定であれば『測定エリア』、 プロファイル測定であれば『測定幅/ピッチ』を明確にします。 さらに、対象物と測定器との測定距離も確認しておきます。				
測定スピード	どれぐらいの間隔で測定をする必要があるかを確認します。 これを決定するため、対象物の移動スピードと測定ピッチを明確にします。				
周囲環境	周囲の温度、油、水、ほこりなどの環境を確認します。 また測定器を設置するスペースについても確認しておきます。				

## 3.測定方法の決め方

以上の情報から、トータル的に最適な測定方法を絞り込んでいきます。 それぞれの測定方法に対して、重要なポイント別に比較をしてみると以下のようになります。

項目	レーザ 変位計	共焦点式 レーザ変位計	2Dレーザ 変位計	3Dレーザ 変位計	透過型 外径/ 寸法測定器	渦電流式 変位計	接触式 変位計
測定対象物への対応力	0	0	0	0	0	$\triangle$	0
測定精度	0	0	0	0	0	0	0
測定範囲	0	0	0	$\triangle$	0	$\triangle$	Δ
測定スピード	0	0	0	$\triangle$	0	0	Δ
周囲環境	Δ	Δ	$\triangle$	$\triangle$	$\triangle$	0	0
総合	0	0	0	0	0	0	0

トータル的に見ると、レーザ変位計の対応力が一番高いことが分かります。

最終的には用途・環境面も含めて決定する必要がありますが、候補の一つとしてレーザ変位計を入れておくことをお勧めします。

### 4.原理別商品ラインナップ

#### 反射型レーザ変位計

#### マルチカラー共焦点方式








**CL-3000** シリーズ



投光と受光が同軸になるように配置し、対象物にピントが合った光のみがピンホール上で一点に集光されるように設計。波長ごとに集光位置が異なる光を対象物に照射し、受光スペクトルから最大光量の波長位置を検出することで、対象物の高さを材質・色・傾きの影響を受けずに正確に測定します。また、光源には赤と緑を同時に発光する蛍光体を採用したことで、広い波長帯域で安定した高輝度発光を実現。広い測定レンジのどの位置でも光量を確保することができ、高精度測定を可能にしました。



#### 三角測距方式









LK-G



下図のように、対象物に半導体レーザからレーザ光を照射。対象物から反射した光は、受光レンズで集光され受光素子上に結像します。対象物までの距離が変動すると、集光される反射光の角度が変わり、それに伴って受光素子上に結像する位置が変化します。この受光素子上の結像位置の変化が対象物の移動量と比例することから、結像位置の変化量を読み取り、対象物の移動量として計測しています。

### 





#### |二次元三角測距方式(光切断方式)












#### 二次元三角測距方式

シリンドリカルレンズにより帯状に広げられたレーザ光が対象物の表面で拡散反射します。その反射光をHSE<sup>3</sup>-CMOS上に結像させ、位置・形状の変化を検出することで変位、形状を測定します。



#### 白色干渉方式





WI-5000



光源から照射された光はビームスプリッタにより2分され、一方は対象物、他方は参照ミラーでそれぞれ反射し、受光素子に干渉光として入光します。干渉光は互いの光路長が一致したときに干渉強度が最大となります。すべての光学部品を一体に組み付けた光学ユニットを上下に駆動させ、得られた複数枚のコントラスト画像から画素ごとに干渉強度が最大となる光学ユニットの位置を読み取り、対象物までの距離を測定します。



#### 分光干涉方式



#### 超高精度



#### SLD


SLDから出た広波長帯域の光は、 ヘッド内部の参照面で一部反射 し、透過した光は対象物で正反射 してヘッド内に返ります。

#### 光干涉

2つの反射光は互いに干渉し、各 波長の干渉光強度は参照面一対象 物間の距離によって定まり、波長の 整数倍のとき極大となります。

#### 分光解析

干渉光を分光器で波長ごとに分光 することにより、波長の光強度分布 が得られます。それを波形解析し、 対象物までの距離を算出します。



#### 共焦点方式







----

#### **LT-9000** シリーズ



#### 共焦点と音叉を利用した 高精度測定方式

レーザ光は音叉により高速に上下する対物 レンズを通り、対象物上で焦点を結びます。その 時の反射光はピンホールの位置で一点に集光 され受光素子に入光します。入光した瞬間


の対物レンズの位置をセンサで測定することで、対象物までの距離を材質・色・傾きの影響を受けず正確に測定します。



半導体

#### 対象物上で ピントが合わない時

#### 対象物上で ピントが合った時




受光量小

#### 透過型外径寸法測定器

#### Green-LED 投影方式



#### [原理]



#### 接触式変位計



測定ロッドが動くと、ロッド内部に組み込まれたスケールが動きます。このスケールには複雑なパターンを書き込んでおり、移動量と絶対値がわかるパターンとなっています。そのパターンにLEDの平行な光を当て、それをCMOSセンサにより高速に読み取り移動量・絶対値を計測します。

#### 渦電流式変位計



センサヘッド内部のコイルに高周波電流を流して、高周波磁界を発生させます。この磁界内に測定対象物(金属)があると、電磁誘導作用によって、対象物表面に磁束の通過と垂直方向の渦電流が流れて、センサコイルのインビーダンスが変化します。渦電流式変位センサは、この現象による発振状態の変化により、距離を測定します。

### 5.具体的な変位計/測定器の選定例

重要なポイントの確認を行い、要求仕様を満たせる測定器を絞り込んでいきます。 今回は、ある測定課題に対して、レーザ変位計の仕様書を例にして具体的に行ってみます。

#### 測定課題

- 測定対象物: 太陽電池用基板
- ●用途:厚み測定
- 測定精度: 読み取り精度で±10um で公差判定をする
- 測定範囲:厚みの基準 t=0.7mm。測定距離はできるだけ離したい
- 測定スピード: ラインスピードは1m/s。0.1mm ピッチで測定したい
- 周囲環境:空調設備が整ったクリーンな環境



仕様確認					
測定精度	精度を表す項目は繰り返し精度と直線性の2つがあります。 繰り返し精度は、繰り返し同じ測定をしたときのバラつきを意味しています。 また、直線性とは理想値との誤差を表しています。 どちらも値が小さい方が精度が良いことになります。CL-L015であれば、  ●繰り返し精度: 0.003um  ●直線性: ±0.36um  要求精度の±10umの1/10である 1 umを満たすことができます。				
測定範囲	測定範囲を表す項目は、基準距離と測定範囲の2つがあります。 測定範囲は測定できるレンジ幅を意味しています。 基準距離とは測定部前面から、測定範囲の中心位置までの距離になります。  ● 基準距離: 15mm  ● 測定範囲: ±1.3mm  つまり、センサヘッド全面基準にすると、13.7~16.3mmが測定範囲となります。				
測定スピード	サンプリング周期を確認し、さらにラインスピードから測定間隔を算出します。				
周辺環境	クリーンな環境であるがヘッド周りの空調の変動を5℃程度と想定し、 温度によるドリフトを算出します。  ■ <b>温度特性:0.13um/℃</b> (0.005% of F.S./℃ = 0.005%* 2.6mm/℃)  ■ <b>温度ドリフト:0.65um</b> (0.13um/℃* 5℃=0.65um)  0.65umは要求精度ギリギリであり、温度管理も対策した方がよいことがわかります。				

#### **■レーザ変位計(CL-L015)の仕様**

型式※1	ヘッド		CL-L015				
空八	光学ユニット※2		CL-L015G				
基準距離			15 mm				
標準	測定範囲		±1.3 mm				
測定範囲	直線性*3 *4		±0.36 μm(±0.49 μm)				
高精度	測定範囲		±0.5 mm				
測定範囲	直線性*3 *4		±0.28 μm(±0.41 μm)				
· 分解能*4 *	5		0.003 μm(0.25 μm)				
スポット径			φ300 μm				
レーザークラス	光学ユニット		Class 1				
<del>サン</del> プリング	周期		100/200/500/1000 μs(4段階可変)				
	保護構造	ヘッド	IP67 (IEC60529)				
	使用周囲照度		物体面照度 30000 lx(白熱灯)				
	使用周囲温度		0~50℃				
耐環境性	使用周囲湿度		20~85%RH(結露なきこと)				
	エルモチ	ヘッド	10~57 Hz 複振幅1.5 mm X、Y、Z各方向2時間				
	耐振動	光学ユニット	10~57 Hz 複振幅0.3 mm X、Y、Z 各方向2時間				
	耐衝撃		15G 6 ms				
温度特性	ヘッド		0.005% of F.S. /℃				
温及行性	光学ユニット		0.015% of F.S. /℃				
++65	ヘッド		前部:SUS 後部:アルミ				
材質	光学ユニット		ポリカーボネート				
赶旦	ヘッド		約180 g				
質量	光学ユニット		約1600 g				

- ※1 ヘッドと光学ユニットはペア調整されています。互換性はありません。
- $3\times 2$  本製品は輸出規制該当品です。輸出規制非該当品も用意しており、型式の末尾が (N) に変わります。 (輸出規制非該当型式名例:CL-L015N)
- ※3 当社基準ワーク(鏡面体)を変位モードで測定した値です。
- ※ 4( )内は輸出規制非該当品型式の値です。
- ※5 当社基準ワーク (鏡面体) を平均回数 16384 回で測定した値です。

マルチカラーレーザ同軸変位計 CL-3000シリーズ



### 6."測定"による改善事例

厚み

幅

高さ・段差



外径

形状

位置決め ストローク

そり 平坦度


















#### 厚み



#### 従来



マイクロメータで人が 抜き取り検査をしてい ました。


#### CLシリーズを導入

非接触なので、麺の厚みをインラインで測定することができます。インラインで測定した結果を製造にフィードバックすることで材料費削減を実現できました。厚みばらつきも抑えることができ食感も向上させることができました。

#### ■その他の「厚み」測定事例



ウェハ 厚み測定



フィルムの 厚み測定

#### 幅



#### 従来



画像センサでインライ ン検査をしていました。

#### LS-7000シリーズを導入

シートのバタつきの影響で測定値が安定していませんでしたが、バタつきの影響を受けずに高精度測定ができるようになりました。

#### ■その他の「幅」測定事例



鋼板の



建材ボードの

#### 高さ・段差



従来




人が目視で抜き取り 検査をしていました。


#### LJ-V7000シリーズを導入

目視で確認する必要がなくなり、タクトアップと省人化 することができました。

#### ■その他の「高さ・段差」測定




HDDの 組付け 高さ測定



ダイシング 溝の深さ測定

#### 振れ・振動



測定する方法が ありませんでした。

#### LK-Gシリーズを導入


異常振動が歩留り悪化の原因になっていましたが、 これまでは製品検査段階にならないと気づくことが できませんでした。異常振動をリアルタイムにチェック できるようになり歩留りが改善されました。

#### ■その他の「振れ・振動」測定事例



塗工 ロールの 振れ量測定

LS-9000シリーズを導入




非接触なので、ワークに傷つけることなく、さらに検査

のタクトアップをすることができました。

シャフトの 振れ測定

#### 外径








ノギスで人が全数測定 していました。

#### ■その他の「外径」測定事例



インジェクタ ノズルの 外形測定

投影寸法測定器TMシリーズなら 複数箇所 同時測定も可能です!

### 形状



電子部品の形状測定




従来はレーザ顕微鏡 で狭い範囲を1つ1つ 測定していました。

#### WI-5000シリーズを導入

ワークを投入するだけで瞬間3D測定できます。 測定時間が大幅に短縮され、全数検査ができるように なりました。

#### ■その他の「形状・角度·R」測定事例



ニードル ー バルブの 外径·角度 測定



Y端子 R寸法測定

### 7.安心のサポート体制

#### お客様に合わせた営業サポート

構想検討、机上テスト、現場テスト、導入後立上げ…と測定器を導入するためには非常に工数がかかります。 キーエンスなら販売店や代理店を介さないメーカー直販システムならではの豊富な専門知識、技術力を持った 技術営業がお客様のケースに合わせた最適なサポートをスピーディにご提供します。

### 1 多種多様なセンサでマルチソリューションをご提案

三角測距方式、2次元三角測距方式、共焦点方式、透過方式など多彩な検出原理のラインナップから、 実機によるデモンストレーションにてお客様にマッチ する解決ソリューションをご提案します。



### 2 現場コンサルティング

実機を持参し、図面を片手に、お客様の現場でセンサの設置、使用方法までご提案いたします。

もちろん無償でお伺いしますので、ご検討段階から お気軽にご相談ください。





#### 無料テスト

#### 現場テスト


- 無料テスト機貸し出し
- テスト用、取り付け治具の貸し出し
- 現場テストの立ち会い など

#### 机上テスト


- 営業担当による実機デモ
- 本社・研究所での技術スタッフによる ワークテスト など

#### テスト報告書例









ご希望の商品を購入する前に、現場でのラインテストや本社、技術担当によるワーク テストなど、「効果」を事前に確認いたします。

### 3 キーエンス1社でOK

#### 今までは



各社への問合せが面倒。しかもメーカー間の連携が無いから解決に時間がかかる。

#### キーエンスは






どの商品でもキーエンス内で完結。各商品の連携もスムーズに

### 4 設備メーカー、冶具・電気工事会社をご紹介

お客様が改善・改造・設備導入をスムーズに行なう ために、ご要望があれば、キーエンスから各種業者様を ご紹介させていただいております。



#### 全商品、送料無料で

### 当日出荷

必要な時に、必要な量だけ 在庫不要でトータルコストを削減

センシング・計測の 最新ソリューションを探せる www.keyence.co.jp



安全に関する注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

### 株式会社 キーエンス

### 技術相談・お問い合わせ先

お近くの技術営業が 直接丁寧に説明いたします

#### 精密測定事業部

盛岡 刈谷 019-603-0911 0566-63-5911 022-791-0911 052-218-6211 · 宮 0586-47-7511 024-933-0911 宇都宮 028-610-8611 059-224-0911 027-328-1911 076-444-1433 金 沢 076-262-0911 048-527-0311 浦 和 滋賀 077-526-8122 048-832-1711 京都 029-855-3911 075-352-0911 03-5577-1055 06-6396-9311 大阪中央 03-5439-4955 06-6943-6111 立川 042-529-4911 078-322-0911 042-648-1101 086-224-1911 横浜 高 松 045-640-0955 087-811-2377 海老名 広島 046-236-0755 082-261-0911 北九州 0263-36-3911 093-511-3911 福岡 054-203-7100 092-452-8411

浜 松

053-454-0911

0565-25-3211

### 0120-122-132

一部のIP電話からはご利用いただけません。

本社·研究所/精密測定事業部 〒533-8555 大阪市東淀川区東中島1-3-14 Tel **06-6379-1131** Fax **06-6379-1130** 

精密5-1017

096-278-8311

記載内容は、発売時点での当社調べであり、 予告なく変更する場合があります。 記載されている会社名、製品名等は、 それぞれ各社の商標または登録商標です。

Copyright © 2018 KEYENCE CORPORATION All rights reserved.

「点」から「面」までをフルラインナップシーンに合わせ、最適な商品をご提案

### 1次元変位計

#### CL-3000シリーズ

あらゆる対象物を高精度に測定し、センサヘッドの設置、プログラム設定も簡単。設置方法や設置場所、用途を選ばない超小型マルチカラーレーザ同軸変位計が品質検査の信頼性を向上させます。



### 2次元変位計

#### LJ-V7000 シリーズ

"インライン"での形状測定にこだわり、世界最速64,000撮像/秒を実現。 2次元レーザ変位計として世界で初めてブルーレーザを採用。

超安定かつ高精度なプロファイル 測定を提供します。



### 3次元変位計

#### WI-5000シリーズ

「点」でも「線」でもない、「面」での 測定が従来の課題を解決します。 生産工程内で使える高速性と、白色 干渉原理による高精度測定を両立 しました。

