

ี้คู่มือการใช้งาน ฐานข้อมูลและรายงานเครื่องวัดรังสีประจำตัวบุคคล WRMDB


บริษัท พรพลอะนาลิติคอล จำกัด

ทั่วไป


WRMDB เป็นโปรแกรมสำหรับจัดการฐานข้อมูล ซึ่งอยู่ในรูปแบบ Microsoft Access โดยสามารถนำเข้าแฟ้มข้อมูลจาก รายการเครื่องวัดรังสีประจำตัวบุคคลของบริษัท Mirion ได้ทุกรุ่น โปรแกรม WRMDB สามารถค้นหาข้อมูลตาม วันที่ เวลา หมายเลขเครื่อง และชื่อผู้ใช้งาน โดยสามารถออกรายงานการได้รับรังสีของเครื่องวัดรังสีประจำตัวบุคคลตามรายการค้นหาได้

การติดตั้ง

1. เลือกติดตั้งจากตัวติดตั้งอัตโนมัติ Setup.EXE ซึ่งอยู่ใน Flash Drive ซึ่งมากับผลิตภัณฑ์ หรือ ติดต่อบริษัทฯ




2. เมื่อเริ่มตัวติดตั้งแล้วจะปรากฏหน้าจอดังรูป ให้กดปุ่ม OK




7


3. ตัวติดตั้งจะถามหาสารบบที่ต้องการติดตั้ง หากต้องการเปลี่ยน ให้กดปุ่ม Change Directory และหากต้องการติดตั้ง ให้ กดปุ่มรูป Package ดังรูป



4. จากนั้น จะปรากฏหน้าต่างยืนกันการติดตั้งพร้อม Application Dialog ดังรูป โดยมี Program Group คือ WRM Database & Report Manager และมี Application คือ WRM Database & Report Manager ให้กดปุ่ม Continue



5. เมื่อติดตั้งเสร็จสิ้น จะปรากฏหน้าต่างดังนี้






การใช้งานโปรแกรม

1. ให้เปิดโปรแกรม WRM Database & Report Manager โดยค้นหาด้วยปุ่ม Search หรือ เปิดจาก Program File




2. จะปรากฏหน้าต่างดังรูป




4

3. ให้ท่านเลือกภาษา โดยกดปุ่ม Language หรือใช้เมนู Language-ภาษา โดยมีปุ่มลัดคือ F1-ภาษาอังกฤษ และ F2-ภาษาไทย




4. จากนั้น ให้ปิดหน้าต่างย่อยทั้งหมด เพื่อนำเข้าแฟ้มรายการของ WRM2






ีการนำเข้าฐานข้อมูล


1.เมื่อปิดหน้าต่างย่อยแล้วให้กดปุ่ม Import Log หรือ นำเข้า Log หรือกดปุ่มลัด CRTL+I จะปรากฏหน้าต่างดังนี้




2. ให้เปิดแฟ้มข้อมูล WRM ซึ่งมีชื่อเป็นวันที่ และนามสกุล RTF เพื่อนำเข้า ในขณะนำเข้าจะมีหน้าต่างแสดงรายการทำงาน และข้อผิดพลาดกำกับอยู่








3. เมื่อนำเข้าเสร็จสิ้นจะปรากฏหน้าต่างดังรูป




ีการตรวจสอบ WRM Log

1. ให้กดปุ่ม Open Log หรือ เปิด Log หรือใช้ปุ่มลัด CTRL+O จะปรากฏหน้าต่างดังรูป



2. เมื่อเลือกแฟ้มข้อมูล WRM Log จะปรากฏหน้าต่างแสดง RTF ซึ่งเป็นรูปแบบของ WRM




ท่านสามารถบันทึกเป็นชื่อใหม่ได้ โดยกดปุ่ม Save As หรือ บันทึกเป็น


00

หน้าต่างควบคุมฐานข้อมูล

1. ท่านสามารถเปิดหน้าต่างควบคุมฐานข้อมูลได้ โดยกดปุ่ม Database หรือ ฐานข้อมูล หรือกดปุ่มลัด CTRL+S




2. ในช่อง รหัสเครื่องตรวจวัด และ ชื่อผู้ใช้งาน ท่านสามารถคลิ๊กเลือกเงื่อนไขสำหรับค้นหาได้ โดยกำหนดช่วงเวลาการ ค้นหาตามวันที่ สำหรับตัวเลือกดอกจัน (*) หมายถึง ค้นหาทั้งหมดในฐานข้อมูล




3. เมื่อมีข้อมูลตามเงื่อนไข จะปรากฏข้อมูลในตารางแสดงข้อมูล






4. ท่านสามารถส่งออกข้อมูลในรูปแบบของ Excel CSV format หรือออกรายงานปริมาณรังสีประจำตัวบุคคลได้






้ 1. ให้เปิดหน้าต่างควบคุมฐานข้อมูล




2. เลือก Create Report หรือ สร้างรายงาน จะปรากฏรายงานดังรูป




3. ท่านสามารถบันทึกรายงานในรูปแบบของ PDF ได้ โดยกดปุ่ม Print และเลือก Microsoft Print to PDF





4. ท่านสามารถบันทึกรายงานในรูปแบบอื่น ๆ ได้ เช่น HTML, TEXT โดยกดปุ่ม Export



หากมีปัญหาการใช้งาน โปรดติดต่อที่อยู่ด้านล่างนี้

บริษัท พรพลอะนาลิติคอล จำกัด เลขที่ 10,12 ซอยปิ่นเกล้านำโชค แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 โทรศัพท์ 02 431 4444 โทรสาร 02 431 4440

Email: admin@pondpol.com