Nota 07.03.2019	ota 07.03.2019 11:20:42		CVASQUEZO - no hay gestiones pendientes, cierre de			N	ota 07.03.2019
11:20:02 CVA	SQUEZO De acue	rdo a la gestión	realizada con Ricardo	Canales indica lo s	siguiente: Estin	nados, como est	án, Junto con
saludar, informo qu	e este caso ya es	tá siendo aborda	ido por el CES en depa	artamental con clie	ente final, por n	uestro lado apo	rta remos con un 15%
de descuento adicional aplicado mediante nota de crédito debido a que el repuesto ya está en poder del CES. El ticket ingresado para la solicitud							
de NC es el N° 22068	39, el monto del	aporte es de \$41	.841 IVA	Not	a 04.03.2019	09:20:28	CVASQUEZO - Se
solicita a Juan Pablo	Cuevas ver la fa	tibilidad de apli	car un descuento en c	el margen del repu	esto.	N	lota 01.03.2019
15:53:06 CVA	SQUEZO Fecha e	stimada de llega	ida de repuesto 05/03	3/2019	No	ota 27.02.2019	10:05:55
${\tt CVASQUEZO\ Informaci\'on\ entregada\ por\ Victor\ Cortes.\ Carolina: Buenas\ tardes, seg\'un\ lo\ conversado\ env\'io\ solicitud\ de\ repuesto\ generado\ por\ portante a superado\ por\ por\ por\ por\ por\ por\ por\ po$							
el cliente con respecto a la chapa de contacto. VOR 4450696 FECHA DE LLEGADA 05.03.2019 Precio \$348.673 IVA atte Victor Cortes Vivanco							
Coordinador de Serv. Técnico Departamental Tel: (2) 25503341 Cel: (9) 92247437 www.dercocenter.cl Nota 15.02.2019							
15:51:27 CVA	SQUEZO - Vehíci	ulo fuera de gara	ntía, se solicitó a Víct	or cortes el presup	uesto por camb	oio de chapa, ha	y que gestionar con
repuestos si es facti	ble otorgar un de	scuento en el m	argen del componen	te para ayudar al cli	iente	r	Nota 06.02.2019
10:42:06 CVA	SQUEZO - Se env	vía notificación d	e re clamo a local		Nota 06.02.2	2019 10:16	:25
${\tt CVASQUEZO-Clienteindicaqueingres\'osuve\'h\'iculoparareparaci\'onenDCDepartamental, por reemplazodealternador(importaci\'on).Alasistiral account for the contraction of $							
el día de ayer para efectuar el retiro se percata que el cilindro chapa contacto presenta problemas de funcionamiento. Por lo cual, requiere que							
Derco de alguna manera pueda responder por esta situación dado que el vehículo al momento de ingresar no tenía este problema.							