Nota 06.02.2019	14:01:07	CPINTO Cliente	informa que le	e dijo a su hijo que sacara el auto de SSTT y que tampoco quiere discutir por
el tema.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Nota 06.02.2019	13:36:30	CPINTO Camila. Buenas tardes. Se realizó por gestión, medición de
parámetros y se debe reemplazar la batería. Auto con casi 18 mil, sin mantención en concesionario. Carlos Cabello				
Nota 06.02.2019	12:45:12	CPINTO cliente	indica que tier	ne sonido con alternador y que batería se descarga constantemente. En SSTT
le indicaron que no corresponde garantía por que no ha realizado mantención de 10.000 km. vehículo se encuentra con 18.000 km.				