Chương 2: Họ vi điều khiển 8051





Mục tiêu



- □ Hiểu được các khái niệm tổng quan về ho vi điều khiển 8051
- Biết được lịch sử phát triển và các kiến thức liên quan đến họ vi điều khiển 8051
- □ Biết được cấu trúc phần cứng của họ vi điều khiển 8051
- □ Biết được ứng dụng của họ vi điều khiển 8051 trong thực tế cuộc sống



Nội dung



- □ Giới thiệu chung
- □ Cấu trúc phần cứng

COMPUTER ENGINEERING



8051 là gì?



- □ Là một vi điều khiển 8-bit
- □ Là vi điều khiển nền tảng
- Được sử dụng trong các hệ thống điều khiển đơn giản
- □ Giá thành thấp
- □ Nhiều tài liệu hướng dẫn

COMPUTER ENGINEERING



8051 dùng để làm gì?



- □ Đồng hồ điện tử + lịch vạn niên
- □ Bảng quảng cáo LED
- □ Điều khiển xe robot (dò line)
- Dùng đo/điều khiển tốc độ động cơ
- Dùng trong smarthome
- □ Đếm sản phẩm
- □ Đo nhiệt độ, độ ẩm



Giới thiệu chung về họ 8051



- □ ROM nội 4K bytes
- RAM nội 128 bytes
- □ 4 I/O port 8-bit (PO-P3)
- □ 2 timers/counters 16-bit
- □ 1 cổng serial (UART)

CPU	RAM	ROM
I/O Port	Timer	Serial COM Port


A single chip Microcontroller





Sơ đồ khối họ 8051







Một số đặt trưng của họ 8051



- 1 thạch anh ngoại (oscillator)
- 6 nguồn ngắt (interrupt) (2 ngắt ngoài, 3 ngắt trong, 1 ngắt Reset)
- 64K bytes bộ nhớ chương trình ngoài (chỉ đọc bởi PSEN)
- 64K bytes bộ nhớ dữ liệu ngoài (có thể đọc và ghi bởi chân RD, WR)
- Chọn bộ nhớ chương trình bởi chân EA (bộ nhớ trong hay ngoài)



Một số chip trong họ 8051



89XX	ROM	RAM	Timer	Int Source	IO pin	Other
8951	4k	128	2	6	32	-
8952	8k	256	3	8	32	-
8953	12k	256	3	9	32	WD
8955	20k	256	3	8	32	WD
898252	8k	256	3	9	32	ISP
891051	1k	64	1	3	16	AC
892051	2k	128	2	6	16	AC

WD: Watch Dog Timer

AC: Analog Comparator


ISP: In System Programable





Sơ đồ bên trong 8051








Sơ đồ nguyên lý của 8051








Sơ đồ layout của 8051










- □ Không có điện trở kéo lên
- Chức năng xuất/nhập
- Khi làm input phải set port 0 ở mức 1
- Chức năng địa chỉ/ dữ liệu
- □ Nhận mã lệnh khi lập trình và mã kiểm tra



















- □ Có điện trở kéo lên
- □ Chỉ có một chức năng nhập/xuất
- 89C52 dung chân P1.0 và P1.1 cho timer 3
- □ Khi lập trình dùng làm 8 bit địa chỉ thấp

COMPUTER ENGINEERING










Xuất giá trị "1" ra chân P1.X








Xuất giá trị "0" ra chân P1.X








Đọc giá trị "1" từ chân P1.X










Đọc giá trị "0" từ chân P1.X









- □ Có điện trở kéo lên
- □ Chức năng nhập/xuất
- Chức năng địa chỉ: dùng làm 8 bit địa chỉ cao
- Khi lập trình dùng làm 8 bit địa chỉ cao hoặc tín hiệu điều khiển



Port 3 (chân 10-17)



- □ Có điện trở kéo lên
- Chức năng nhập/xuất
- Chức năng khác

COMPUTER ENGINEERING



Port 3 (chân 10-17)



Bit	Tên	Chức năng	
P3.0	RxD	Ngõ vào port nối tiếp	
P3.1	TxD	Ngõ ra port nối tiếp	
P3.2	INT0	Ngắt ngoài 0	
P3.3	INT1	Ngắt ngoài 1	
P3.4	T0	Ngõ vào của bộ định thời 0	
P3.5	T1	Ngõ vào của bộ định thời 1	
P3.6	WR	Tín hiệu điều khiển ghi dữ liệu lên bộ nhớ ngoài.	
P3.7	RD	Tín hiệu điều khiển đọc từ bộ nhớ dữ liệu ngoài.	



Một số chân quan trọng




- □ Vcc: chân số 40
 - Vcc là chân cấp nguồn của chip
 - □ Họ 8051 sử dụng nguồn +5v
- □ GND: chân số 20, được nối đất
- □ XTAL1 & XTAL2: chân 18 và 19
 - 2 chân cấp external clock cho 8051
 - □ Có 2 cách để cung cấp external clock
 - Sử dụng bộ tạo dao động thạch anh
 - Sử dụng bộ tạo dao động TTL



Dùng external clock thạch anh



- Sử dụng bộ tạo dao động thạch anh
- Chúng ta có thể chọn tần số thạch anh cho 8051: thường sử dụng 11,0592MHz






Dùng external clock TTL



- Sử dụng bộ tạo dao động TTL
- □ Chân XTAL2 không sử dụng





Chu kỳ máy dựa vào XTAL



- □ Tìm chu kỳ máy cho:
 - \Box (a) XTAL = 11.0592MHz
 - □ (b) XTAL = 16MHz

□ Giải:

- \Box (a) 11.0592MHz/12 = 921.6 kHz
 - machine cycle = 1 / 921.6 kHz = 1.085 μ s
- \Box (b) 16 MHz / 12 = 1.333 MHz;
 - machine cycle = 1/1.333 MHz = $0.75 \mu s$



Một số chân quan trọng



- RST: chân số 9, dùng để reset chip
 - Là chân in và tích cực cao
 - Tín hiệu xung cao phải ở mức cao ít nhất 2 chu kỳ máy
 - Dưa chip về trạng thái mới khởi động
 - Khi đưa tín hiệu Vcc và chân RST, VDK sẽ reset tất cả mọi thanh ghi
 - Đưa thanh ghi PC (đếm chương trình về vị trí 0)



Giá trị một vài thanh ghi khi Reset cdio




Register	Reset Value
PC	0000
ACC	0000
В	0000
PSW	0000
SP	0007
DPTR	0000
RAM are all zero	RENGINEERING

Họ vi điều khiển 8051 30 **Duy Phan**



Sơ đồ mạch Reset







Một số chân quan trọng



- □ /EA (in): External Access
 - Chân thứ 31 của chip, tích cực mức thấp
 - Khi chỉ sử dụng bộ nhớ trong thì nối với Vcc
 - Dược nối đất khi sử dụng bộ nhớ ngoài
 - Các chân /PSEN & ALE chỉ được sử dụng khi /EA nối đất
 - □ Không có trong các chip 8031 và 8032

COMPUTER ENGINEERING



Một số chân quan trọng



- □ PSEN (out): Program Store Enable
 - □ Chân số 29 của chip, tích cực thấp
 - Dùng để nối với chân OE của ROM ngoài
- □ ALE (out): Address Latch Enable
 - □ Chân số 30 của chip, tích cực cao
 - Dùng để giải mã địa chỉ và dữ liệu cho port 0 của 8051 bằng cách nối với chân G của IC lật 74LS373



Ôn tập



- Một số khái niệm về 8051
- □ Lịch sử phát triển của họ 8051
- □ Cấu trúc bên trong của 8051
- Chức năng các chân của 8051
- □ Một số ứng dụng của vđk 8051

COMPUTER ENGINEERING



Bài tập



- □ Tìm chu kỳ máy cho:
 - □ (a) XTAL = 12MHz
 - (b) XTAL = 14.7456MHz
 - \Box (c) XTAL = 20MHz

COMPUTER ENGINEERING

Kết thúc chương 2-1



09/2015