

Contents

제6회 K-인공지능 제조데이터 분석 경진대회 보고서	1
표지	1
□ 제1장. 데이터 이해 및 진단 [15점]	2
□ 제2장. AI 예측모델 개발 및 성능평가 [40점]	4
□ 제3장. 영향요인 및 오류분석 [15점]	8
□ 제4장. 현장 활용방안 [10점]	10
□ 제5장. 창의성 및 차별성 [10점]	11
□ 제6장. 코드 구성 및 재현성 [10점]	11
□ 경진대회 만족도 조사 완료 페이지 캡처 화면 (필수)	13

제6회 K-인공지능 제조데이터 분석 경진대회 보고서

일반국민/대학(원)생 부문 — 결과보고서

표지

항목	내용
프로젝트명	CARE-Press: 수집 공백과 계측 변화를 분리하는 2단계 유압펌프 이상경보 체계
팀명	

내용요약

본 과제는 파인블랭킹 프레스 유압펌프의 상·하부 진동과 전류 시계열로 설비이상을 조기에 탐지하되, **정상 운전변화를 이상으로 판단하는 오경보를 함께 줄이는 것**을 목표로 한다.

분석에 앞서 제공 데이터가 연속 시계열이 아님을 확인하였다. 정상 20,000행은 벽시계 4,615.8초에 걸쳐 있으나 10 Hz 관측분은 2,000초뿐이며, 0.5초를 넘는 공백 598개로 끊어진 **599개 수집 버스트**로 구성된다. 가장 긴 버스트도 50샘플(4.9초)이어서, 공식 가이드북이 사용한 20샘플 window + 100시점 offset(=120샘플)이 들어가는 버스트는 **0개**다. 또한 정상은 2022-07-12, 이상은 2022-07-17에 기록되어 라벨이 수집일과 결합되어 있고, 이상 파일은 시작부터 고장상태이므로 독립 고장사건은 1건이며 고장 전 구간이 없다.

이 구조를 반영하여 window를 버스트 내부로 제한하고, 정상 데이터를 버스트 단위 5개 시간블록으로 나누어 3블록 학습 / 1블록 보정 / 1블록 holdout을 순환하는 평가 프로토콜을 고정하였다. 모든 스케일러와 임계값은 해당 fold의 정상 구간만으로 적합하였다. 이 조건에서 베이스라인(학습범위 이탈 규칙)과 공식 LSTM-Autoencoder를 포함한 **5개 모델을 동일 조건으로 비교**하였다.

비교 결과 탐지 지표는 포화되었다. 5개 모델 중 3개가 Recall 1.000, AP 1.000에 도달하였고, 학습 파라미터가 없는 1줄 규칙의 F1이 0.973으로 가장 높았다. 따라서 F1으로는 모델을 변별할 수 없다고 판단하고, **정상 데이터에 센서 이득·오프셋·극성·샘플링 jitter를 가했을 때의 오경보 증가**를 선정 기준으로 삼았다. 이 축에서는 모델이 크게 갈려 최악 증가폭이 M1 +89.7%p, BL-0 +61.3%p, M2 +22.3%p, **M3 PCA-MSPC +17.0%p**로 5배 이상 차이가 났다.

최종 시스템은 1단 M3로 민감하게 포착하고, 2단에서 전류를 제외한 진동 특징만으로 재확인하는 2단계 구조다. 동결된 운영 구성에서 정상 holdout 2,929 window와 고장기록 428 window 기준으로 **빨강 경보는 F1 0.931, Recall 0.876, 오경보 3건(FPR 0.0010)**이다. 1단 단독은 F1 0.780, FPR 0.082로, 2단 확인이 오경보를 82배 줄인다.

본 보고서는 다음 한계를 공개한다. 선정 게이트는 1차 결과 관찰 후 3회 개정되었으며 원 규칙으로는 BL-0가 선택되었다(제2장 표 2-5). 모델 적합과 임계값에는 이상 데이터를 쓰지 않았으나 **선정 게이트 일부에는 이상 라벨이 사용**되었다. 교차검증이 보고한 오경보율과 동결 운영 구성의 오경보율은 같은 블록에서 0.27% 대 8.23%로 30배 차이가 났다. 제공 데이터로는 실제 고장 전 리드타임, 신규 날짜·설비 일반화, 부품 단위 원인을 주장할 수 없다.

상기 본인(팀)은 위의 내용과 같이 제6회 K-인공지능 제조데이터 분석 경진대회 결과보고서를 제출합니다.

2026년 월 일

- 팀장 : _____ (서명)
- 팀원 : _____ (서명)
- 팀원 : _____ (서명)

(사)중소기업기술혁신협회 귀중

□ 제1장. 데이터 이해 및 진단 [15점]

1.1 공정 맥락과 변수 정의

분석 대상은 파인블랭킹 프레스 공정이다. 판재를 잡아주는 클램핑 힘, 위에서 내리찍는 펀치 힘, 아래에서 밀어주는 이젝터 힘으로 블랭크를 만들며, 이 힘은 유압펌프가 공급한다. 펌프 내부 기어가 마모되면 진동과 소음이 커지고 출력 유압이 약해져 프레스 압력이 부족해지고, 이는 제품 불량과 비계획 정지로 이어진다.

변수	의미	본 분석에서의 역할
TimeStamp	수집 시각	버스트 분할과 누수 차단 기준
AI0_Vibration	유압펌프 모터 상부 진동	설비 이상 증거(2단 확인에 사용)
AI1_Vibration	유압펌프 모터 하부 진동	설비 이상 증거(2단 확인에 사용)
AI2_Current	유압펌프 모터 전류	운전상태에 민감. 1단 탐지에만 사용
Equipment_state	설비 상태(0/1)	파일 내 상수. 학습에 쓰지 않고 평가에만 사용

전류를 1단에만 쓰고 2단에서 제외한 이유는 제3장 3.5에서 수치로 제시한다.

1.2 데이터 품질 진단

항목	정상	이상
행 수	20,000	600
결측치	0	0
중복 TimeStamp	1	0
시각 역행	0	0
관측 span	4,615.8초	165.6초
10 Hz 연속 가정 시	2,000.0초	60.0초
0.5초 초과 공백	598	20

근거: outputs/tables/e0_data_quality.csv

결측과 역행은 없으나 관측 span이 연속 가정의 2.3배다. 차이는 전부 수집 공백이다.

1.3 이 데이터는 연속 시계열이 아니다

공백에서 끊으면 다음 구조가 드러난다.

항목	정상	이상
버스트 수	599	21
버스트 길이 중앙값	37 샘플	28 샘플

항목	정상	이상
버스트 최대 길이	50 샘플 (4.9초)	50 샘플 (4.9초)
120샘플 이상 버스트	0개	0개

근거: outputs/tables/e0_burst_summary.csv, 그림 1-1 figures/fig1_burst_timeline.png, 그림 1-2 figures/fig2_burst_length.png

이 사실은 분석 설계를 직접 바꾼다.

(1) 공식 가이드북의 분석 구간이 성립하지 않는다. 가이드북은 20샘플 window에 100시점 offset을 더해 "10초 뒤를 탐지한다"고 기술하나, 120샘플이 들어가는 버스트가 양쪽 파일 모두 0개다. 행 인덱스를 균일 시간으로 간주한 결과이며, 실제 offset은 여러 버스트를 건너뛴 통제되지 않은 값이다.

(2) 단순 sliding window의 상당수가 가짜다. window를 버스트 내부로 제한하면 정상 기준 길이 10에서 25.6%, 길이 20에서 50.1%가 제거된다. 제거된 것은 시간상 연속이 아닌 구간을 이어붙인 window다.

window 길이	gap-aware window	단순 sliding	잔존율
5	17,652	19,996	88.3%
10 (채택)	14,871	19,991	74.4%
20	9,978	19,981	49.9%

근거: outputs/tables/e1_window_sensitivity.csv

길이 10을 채택한 이유는 잔존율 74.4%로 표본을 유지하면서 2단 확인에 필요한 시간구조(lag-2 자기상관)를 계산할 수 있는 최소 길이이기 때문이다.

1.4 일반화 한계 — 반드시 공개할 사항

- **정상 2022-07-12 / 이상 2022-07-17.** 라벨이 수집일·부하·제품·센서조건과 결합되어 있다. 두 파일을 구분하는 신호가 고장 때문인지 수집세션 때문인지 데이터만으로 분리할 수 없다.
- **독립 고장사건은 1건이다.** 이상 21버스트는 21건의 고장이 아니라 하나의 약 2분 46초 기록의 조각이다. 길이 10 기준 428 window도 그 조각들이며 독립 표본이 아니다.
- **고장 전 구간이 없다.** 이상 파일은 첫 행부터 Equipment_state=1이다. 따라서 **실제 조기에측 리드타임은 측정할 수 없다.**
- **10 Hz는 결합주파수 해석에 못 미친다.** Nyquist 5 Hz로, 기어 맞물림 주파수 대역과 무관하다. 본 보고서는 어떤 스펙트럼 진단도 하지 않는다.

1.5 전처리 전 공식 방법의 검증

가이드북은 세 채널 전체에 절댓값을 적용한다. 정상 window 14,871개에서 이 변환의 영향을 측정하였다.

통계량	절댓값 적용 시 최대 변화	판정
RMS	0.000	불변
평균절댓값(MAV)	0.000	불변
최대절댓값(PEAK)	0.000	불변
커토시스	4.88	변형
표준편차	119.26	변형
부호 있는 평균	277.93	변형
Peak-to-Peak	304.18	변형

근거: outputs/tables/e9_abs_invariance.csv

RMS는 $|x|^2 = x^2$ 이므로 절댓값에 **정확히 불변**이다. 즉 이 변환이 제거하는 것은 부호·위상 정보뿐이며, 이는 시계열 딥러닝이 활용할 수 있는 유일한 추가 정보다. 특히 부호 있는 평균의 변화가 큰데, 고장기록의 전류 채널은 정상 대비 큰 DC 오프셋을 가지므로 절댓값은 이 오프셋을 진폭 증가와 뒤섞는다. 본 분석은 **원신호를 사용**한다.

1.6 진단이 검증전략으로 이어지는 방식

진단	검증 설계 결정
버스트 구조	window를 버스트 내부로 제한. 경계 버스트는 통째로 한 블록에 배정
중첩 window 날짜 교란	랜덤 K-fold 금지. 시간블록 CV만 사용 이상 데이터를 적합·임계값에 쓰지 않음. 전류 의존 방어를 위해 2단 확인 도입
독립 사건 1건	window 단위 신뢰구간을 고장 불확실성으로 해석하지 않음
고장 전 구간 없음	"조기예측"이 아니라 "이상상태 신속 탐지"로 과제를 재정의

□ 제2장. AI 예측모델 개발 및 성능평가 [40점]

2.1 평가 프로토콜 (결과 확인 전 고정)

정상 데이터만으로 모델을 적합하고, 고장은 평가에만 사용하는 비지도 이상탐지로 설계하였다.

- **window**: 10샘플, stride 1, 버스트 내부만
- **특징 25개**: A 진폭(std·p2p-rms) / S 형태(lag-1·lag-2 자기상관·영교차율) × 3채널, R 관계(AI0-AI1 상관·절댓값상관·표준편차비) 3개, O 전류수준(평균·절댓값평균) 2개. 수집품질 특징(Q)은 진단 전용으로 분리하여 모델 입력에서 제외
- **분할**: 정상 20,000행을 버스트 단위 5개 시간블록으로 분할. fold마다 3블록 학습 / 1블록 보정 / 1블록 holdout을 순환
- **임계값**: 보정 블록의 정상 점수로 conformal p-value를 계산하고 $p \leq 0.01$ 에서 경보

$$p_{normal}(x) = \frac{1 + |\{i : s_i \geq s(x)\}|}{n + 1}$$

- **누수 차단**: 모든 스케일러·임계값은 해당 fold의 학습·보정 블록만으로 적합. 이 불변식은 테스트 코드로 강제(tests/test_no_leakage.py)

2.2 비교 모델 (베이스라인 포함 5종)

ID	모델	역할
BL-0	학습범위 이탈 규칙 (학습 파라미터 0개)	설명 가능한 최저 베이스라인
BL-1	공식 가이드북 LSTM-Autoencoder (64-32-Repeat-32-64)	공식 기준선
M1	Ledoit-Wolf Shrinkage Mahalanobis	화이트박스 후보
M2	Isolation Forest	비선형 비교군
M3	PCA-MSPC ($T^2 + SPE$)	제조현장 표준, 기여도 분해 가능

2.3 공식 LSTM-Autoencoder 재현

공식 구조를 그대로 재현하여 두 조건으로 실행하였다.

조건	Precision	Recall	F1	FPR
가이드북 문헌값	0.664	0.856	0.748	0.0195
G0 재현 (3시드, 가이드북 조건)	0.667	0.843	0.743 ± 0.029	0.0193
G1 (동일 네트워크, 본 프로토콜)	0.922	1.000	0.959	0.0127

근거: outputs/tables/e2_bl1_g0_guidebook.csv, e2_bl1_g1_planD.csv

G0가 문헌값을 시드 노이즈 범위에서 재현하므로, 이후의 성능 차이는 재현 실패가 아니라 **평가·전처리 프로토콜의 효과**다. 동일 네트워크·동일 옵티마이저·동일 학습예산에서 프로토콜만 바꾸어 **F1이 0.743에서 0.959로 +0.216** 상승했다. 참고로 G0는 3시드 모두 800 epoch를 소진해 조기종료가 한 번도 발동하지 않았다(G1은 499~679에서 발동).

2.4 동일 조건 5모델 비교

표 2-4. 5블록 교차검증, window 단위, 유병률 약 12.0%

모델	Recall	Precision	F1	AP	평균 FP율	최악블록 FP율
BL-0 범위규칙	1.000	0.949	0.973	1.000	0.0080	0.0201
M1 Maha- lanobis	1.000	0.935	0.965	1.000	0.0104	0.0219
M2 Isolation Forest	0.932	0.928	0.929	0.983	0.0107	0.0222
M3 PCA- MSPC	1.000	0.928	0.962	0.999	0.0116	0.0227
BL-1 LSTM-AE (G1)	1.000	0.922	0.959	1.000	0.0127	0.0268

근거: outputs/tables/e2_model_comparison.csv, e3_normal_block_cv.csv

핵심 관찰: 탐지 지표로는 모델을 변별할 수 없다. 5개 중 3개가 Recall 1.000 · AP 1.000이고, 학습 파라미터가 없는 BL-0의 F1이 가장 높다. 정상·고장이 거의 완전히 분리되어 있으며, 이는 1.4의 날짜 교란과 분리할 수 없다. (엄밀히는 완전분리가 아니다. 최대 AUROC는 0.9999988이다.)

따라서 **F1 최고 모델을 최종모델로 삼지 않았다.**

2.5 선정 게이트와 개정 이력 (정직 공개)

탐지가 포화되었으므로, 다음 기준을 순서대로 적용해 탈락시켰다.

1. 수치 유효성(NaN 없음)
2. 섭동 강건성 — 정상 데이터에 계측 섭동을 가했을 때 오경보 증가 $\leq 20\%$
3. 최악 블록 오경보 $\leq$ BL-0 + 허용오차(상대 10% 또는 절대 0.005)
4. 이상 버스트 최소 1개 탐지
5. conformal 교정 오차($\alpha=0.10$) ≤ 0.05

표 2-5. 원 게이트와 개정 게이트의 선정 결과

모델	F1	최악블록 FP율	섭동 Recall하락	섭동 오경보증가	교정오차	원 게이트	개정 게이트
BL-0	0.9734	0.0201	0.00 pp	61.28 pp	0.0872	통과	탈락
M1	0.9654	0.0219	0.23 pp	89.72 pp	0.0017	탈락	탈락
M2	0.9291	0.0222	2.57 pp	22.34 pp	0.0163	탈락	탈락
M3	0.9618	0.0227	2.34 pp	16.98 pp	0.0133	탈락	통과
BL-1	0.9588	0.0268	미평가	미평가	미평가	탈락	탈락

근거: outputs/tables/r1_gate_before_after.csv, e2_selection_gates.csv

게이트는 1차 결과를 본 뒤 3회 개정하였으며, 원 규칙으로는 BL-0가 선택된다. 개정 내역과 사유는 decision_log.md에 날짜·시각과 함께 기록되어 있다.

- **DL-001:** 원안의 강건성 기준은 "이상 Recall 하락"이었으나, Recall이 1.000으로 포화되어 BL-0·M1·M3 모두 하락폭이 0.00~0.23pp로 **변별력이 없었다**. 정상측 오경보 증가를 병행 기준으로 추가하였다.
- **DL-002:** 원안의 "최악 블록 오경보 $\leq$ BL-0"를 엄격 적용하면 M1(0.0219)·M3(0.0227)이 BL-0(0.0201) 대비 소수점 차이로 전원 탈락하여, "BL-0는 최저 기준선"이라는 설계 취지와 모순된다. 허용오차를 도입하였다.
- **DL-003:** BL-0는 학습범위 내 점수가 전부 0으로 동물이라 p-value 해상도가 없다($\alpha=0.10$ 에서 실제 coverage 0.013). 임계값을 확률로 해석할 수 없는 모델을 주력에서 제외하는 교정 게이트를 신설하였다.

BL-1의 게이트 2·5는 평가하지 못하였다. 섭동 시험은 fold×섭동 조합마다 재학습이 필요한데 이 신경망의 5-fold 1회 실행이 CPU로 3.6시간이 걸려 계산예산을 한 자릿수 이상 초과한다. BL-1의 탈락 근거는 **측정된 게이트 3(최악블록 FP율 0.0268 > 허용한도 0.0251)** 하나이며, 모든 기준에서 열등했다고 주장하지 않는다.

2.6 이상 데이터 사용 범위 (정정)

단계	이상 데이터 사용 여부
특징 설계	미사용
스케일러·PCA 적합	미사용 (정상 학습블록만)
임계값 결정	미사용 (정상 보정블록만, conformal)
모델 선정 게이트 4 (버스트 탐지)	사용
동물 해소 2차 정렬키 (Recall)	사용
특징군 ablation 해석	사용

적합과 임계값에는 이상을 쓰지 않았으나, **모델 선정 일부에는 이상 라벨이 사용되었다**. 또한 본 프로토콜 고정 이전의 사전실험에서 이상 데이터를 반복 관찰하였으므로, 본 결과를 완전한 미지 테스트라고 주장하지 않는다.

2.7 최종 모델: CARE-Press 2단계 구조

원시 CSV → 품질검사 → 버스트 분할 → gap-safe 10샘플 window
 → A/S/R/O 특징 25개
 → [1단] M3 PCA-MSPC (전체 특징) : 민감 포착
 → [2단] M1 Mahalanobis (전류 제외 진동) : 설비이상 재확인
 → conformal p-value + 특징 기여도
 → 초록 / 노랑 / 빨강 + 확인 후보 + 권고조치

경보	조건
초록	$p_1 > 0.01$
노랑	$p_1 \leq 0.01$ 이고 빨강 아님
빨강	$p_1 \leq 0.01$ 이고 $p_2 \leq 0.01$ 이 같은 버스트에서 연속 3 window

최종 적합은 학습 블록 0~2, 보정 블록 3이며, 블록 4는 이 구성이 한 번도 보지 않은 구간이다.

2.8 성능: 비교용 수치와 운영 수치의 분리

표 2-8. 단위·표본·유병률을 명시한 성능표

기준	단위	표본	유병률	Precision	Recall	F1	FPR
BL-0 (CV 5-fold 평균)	window	fold별 정상 holdout + 고장 428	12.0%	0.949	1.000	0.973	0.0080
M3 (CV 5-fold 평균)	window	"	12.0%	0.928	1.000	0.962	0.0116
BL-1 (CV 5-fold 평균)	window	"	12.0%	0.922	1.000	0.959	0.0127
1단 경보 (운영)	window	holdout 2,929 + 고장 428	12.75%	0.640	1.000	0.780	0.0823
최종 빨강 (운영)	window	"	12.75%	0.992	0.876	0.931	0.0010

근거: outputs/tables/r2_operational_performance.csv, outputs/predictions.csv

- 상단 3행은 **모델 비교용**이다. fold마다 동일한 고장 428 window를 재사용하므로 운영 성능이 아니다.
- 하단 2행이 **동결 운영 구성의 실제 성능**이다. 2단 확인이 오경보를 241건에서 3건으로, FPR을 0.0823에서 0.0010으로 **82배** 낮춘다. 대가는 Recall 1.000 → 0.876이다.

2.9 확률 제시와 그 한계

본 모델의 risk_score = 1 - p_normal은 **순위 통계이지 고장 확률이 아니다**. 이를 확률처럼 쓰면 안 되는 이유를 수치로 공개한다.

지표	risk_score	상수예측(기저율)
Brier	0.487	0.111
log-loss	1.695	0.382

conformal p-value는 정상 가정 하에서 균등분포이므로 1-p는 정상 데이터에서도 1 근처에 몰린다. 따라서 확률 해석에는 아래의 **사후확률 민감도표**를 사용한다.

표 2-9. 현장 고장 유병률 가정별 P(고장 | 빨강 경보) — 빨강 TPR 0.876, FPR 0.00102 기준

가정 고장 유병률	P(고장 빨강)
1%	0.896
0.1%	0.461
0.01%	0.079

근거: outputs/tables/r3_posterior_sensitivity.csv, r3_risk_score_calibration.csv

현장 고장률이 0.1% 수준이면 빨강 경보의 절반가량이 오경보일 수 있다. 이 표는 제4장의 경보 운영 정책을 정하는 근거다.

□ 제3장. 영향요인 및 오류분석 [15점]

3.1 탐지력을 만드는 변수 (특징군 ablation)

표 3-1. 특징군별 평균 AP (M1 / M3)

특징군 조합	M1	M3
전체 (A·S·R·O)	1.0000	0.9988
A 제외	0.9997	0.9984
S 제외	0.9987	0.9810
R 제외	1.0000	1.0000
O 제외	1.0000	0.9987
A(진폭) 단독	0.9935	0.9772
S(형태) 단독	0.9986	0.9956
R(관계) 단독	0.6923	0.6922
O(전류수준) 단독	0.5052	0.5058

근거: outputs/tables/e4_feature_ablation.csv

형태(S) 단독으로 AP 0.9986, 진폭(A) 단독으로 0.9935에 도달한다. 어느 한 군을 빼도 AP가 0.98 아래로 떨어지지 않는다. **신호가 여러 특징군에 중복되어 있다는 것은 국소적 고장 메커니즘이 아니라 두 기록 전체의 차이**라는 신호이며, 1.4의 날짜 교란 경고와 일치한다.

3.2 모델이 실패하는 조건 — 계측 변화

정상 데이터에 설비 고장이 아닌 변화를 가했을 때 오경보가 얼마나 증가하는지 측정하였다.

표 3-2. 섭동별 최악 오경보 증가폭(%)

모델	이득	오프셋	극성반전	샘플링 jitter	최악
BL-0	61.3	30.0	0.5	16.3	61.3
M1	8.3	89.7	5.3	23.2	89.7
M2	22.3	5.0	1.9	6.6	22.3
M3	6.3	17.0	11.3	3.5	17.0

근거: outputs/tables/e5_robustness_summary.csv, e6_shift_false_alarm.csv, 그림 3-1 figures/fig5_robustness.png

M1은 전류 센서에 학습 표준편차의 절반에 해당하는 DC 오프셋만 생겨도 정상 window의 89.8%를 이상으로 판정한다. BL-0는 이득 변화에서 무너진다. 이 축이 최종모델 선정의 실제 근거다.

3.3 오경보가 집중되는 조건

표 3-3. 정상 holdout의 조건별 오경보율 (1단 기준)

조건	평균 오경보율	최악 블록
저부하 구간	2.30%	4.69%
중부하 구간	1.39%	3.51%
고부하 구간	0.20%	0.46%
버스트 시작 1초 이내	1.53%	3.91%
버스트 시작 1초 이후	0.94%	1.82%

근거: outputs/tables/e7_error_conditions_summary.csv

오경보는 저부하에 11.5배 집중된다. 저부하는 학습 분포에서 과소대표된 정상 운전상태이며, 고장이 아니라 “덜 학습된 정상”이다. 버스트 시작부도 1.6배 높다.

3.4 교차검증이 운영 오경보를 대표하지 않는다

본 분석에서 가장 중요한 부정적 발견이다.

구성	블록 4에서의 1단 오경보율
CV fold (학습 1-3, 보정 0)	0.27% (8 / 2,929)
동결 운영 구성 (학습 0-2, 보정 3)	8.23% (241 / 2,929)

근거: outputs/tables/e3_normal_block_cv.csv 19행, outputs/predictions.csv

같은 모델, 같은 평가 블록인데 30배 차이가 난다. 차이의 원인은 보정 블록뿐이다. 블록 3은 CV에서 오경보 3건에 불과한 조용한 구간이라, 여기서 정한 임계값이 블록 4의 운전변화를 견디지 못한다. 비녹색 241개 중 217개가 원본 행 16,000-19,000 구간에 몰려 있고, 블록 4의 106개 버스트 중 54개(51%)에서 노랑이 울린다.

이는 중첩 window와 블록 분할에서 conformal의 교환가능성 가정이 성립하지 않는다는 직접 증거다. 따라서 **본 보고서는 CV 오경보율을 시스템 성능으로 제시하지 않으며**, 제2장 표 2-8에서 운영 수치를 별도로 보고한다. 블록이 5개뿐이고 고장사건이 1건이므로, 이를 더 줄일 여유 데이터가 없다는 점도 함께 밝힌다.

3.5 전류 채널 의존과 2단 확인의 필요성

표 3-5. 1단 점수의 1순위 기여 특징이 전류 채널인 비율

대상	window 수	전류 1순위	비중
고장 기록	428	307	71.7%
정상 holdout	2,929	766	26.2%

근거: outputs/tables/r5_stage1_channel_share.csv

고장 window의 71.7%에서 1단의 최대 기여 특징이 전류 유래다. 전류는 운전상태에 민감한 동시에 **수집세션(날짜) 차이에도 민감**하므로, 1단 단독 판정은 “다른 날의 전류 계측조건”을 탐지했을 가능성을 배제할 수 없다.

이것이 2단에서 전류를 제외한 진동 특징만으로 재확인하는 이유다. 2단은 고장 window의 96.3%에서 $p \leq 0.01$ 이므로, **진동만으로도 독립적인 이상 증거가 존재한다**. 1단만 울리는 경우를 설비 고장이 아니라 계측·운전조건 확인(노랑)으로 분리하는 근거가 여기에 있다.

3.6 미탐지가 발생하는 조건

최종 빨강 기준으로 고장 window 428개 중 53개를 놓친다. 원인은 모델이 아니라 **지속성 규칙의 구조**다.

표 3-6. 빨강 미탐 53건의 위치 분포

위치	미탐 window	비중
버스트 첫 2 window	33	62.3%
그 이후	20	37.7%

근거: outputs/tables/r4_red_fn_by_position.csv, r4_red_fn_by_burst.csv

빨강은 “연속 3 window”를 요구하므로 각 버스트의 첫 2 window는 **구조적으로 빨강이 될 수 없다**. 17개 버스트 $\times 2 = 34$ 개가 여기 해당하며, 실제 미탐의 62.3%를 설명한다. 나머지 20건은 짧은 버스트에서 3연속을 채우지 못한 경우다.

즉 미탐은 “신호를 못 봤다”가 아니라 “확인 조건을 채울 관측량이 부족했다”이며, 이는 제4장의 판정보류 정책으로 연결된다.

□ 제4장. 현장 활용방안 [10점]

4.1 경보 단계와 작업자 조치

모델 출력은 0/1이 아니라 다음 4개 상태다.

상태	조건	화면 표시	작업자 조치	이관
초록	1단 정상	정상범위, 현재 부하상태	계속 운전	없음
관측부족	버스트 < 3 window	판정 보류	다음 버스트 대기 또는 재측정	반복 시 DAQ 점검
노랑	1단 이상, 2단 미확인	위험순위 + 확인후보 2개	기록·누적만. 즉시 조치 없음	같은 교대에 3회 이상 반복 시 정비 통보
빨강	1·2단 동시 이상 연속 3 window	전류·진동 증거와 점검항목	생산일정 조정 후 유압펌프 정밀점검	설비담당자 승인

노랑을 “즉시 점검”이 아니라 “기록·누적”으로 정의한 것은 3.4의 결과 때문이다. 동결 운영 구성에서 정상 holdout의 8.13%가 노랑이고 106개 버스트 중 54개에서 1회 이상 올린다. 이 빈도로 교대 내 점검을 지시하면 작업자가 경보를 신뢰하지 않게 된다. 반면 빨강은 2,929 window에서 3건뿐이므로 실제 조치를 지시할 수 있다. 이 정책이 holdout 결과를 보고 정해졌다는 점을 밝힌다.

4.2 확인 후보와 점검 순서

출력의 top_reason_1/2는 원인 판정이 아니라 우선 확인 후보다. 특징 기여도에서 기계적으로 생성되며 물리적 인과를 입증하지 않는다.

상위 기여 특징	우선 확인 후보
전류 수준·형태 (O_* , $*_CUR$)	전류센서 이득·오프셋·결선, DAQ 시각
상·하부 진동 관계 (R_*)	체결·정렬 상태, 베어링 유격
진동 시간구조 (S_*)	DAQ 시각 동기화, 샘플링
진동 진폭 (A_*)	부하·소재·금형 변경 여부

4.3 경보 예산과 임계값 역산

표 2-9의 사후확률표를 운영 기준으로 사용한다.

- 현장 고장 유병률 1% 가정 시 빨강의 사후확률은 **0.896**이므로, 빨강은 즉시 조치 대상으로 타당하다.
- 유병률 **0.1%** 가정 시 0.461로 떨어진다. 이 경우 빨강 1건으로 설비를 정지하지 말고, **연속 2회 빨강 또는 2개 교대 연속 발생**을 정지 검토 조건으로 상향해야 한다.
- 관측된 정상 구간에서 빨강은 3건이나, 이를 실제 오경보율 0으로 일반화하지 않는다. 관측시간을 함께 제시하고 Poisson 95% 상한을 병기한다.

자동 정지는 권고하지 않는다. 단일 고장기록으로는 자동정지의 비용과 안전성을 검증할 수 없다.

4.4 모니터링과 재교정

- 주간 모니터링 지표: 노랑·빨강 사건 수, 최악 블록 오경보율, 부하 구간별 분포 변화
- 재교정 조건: 노랑 비율이 기준 대비 2배 이상 증가, 또는 새 부하상태가 학습범위를 벗어나 관측부족·미지상태 표시가 급증할 때
- 작업자 override(경보 무시·강제 점검)를 기록하여 다음 재교정의 라벨로 사용

4.5 추가 데이터 수집 제안

현재 데이터의 한계를 실제로 해소하는 유일한 방법이다.

1. 여러 부하·제품·교대에 걸친 정상 데이터 최소 3.7시간 이상
2. 서로 다른 날짜에 정상과 이상이 함께 존재하는 기록 (날짜 교란 해소)
3. 독립 고장사건 10건 이상과 고장 전 정상→열화→고장 전이 구간 (리드타임 측정의 전제)
4. 센서 교체·극성·이득·DAQ 동기화 메타데이터
5. 기어·베어링 진단이 목적이면 수 kHz 이상 진동 채널 추가

□ 제5장. 창의성 및 차별성 [10점]

본 분석의 차별성은 새로운 알고리즘이 아니라 이 데이터에서 무엇을 믿을 수 있는지 가려낸 검증 체계에 있다.

1. 수집 공백을 분석 단위로 승격했다. 제공 데이터가 연속 시계열이 아니라 599개 버스트임을 진단하고(1.3), window·분할·평가를 모두 버스트 단위로 재설계했다. 그 결과 공식 가이드북의 분석 구간이 성립 불가능함을 보였고, 단순 sliding window의 25.6%가 가짜임을 정량화했다. → 제1장
2. 탐지 포화를 인정하고 선정 축을 바꿨다. 5개 모델이 Recall 1.000·AP 1.000으로 포화되고 학습 파라미터 0개인 규칙이 F1 최고를 기록하는 상황에서(2.4), F1으로 모델을 고르는 것은 의미가 없다. 대신 정상 데이터에 계속 섭동을 가했을 때의 오경보 증가를 기준으로 삼아 5배 이상의 변별력을 얻었다(3.2). → 제2·3장
3. 전류 교란을 제거가 아니라 구조로 방어했다. 전류는 가장 민감한 신호인 동시에 날짜 교란의 주경로다(3.5, 71.7%). 전류를 버리면 민감도를 잃고, 그대로 쓰면 세션을 탐지할 위험이 있다. 1단은 전류 포함, 2단은 전류 제외 진동으로 재확인하는 구조로 양쪽을 동시에 해결했고, 오경보를 82배 줄였다(2.8). → 제2·3·4장
4. 점수와 확률을 분리했다. 10p를 고장 확률로 제시하지 않고, Brier 0.487로 확률이 아님을 스스로 수치 공개한 뒤(2.9), 사후확률 민감도표로 현장 의사결정을 지원한다. → 제2·4장
5. 교차검증과 운영 성능을 분리했다. 같은 블록에서 CV 0.27% 대 운영 8.23%의 30배 차이를 발견하고(3.4), 이를 숨기는 대신 운영 수치를 별도 표로 보고했다. 이 발견이 노랑을 "기록"으로 정의하는 운영 정책의 근거가 되었다. → 제3·4장
6. 실패조건을 작업자 행동으로 번역했다. 미탐 53건의 62.3%가 버스트 첫 2 window라는 구조적 원인을 밝히고(3.6), 이를 "관측부족 = 판정 보류" 상태로 운영에 반영했다. → 제3·4장
7. 불리한 결과를 공개했다. 선정 게이트 3회 개정과 원 규칙에서의 BL-0 선택(2.5), 이상 라벨의 선정 사용(2.6), BL-1의 게이트 미평가(2.5), 사전실험에서의 이상 데이터 관찰(2.6)을 모두 본문에 명시했다.

□ 제6장. 코드 구성 및 재현성 [10점]

6.1 실행 방법

```
pip install -r requirements.txt
python run_all.py --config config.yaml --mode quick    # CPU 약 30초
python run_all.py --config config.yaml --mode full     # + LSTM-AE 재현(약 3.6시간)
python make_report_tables.py                          # 보고서 보충표
python -m pytest tests -q                             # 13 passed
```

quick 모드만으로 본 보고서의 모든 핵심 주장과 표·그림·예측파일이 재생성된다. full은 공식 LSTM-Autoencoder(BL-1) 재현을 추가한다. TensorFlow가 없으면 PyTorch로 동일 구조를 만들고, 둘 다 없으면 BL-1만 건너뛴 채 나머지가 완주한다. BL-1 결과 CSV가 이미 있으면 quick에서도 비교표에 반영된다.

6.2 디렉터리 구성

```
plan_d_submission/
├─ README.md / requirements.txt / config.yaml  프로토콜 동결
└─ decision_log.md                             프로토콜 개정·발견 기록
```

```

├─ run_all.py / make_report_tables.py
├─ data/raw/                  원본 CSV 2개 (미수정)
├─ src/  data windows features models calibration
│   └─ evaluation explain selection plotting deep bl1
├─ tests/ test_windows / test_no_leakage / test_output_schema
├─ outputs/
│   ├── predictions.csv (15,299행) run_manifest.json
│   ├── tables/ (25개)          figures/ (6개)
└─ report/ 결과보고서

```

6.3 예측 결과 파일

outputs/predictions.csv — window 단위 15,299행

열	의미
source / block / split	정상·고장 / 시간블록 / fit·calibration·holdout·fault
burst_id, original_row_start/end, time_start/end	원본 추적
score_stage1, score_stage2	1단·2단 이상점수
p_normal_stage1, p_normal_stage2	정상성 conformal p-value
risk_score	1 □ p1. 위험 순위이며 고장 확률이 아님
alarm_level	green / yellow / red
top_reason_1/2, recommended_action	확인 후보와 권고
label	평가용 상태값

split 열로 in-sample 행(fit·calibration)을 구분하였으므로, 운영 성능은 split=='holdout'과 'fault'만으로 재계산할 수 있다.

6.4 재현성 보장 장치

항목	내용
시드 고정	config.yaml seed: 20261004
데이터 무결성	원본 미수정. SHA-256을 run_manifest.json에 기록
경로	절대경로 0건 (테스트로 강제)
환경 기록	Python·numpy·pandas 버전, 플랫폼, 실행시간을 manifest에 기록
clean-room 검증	outputs/가 없는 빈 복사본에서 1명령 실행 → 18개 표 전부 수치 차이 0

6.5 불변식 테스트 (13건 전부 통과)

테스트	검증 내용
test_windows.py	window가 수집 공백을 가로지르지 않음 / 버스트가 블록에 쪼개지지 않음 / fold가 모든 블록을 1회씩 holdout
test_no_leakage.py	적합이 학습 블록만 사용 / BL-0 범위가 학습구간 min-max와 일치 / conformal p가 보정집합에서 균등
test_output_schema.py	예측파일 필수 열 / 모든 표 생성 / 해시 기록 / 절대경로 부재

6.6 본 보고서 수치의 출처

본문의 모든 수치는 outputs/tables/의 CSV에서 생성되며, 각 표 아래에 근거 파일명을 명시하였다. 보고서 수치와 생성 CSV의 전수 대조를 수행하여 불일치 0건을 확인하였다.

☐ 경진대회 만족도 조사 완료 페이지 캡처 화면 (필수)

- 만족도 조사 URL : <https://naver.me/FetWt7SN>