6. 측정(Measure) 단계: 프로세스 현황 파악

간단 소개: 프로세스의 현재 성능을 측정하고 데이터를 수집하여 문제의 범위를 파악하는 단계입니다.

Measure 단계 - 문제 1~20

- 1. Measure 단계의 주요 목적은 무엇인가?
 - A. 프로세스의 현재 상태와 성능 파악
 - B. 프로젝트 목표 설정
 - C. 개선안 도출
 - D. 고객 요구 분석

정답: A

- 2. Measure 단계에서 가장 중요한 활동은?
 - A. 데이터 수집
 - B. 문제 진술서 작성
 - C. 개선안 실행
 - D. 관리도 작성

정답: A

- 3. 프로세스 변동성을 파악하는 데 사용되는 통계적 도구는?
 - A. 관리도 (Control Chart)
 - B. 프로젝트 챠터
 - C. VOC
 - D. CTQ 트리

정답: A

- 4. Measure 단계에서 사용하는 데이터 유형이 아닌 것은?
 - A. 정성적 데이터
 - B. 정량적 데이터
 - C. 예측 데이터
 - D. 실측 데이터

정답: C

- 5. 프로세스 성능을 나타내는 대표적인 지표는?
 - A. Cp, Cpk
 - B. VOC
 - C. DMAIC
 - D. SIPOC

정답: A

- 6. Measure 단계에서 데이터 수집 시 주의할 점은?
 - A. 신뢰성 있는 데이터를 수집해야 한다
 - B. 무작위로 데이터를 선택한다
 - C. 고객 요구사항 무시
 - D. 데이터는 중요하지 않다

정답: A

- 7. Measure 단계에서 프로세스 흐름도를 작성하는 목적은?
 - A. 프로세스 전체 흐름 이해
 - B. 고객 요구 분석
 - C. 개선안 실행
 - D. 프로젝트 종료

정답: A

- 8. Measure 단계에서 '측정 시스템 분석(MSA)'의 목적은?
 - A. 데이터 측정의 정확성과 신뢰성 평가
 - B. 문제 진술서 작성
 - C. 고객 만족도 조사
 - D. 개선안 실행

정답: A

- 9. Measure 단계에서 데이터 수집 계획에 포함되지 않는 항목은?
 - A. 데이터 수집 방법
 - B. 수집할 데이터 종류
 - C. 프로젝트 종료일
 - D. 데이터 수집 주기

정답: C

- 10.프로세스 변동의 원인을 이해하기 위해 Measure 단계에서 자주 사용하는 그래프는?
 - A. 히스토그램
 - B. 광고지
 - C. 조직도
 - D. 표준 작업 지침서

정답: A

- 11.Measure 단계에서 수집된 데이터가 불완전할 때의 문제점은?
 - A. 분석 결과 왜곡 가능
 - B. 프로젝트 빨리 종료
 - C. 광고 효과 증가
 - D. 고객 불만 증가

정답: A

- 12.Measure 단계에서 데이터의 변동성을 줄이기 위해 사용하는 도구는?
 - A. 관리도
 - B. VOC
 - C. SIPOC
 - D. 프로젝트 챠터

정답: A

- 13.Measure 단계에서 데이터 수집 후 가장 먼저 해야 할 일은?
 - A. 데이터 정리 및 검증
 - B. 문제 정의
 - C. 광고 계획 수립
 - D. 프로젝트 팀 구성

정답: A

- 14.Measure 단계에서 '프로세스 능력(Cp)'이란?
 - A. 프로세스가 규격 한계 내에서 일관되게 작동하는 능력
 - B. 고객 요구사항 목록
 - C. 광고 효과 분석
 - D. 팀워크 평가

정답: A

- 15.Measure 단계에서 '측정 시스템 분석(MSA)'에서 평가하지 않는 항목은?
 - A. 반복성, 재현성
 - B. 측정 도구의 정확도
 - C. 고객 만족도
 - D. 데이터 수집 방법

정답: C

- 16.Measure 단계에서 '측정 기준'의 역할은?
 - A. 데이터 수집의 기준을 명확히 하여 신뢰성 확보
 - B. 프로젝트 범위 설정
 - C. 개선안 선정
 - D. 팀 구성

정답: A

- 17.Measure 단계에서 '데이터 샘플링'의 목적은?
 - A. 전체 데이터를 대표하는 일부 데이터 수집
 - B. 광고 대상 선정
 - C. 프로젝트 계획 수립
 - D. 고객 요구 분석

정답: A

- 18.Measure 단계에서 프로세스 매핑이 중요한 이유는?
 - A. 프로세스의 흐름과 문제점을 시각화하기 위해
 - B. 광고 효과 증대
 - C. 직원 평가
 - D. 비용 절감

정답: A

- 19.Measure 단계에서 사용하는 '히스토그램'은 무엇을 나타내는가?
 - A. 데이터의 분포와 빈도
 - B. 고객 요구사항
 - C. 프로젝트 일정
 - D. 품질 매뉴얼

정답: A

- 20.Measure 단계에서 데이터의 '정확성'을 높이는 방법은?
 - A. 측정 도구의 교정과 표준화
 - B. 무작위 데이터 수집
 - C. 광고 확대
 - D. 프로젝트 팀 확대

정답: A