# 12. 실험계획법(DoE)의 기초

간단 소개: 실험계획법(Design of Experiments, DoE)을 통해 체계적으로 실험을 설계하고 분석하여 품질 개선을 수행하는 방법을 배운다.

# 실험계획법(DoE) 문제 1~20

- 1. 실험계획법(DoE)이란 무엇인가?
  - A. 품질 개선을 위해 변수를 체계적으로 조작하는 실험 설계 방법
  - B. 광고 예산 배분 방법
  - C. 프로젝트 일정 관리 방법
  - D. 고객 만족도 조사 방법

### 정답: A

- 2. DoE의 주요 목적은?
  - A. 실험 변수의 영향력을 파악하고 최적 조건을 찾는 것
  - B. 광고 효과 측정
  - C. 프로젝트 일정 단축
  - D. 고객 피드백 수집

### 정답: A

- 3. 실험계획법에서 '인자(Factor)'란?
  - A. 실험에서 조절하거나 변화시키는 변수
  - B. 광고 종류
  - C. 프로젝트 팀원 수
  - D. 고객 유형

#### 정답: A

- 4. 실험계획법에서 '수준(Level)'이란?
  - A. 각 인자가 취할 수 있는 값 또는 상태
  - B. 광고 예산 단계
  - C. 프로젝트 일정 단계
  - D. 고객 만족도 등급

### 정답: A

- 5. 실험계획법에서 '반복(Replication)'의 목적은?
  - A. 실험 결과의 신뢰성을 높이기 위해 실험을 여러 번 수행
  - B. 광고 반복 송출
  - C. 프로젝트 일정 반복
  - D. 고객 설문 반복

#### 정답: A

- 6. 완전 요인 실험(Full factorial experiment)이란?
  - A. 모든 인자의 모든 수준 조합에 대해 실험하는 방법
  - B. 광고 전 채널 사용
  - C. 프로젝트 일정 완전 계획
  - D. 고객 모든 유형 대상 설문

### 정답: A

- 7. 실험에서 '주효과(Main effect)'란?
  - A. 한 인자가 결과에 미치는 영향
  - B. 광고 주 효과
  - C. 프로젝트 주 일정
  - D. 고객 주 의견

### 정답: A

- 8. 실험에서 '교호작용(Interaction effect)'이란?
  - A. 두 개 이상의 인자가 함께 결과에 미치는 영향
  - B. 광고와 프로젝트의 상호작용
  - C. 고객과 제품의 상호작용
  - D. 프로젝트 팀 내 상호작용

#### 정답: A

- 9. DoE의 2수준 인자 실험에서 인자 3개라면 총 몇 번의 실험이 필요한가? A. 8 번 (2³)
  - B. 6 번
  - C. 4 번
  - D. 3 번

#### 정답: A

- 10.DoE에서 실험 설계 시 '무작위화(Randomization)'의 목적은?
  - A. 외부 요인의 영향을 최소화하여 결과 신뢰성 확보
  - B. 광고 무작위 배포
  - C. 프로젝트 무작위 팀 배정
  - D. 고객 무작위 설문

#### 정답: A

- 11.실험계획법에서 '블록화(Blocking)'란?
  - A. 실험 조건의 변동 요인을 그룹으로 묶어 영향을 줄이는 방법
  - B. 광고 캠페인 구분
  - C. 프로젝트 일정 구분
  - D. 고객 그룹 구분

### 정답: A

- 12.실험계획법을 통해 얻는 주요 결과는?
  - A. 인자의 영향력과 최적 조건
  - B. 광고 효과 측정
  - C. 프로젝트 일정 단축
  - D. 고객 만족도 점수

### 정답: A

- 13.DoE를 통해 개선할 수 있는 품질 특성은?
  - A. 제품의 강도, 치수, 내구성 등 다양한 품질 특성
  - B. 광고 디자인
  - C. 프로젝트 일정
  - D. 고객 서비스 태도

# 정답: A

- 14.실험계획법에서 '요인설계(Factorial Design)'의 장점은?
  - A. 여러 인자를 동시에 분석 가능
  - B. 광고 비용 절감
  - C. 프로젝트 관리 용이
  - D. 고객 피드백 신속 수집

### 정답: A

- 15.DoE를 실시하기 전에 반드시 해야 하는 일은?
  - A. 실험 목적과 변수를 명확히 정의
  - B. 광고 예산 확정
  - C. 프로젝트 일정 조율
  - D. 고객 목록 작성

#### 정답: A

- 16.실험계획법에서 '주효과'를 측정하기 위해 사용하는 그래프는?
  - A. 주효과 도표(Main Effect Plot)
  - B. 광고 분석표
  - C. 프로젝트 일정표
  - D. 고객 만족도 그래프

#### 정답: A

- 17.DoE 에서 '실험오차(Error)'란?
  - A. 실험 결과에 포함된 불규칙한 변동
  - B. 광고 오차
  - C. 프로젝트 일정 오차
  - D. 고객 불만

#### 정답: A

- 18.실험계획법으로 품질 개선 후 확인하는 단계는?
  - A. 검증 및 표준화 단계
  - B. 광고 결과 분석
  - C. 프로젝트 완료 보고
  - D. 고객 피드백 수집

### 정답: A

- 19.실험계획법을 통해 도출한 최적 조건은 무엇을 의미하는가?
  - A. 목표 품질 특성을 만족시키는 변수 조합
  - B. 광고 최대 효과
  - C. 프로젝트 최단 일정
  - D. 고객 최대 만족

### 정답: A

- 20.DoE 활용 시 주의할 점은?
  - A. 실험 설계가 잘못되면 결과가 왜곡될 수 있음
  - B. 광고를 많이 해야 효과
  - C. 프로젝트 인원을 많이 투입
  - D. 고객 설문을 자주 실시

# 정답: A