

화면 와이어프레임 2/2



S04 작업지시 상세 - 작업자가 지시를 시작하고 LOT 생산실적을 등록한다. LOT을 선택하면 S05로 이동한다.

S05 LOT 상세 - 생산·검사 이력, 사용 규격, 시간·설비 조건이 같은 관련 LOT 후보를 함께 본다. 품질 담당자는 검사·AI 요약을 실행한다.

S06 치수 검사 입력 - 품질 담당자가 대상별 측정값을 모두 입력한다. 서버가 규격 내/외를 판정하고 확정 후 S05로 돌아간다.