

# 工程技术公司青岛维修基地航线中队

奖惩文件

018年21号

# 关于 12 月 24 日 B-1441 飞机送机人员晚到事件

航线各中队、分队:

12月24日,SC8815 航班/B-1441飞机过站出港时,送机人员陈杨没有及时到达机位导致飞机错过 CDM 时间,计划出港 10:00 实际出港 10:10。

### 一、事件经过及分析

### 1、事情经过:

12月24日1、10分队白班。B-1441飞机过站停21号机位,计划出港10:00,根据调度系统工作安排,单机责任人陈顺平,送机人员陈杨。09:30左右,B-1441飞机开始上客,单机责任人陈顺平在分队微信群里通知"21上客了",由于这个时间段在开交班会,陈杨没有看到21号机位需要送机信息,分队其他人员也没有注意到该信息。09:45左右,陈顺平又在微信群里通知"21快上完客了""24(笔误应为21)关门了""送机的快来"等信息催促送机人员尽快到机位。陈杨看到信息后回复"没看到,马上",并呼叫特车保障,由于特车一直没有到办公室,陈杨从办公室跑到21号机位,在这期间飞机错过CDM时间灭灯等待,短暂停留后再次推出。

## 2、原因分析:

关于送机人员到位的相关要求: 开始上客前单机第一时间在群里报告。 实际情况单机责任人按要求在微信群内进行了报告, 但是由于分队正在交 接班, 没有人注意到送机信息; 单机发现送机人员没有按时到达机位后也没 有采取更积极有效的办法; 送机人员没有关注自己负责飞机的出港时刻, 分 队主管及调度排班人员没有及时监督提醒。上述原因是导致问题发生的直 接原因。送机人员的相关工作要求不够明确, 缺少送机人员的相关管控措施,

# I

# 工程技术公司青岛维修基地航线中队

是导致问题发生的根本原因。

### 3、责任界定

B-1441 飞机送机人员陈杨,没有关注所负责飞机出港时间,到机位时间偏晚,对该事件负岗位责任;

B-1441 飞机单机责任人陈顺平,发现微信群没有回复后,没有采取积极有效措施及时通知办公室值班人员,对该事件负次要岗位责任;

航线1分队主管郭劲松对该事件负管理责任。

#### 二、处罚措施

根据《山东航空股份有限公司航空安全奖惩规定》、《工程技术公司奖惩制度》以及《青岛维修基地航线中队绩效考核规定》,经中队研究决定处理如下:

- 1、陈杨,扣除12月份绩效5分。
- 2、陈顺平,中队通报批评。
- 3、郭劲松,中队通报批评。

## 三、整改措施

各分队传达该事件,提醒送机人员关注自己所负责的飞机,在飞机出港前30钟离开办公室;单机责任人在上客前通过微信群提醒送机人员尽快到机位,若时间比较紧迫,立即用电话等有效方式联系;分队主管及调度系统排班人员要及时监控提醒。

青岛维修基地航线中队

2018年12月24日