车库管理系统开发项目预算(V1.2)							
工程名称:	车库管理系统开发项目	项目工程毛利润					
客户名称:		工程开始日期:	2016年12月1日				
项目经理:		工程结束日期:	2018年1月30日				
合同总价:		预计总成本:	¥976, 000. 00				
<u>项目管理</u>							
项目序号	项目名称	预计总费用	占用成本的比例				
1001	项目经理	100, 000	10. 25%				
	总计:	100, 000	10. 25%				
研发费用							
项目序号		预计总费用	占用成本的比例				
2001	软件开发外包	676, 000	69. 26%				
2002	硬件外协	120, 000	12. 30%				
2003	系统联合调试费用	10,000	1. 02%				
	总计	806, 000	82. 58%				

产品化费用			
项目序号	项目名称	预计总费用	占用成本的比例
3001	外观设计费	50, 000	5. 12%
	总计:	50, 000	5. 12%
其他费用			
项目序号	项目名称	预计总费用	占用成本的比例
4001	差旅及交通费	10,000	1. 02%
4002	Demo搭建费用	10,000	1. 02%
	总计:	20, 000	2.05%,

制表: よりな 日期: 2017.7.18

版本: V 1.2

成本号 名称 人数 单价 (人月) 时间 时间占比 合计 1001 项目经理 2 10000 10 50% 100,000 成本号 名称 工作量(人月) 未税单价 (人月) 合计 合计 2001 软件开发外包 52 13000 676,000 成本号 名称 价格(未税) 合计 2002 在分 22,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 22,000 22,000 22,000 22,000 2002 22,000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 5,000 5,000 5,000 5,000 2000 4,000 4,000 2,000 6,000 6,000 6,000 2002 设备调试费用 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,								
成本号 名称 工作量(人月) 未税单价 (人月) 合计 2001 软件开发外包 52 13000 676,000 成本号 名称 价格(未税) 合计 2002 ACS采购费 70,000 70,000 成本号 名称 价格 合计 2002 基本以别摄像机 8,000 22,000 2002 车牌识别摄像机 8,000 8,000 2002 车牌识别摄像机 8,000 5,000 2002 至早记控制板 5,000 5,000 2002 红票机 4,000 4,000 2002 设备调试费 5,000 5,000 成本号 名称 (每人次) 人次 合计 2002 设备调试费 5,000 5,000 成本号 名称 (每人次) 人次 合计 2003 系统联合调试费用 5,000 2 10,000 成本号 名称 (每人次) 人次 合计 3001 外观设计费 50,000 50,000 成本号 名称 (每人次) <td>成本号</td> <td>名称</td> <td>人数</td> <td>1 ' - '</td> <td>时间</td> <td>时间占比</td> <td>合计</td>	成本号	名称	人数	1 ' - '	时间	时间占比	合计	
大麻・ 大作車 (人月) (人月) 合け	1001	项目经理	2	10000	10	50%	100,000	
大麻・ 大作車 (人月) (人月) 合け								
成本号 名称 价格 (未税) 合计 2002 ACS采购费 70,000 70,000 成本号 名称 价格 合计 2002 出入口闸机 22,000 22,000 2002 车牌识别摄像机 8,000 8,000 2002 车牌识别摄像机 5,000 5,000 2002 纸票机 4,000 4,000 2002 CPU主控板 6,000 6,000 2002 设备调试费 5,000 5,000 成本号 名称 往返上海 (每人次) 人次 合计 2003 系统联合调试费用 5,000 2 10,000 成本号 名称 价格(未税) 合计 合计 3001 外观设计费 50,000 50,000 成本号 名称 价格(未税) 人次 合计 4001 差旅费 4,000 2 8,000 成本号 名称 价格 合计 合计 4001 交通费 2,000 2,000 成本号 名称 价格 合计	成本号	名称	工作量(人月)	1			合计	
2002 ACS采购费 70,000 70,000 成本号 名称 价格 合计 2002 出入口闸机 22,000 22,000 2002 车牌识别摄像机 8,000 8,000 2002 车牌识别摄像机 5,000 5,000 2002 纸票机 4,000 4,000 2002 公里拉板 6,000 6,000 2002 设备调试费 5,000 5,000 成本号 名称 (每人次) 人次 合计 2003 系统联合调试费用 5,000 2 10,000 成本号 名称 价格(未税) 合计 3001 外观设计费 50,000 50,000 成本号 名称 (每人次) 人次 合计 4001 差旅费 4,000 2 8,000 成本号 名称 价格 合计 4001 交通费 2,000 2,000	2001	软件开发外包	52	13000			676,000	
2002 ACS采购费 70,000 70,000 成本号 名称 价格 合计 2002 出入口闸机 22,000 22,000 2002 车牌识别摄像机 8,000 8,000 2002 车牌识别摄像机 5,000 5,000 2002 纸票机 4,000 4,000 2002 公里拉板 6,000 6,000 2002 设备调试费 5,000 5,000 成本号 名称 (每人次) 人次 合计 2003 系统联合调试费用 5,000 2 10,000 成本号 名称 价格(未税) 合计 3001 外观设计费 50,000 50,000 成本号 名称 (每人次) 人次 合计 4001 差旅费 4,000 2 8,000 成本号 名称 价格 合计 4001 交通费 2,000 2,000								
成本号 名称 价格 合计 2002 出入口闸机 22,000 22,000 2002 车牌识别摄像机 8,000 8,000 2002 PLC控制板 5,000 5,000 2002 纸票机 4,000 4,000 2002 CPU主控板 6,000 6,000 2002 设备调试费 5,000 5,000 成本号 名称 往返上海(每人次) 人次 合计 2003 系统联合调试费用 5,000 2 10,000 成本号 名称 价格(未税) 合计 3001 外观设计费 50,000 50,000 成本号 名称 住返深圳(每人次) 人次 合计 4001 差旅费 4,000 2 8,000 成本号 名称 价格 合计 4001 交通费 2,000 2,000	成本号	 名称	价格 (未税)				合计	
成本号 名称 价格 合计 2002 出入口闸机 22,000 22,000 2002 车牌识别摄像机 8,000 8,000 2002 PLC控制板 5,000 5,000 2002 纸票机 4,000 4,000 2002 CPU主控板 6,000 6,000 2002 设备调试费 5,000 5,000 成本号 名称 往返上海(每人次) 人次 合计 2003 系统联合调试费用 5,000 2 10,000 成本号 名称 价格(未税) 合计 3001 外观设计费 50,000 50,000 成本号 名称 住返深圳(每人次) 人次 合计 4001 差旅费 4,000 2 8,000 成本号 名称 价格 合计 4001 交通费 2,000 2,000	2002	ACS采购费	70,000				70, 000	
2002 出入口闸机 22,000 2002 车牌识别摄像机 8,000 2002 车牌识别摄像机 8,000 2002 好上控制板 5,000 2002 纸票机 4,000 2002 CPU主控板 6,000 2002 设备调试费 5,000 成本号 名称 往返上海 (每人次) 2003 系统联合调试费用 5,000 成本号 名称 价格(未税) 3001 外观设计费 50,000 成本号 名称 往返深圳 (每人次) 人次 4001 差旅费 4,000 2 成本号 名称 价格 (每人次) 人次 成本号 名称 价格 4,000 2 成本号 名称 价格 4,000 2 成本号 名称 价格 4,000 2 成本号 名称 价格 4,000 2,000								
2002 出入口闸机 22,000 2002 车牌识别摄像机 8,000 2002 车牌识别摄像机 5,000 2002 纸票机 4,000 2002 纸票机 4,000 2002 CPU主控板 6,000 2002 设备调试费 5,000 成本号 名称 往返上海 (每人次) 2003 系统联合调试费用 5,000 成本号 名称 价格(未税) 3001 外观设计费 50,000 成本号 名称 住返深圳 (每人次) 人次 4001 差旅费 4,000 2 成本号 名称 价格 (每人次) 合计 4001 交通费 2,000 2,000	成本号	名称	价格				合计	
2002 PLC控制板 5,000 2002 纸票机 4,000 2002 公票机 4,000 2002 CPU主控板 6,000 2002 设备调试费 5,000 成本号 名称 往返上海 (每人次) 人次 2003 系统联合调试费用 5,000 2 成本号 名称 价格(未税) 合计 3001 外观设计费 50,000 50,000 成本号 名称 住返深圳 (每人次) 人次 合计 4001 差旅费 4,000 2 8,000 成本号 名称 价格 合计 4001 交通费 2,000 2,000							22,000	
2002 PLC控制板 5,000 2002 纸票机 4,000 2002 公票机 4,000 2002 CPU主控板 6,000 2002 设备调试费 5,000 成本号 名称 往返上海 (每人次) 人次 2003 系统联合调试费用 5,000 2 成本号 名称 价格(未税) 合计 3001 外观设计费 50,000 50,000 成本号 名称 住返深圳 (每人次) 人次 合计 4001 差旅费 4,000 2 8,000 成本号 名称 价格 合计 4001 交通费 2,000 2,000	2002	车牌识别摄像机	8,000				8,000	
2002 CPU主控板 6,000 6,000 2002 设备调试费 5,000 5,000 成本号 名称 往返上海 (每人次) 合计 2003 系统联合调试费用 5,000 2 10,000 成本号 名称 价格 (未税) 合计 3001 外观设计费 50,000 50,000 成本号 名称 往返深圳 (每人次) 人次 合计 4001 差旅费 4,000 2 8,000 成本号 名称 价格 合计 4001 交通费 2,000 2,000	2002						5, 000	
2002 CPU主控板 6,000 6,000 2002 设备调试费 5,000 5,000 成本号 名称 往返上海 (每人次) 人次 合计 2003 系统联合调试费用 5,000 2 10,000 成本号 名称 价格 (未税) 合计 3001 外观设计费 50,000 50,000 成本号 名称 (每人次) 人次 合计 4001 差旅费 4,000 2 8,000 成本号 名称 价格 合计 4001 交通费 2,000 2,000	2002	纸票机	4,000				4,000	
2002 设备调试费 5,000 成本号 名称 往返上海 (每人次) 人次 合计 2003 系统联合调试费用 5,000 2 10,000 成本号 名称 价格(未税) 合计 3001 外观设计费 50,000 50,000 成本号 名称 往返深圳 (每人次) 人次 合计 4001 差旅费 4,000 2 8,000 成本号 名称 价格 4001 空通费 2,000 成本号 名称 价格(未税) 合计 成本号 名称 价格(未税) 合计	2002						6,000	
成本号 名称 往返上海 (每人次) 人次 合计 2003 系统联合调试费用 5,000 2 10,000 成本号 名称 价格 (未税) 合计 3001 外观设计费 50,000 50,000 成本号 名称 往返深圳 (每人次) 人次 合计 4001 差旅费 4,000 2 8,000 成本号 名称 价格 合计 4001 交通费 2,000 2,000 成本号 名称 价格 (未税) 合计 成本号 名称 价格 (未税) 合计	2002	设备调试费	5,000				5, 000	
成本号 名称 (每人次) 人次 合计 2003 系统联合调试费用 5,000 2 10,000 成本号 名称 价格(未税) 合计 3001 外观设计费 50,000 50,000 成本号 名称 往返深圳(每人次) 人次 合计 4001 差旅费 4,000 2 8,000 成本号 名称 价格 合计 4001 交通费 2,000 2,000 成本号 名称 价格(未税) 合计 成本号 名称 价格(未税) 合计								
成本号 名称 价格 (未税) 合计 3001 外观设计费 50,000 50,000 成本号 名称 往返深圳 (每人次) 人次 合计 4001 差旅费 4,000 2 8,000 成本号 名称 价格 合计 4001 交通费 2,000 2,000 成本号 名称 价格 (未税) 合计	成本号	名称	,	人次			合计	
3001 外观设计费 50,000 成本号 名称 往返深圳 (每人次) 4001 差旅费 4,000 2 成本号 名称 价格 合计 4001 交通费 2,000 2,000 成本号 名称 价格(未税) 合计	2003	系统联合调试费用	5,000	2			10,000	
3001 外观设计费 50,000 成本号 名称 往返深圳 (每人次) 4001 差旅费 4,000 2 成本号 名称 价格 合计 4001 交通费 2,000 2,000 成本号 名称 价格(未税) 合计								
成本号 名称 往返深圳 (每人次) 人次 合计 4001 差旅费 4,000 2 8,000 成本号 名称 价格 合计 4001 交通费 2,000 2,000 成本号 名称 价格(未税) 合计	成本号	名称	价格 (未税)				合计	
成本号 名称 (每人次) 人次 合计 4001 差旅费 4,000 2 8,000 成本号 名称 价格 合计 4001 交通费 2,000 2,000 成本号 名称 价格(未税) 合计	3001	外观设计费	50, 000				50,000	
成本号 名称 (每人次) 人次 合计 4001 差旅费 4,000 2 8,000 成本号 名称 价格 合计 4001 交通费 2,000 2,000 成本号 名称 价格(未税) 合计								
成本号 名称 价格 合计 4001 交通费 2,000 2,000 成本号 名称 价格(未税) 合计	成本号	名称		人次			合计	
4001 交通费 2,000 2,000 成本号 名称 价格(未税) 合计	4001	差旅费	4,000	2			8,000	
4001 交通费 2,000 2,000 成本号 名称 价格(未税) 合计								
成本号	成本号	名称	<u> </u>				合计	
	4001	交通费	2,000				2,000	
	成本号	名称	价格 (未税)				合计	
	4002	Demo搭建费用	10, 000				10, 000	

总计 976000