檔 號: 保存年限:

澎湖縣政府警察局馬公分局 函

地址:澎湖縣馬公市新生路201號

承辦人:巡官 黃鐘山

電話:06-9261253 警用769-2307

傳真: 06-9278842 警用

電子信箱: S223JC3L@phpb. penghu. gov.

tw

受文者:澎湖縣政府環境保護局

發文日期:中華民國112年12月4日

發文字號:馬警分四字第1120109689號

速別:普通件

密等及解密條件或保密期限:

附件:如說明三 (112D012154 112D2004270-01.odt、112D012154 112D2004271-01.

pdf)

主旨:有關本分局舉報重機車MZL-2152等4件疑似改裝高噪音行 駛於道路案,請查照。

說明:

- 一、依據澎湖縣政府警察局111年2月8日澎警交字第1110023075 號函辦理。
- 二、旨揭車輛疑似改裝排氣管高噪音行駛於道路,無法明確查 證該排氣設備是否違法改(變)裝及噪音超標,惠請實施臨 時檢驗及噪音檢測,以維道路交通秩序與安寧環境。
- 三、檢附澎湖縣政府警察局馬公分局舉報似改裝高噪音行駛於 道路一覽表、舉報蒐證資料各1份。

正本:交通部公路局高雄區監理所澎湖監理站、澎湖縣政府環境保護局

副本:澎湖縣政府警察局(含附件)、本分局第四組電2023(12)26文章

澎湖縣政府警察局馬公分局112年12月份舉報似改裝高噪音行駛於道路一覽表

編號	車牌	車主	地址	違規事實	駕駛人	備考
1	MZL- 2152	葉謹逢	澎湖縣馬公市長 安里11鄰仁愛路 68巷1號4樓之1	疑改裝排氣管產 生高噪音	巡邏中發 現,以錄 影畫面逕 行舉報	重機車
2	NKG- 1228	林靖純	澎湖縣馬公市光 復里24鄰新村路 36號之4	疑改裝排氣管產 生高噪音	巡邏中發 現,以錄 影畫面逕 行舉報	重機車
3	NKG- 0007	高瑋承	澎湖縣馬公市啟 明里中正路2巷1 號之5	疑改裝排氣管產 生高噪音	巡邏中發 現,以 影畫面逕 行舉報	重機車
4	NEL- 7202	楊晉德	澎湖縣白沙鄉岐 頭村6鄰岐頭10 之1號	疑改裝排氣管產 生高噪音	巡邏中發 現, 以畫 新 五 舉 報	重機車
		以下 空白				

地址:馬公市臨海路33號聯絡方式:承辦人警員吳忠泰

電話: 警用 2328

電子信箱: maku2328@ms1. phpb. gov. tw

發文日期:中華民國 112 年 12 月 01 日 發文字號:馬警啓字第 1121108 號

速別:普通件

附件:車籍資料報表、現場照片、錄影光碟。

主旨:檢陳警員吳忠泰、蔡宜娣取締機車車號 MZL-2152 疑似擅自增、減、變更原有規格之排氣管案,報請察核。

說明:

- 一、警員吳忠泰、蔡宜娣擔服 112 年 11 月 30 日 20-22 時巡邏勤務,勤中接獲值班通報中正路及仁愛路段,有機車行進中排氣管產生之音量過於大聲,並行駛至仁愛路 85-1 號前停車,經調閱路口監視器後,見該 MZL-2152 普重機停於人行道上,經前往現場查看,該車排氣管非原廠設備,疑似有設備不全或損壞予修復,或擅自增、減、變更原有規格氣管之情事,惟駕駛人表示該排氣管已檢驗合格,為求謹慎,仍建請函發監理站、環保局針對汽車進行檢驗,待查證屬實後,再依違規事實(道路交通管理處罰條例-「第 16 條第 1 項第 2 款」)予以舉發。
- 二、陳報分局四組函報監理站、澎湖縣政府環保局進行後續召回檢驗。

所長: 養務長許再吉

* * MZL-2152 牌照棒類: 真可将軍 (N/A) 密牌: 光陽 2020年01月 總排氣量: 111 CC RFBSE22BMLB206498 引秦発展: SE22BM-206401 軍潰: 淺灰 重身式機: (N/A) * 發照日期: 2020年02月05日 lm: 澎湖藍理站 原監理單位: 逐渐監理站 鹰: 安事中心 車型號碼: A0479N10A07-59 岩曲

. . X120403355

ţ . 0903113511

澎湖縣馬公市澎湖縣馬公市區安里11鄰仁國路68香1號四模之1

生日:

期:)原因:

4

超更-解收回

(元)

期: 期: 最近坦戶日期:

車主名稱:

牌照狀態異動時間:

是否有動保:

是否有動保點交:

動保连日:

華語論

1981年07月08日

2023年03月07日14時00分49秒

畫

2032年07月04日

2022年06月28日

晚昭强光洁 醇	建四甲州市田	B	性照例的声册
(2010: 25 - 11 to 12)	NAVE BATTLE BATTLE	NAL MARKET AND INC.	Salar Indian Indian Indian
mon Clar II to be in the act	who was that was		
#W月00日10時17分24秒	本三計 理		
	1	3	1: 4:

HÆ	超日	<u>je</u>	戸籍池址
3355	2022年06月28日09時59分49秒	00 時 00 分 00 秒	澎湖縣馬公市澎湖縣馬公市長安里11岁仁愛路68哥1和
15035	2021年06月15日11時47分24秒	2022年06月28日09時59分49秒	澎湖縣馬公市澎湖縣馬公市山水里珠江32號之27
0615	2020年02月05日15镑17分24秒	2021年06月15日11詩47分24秒	逐湖縣湖西鄉紅房村006脚紅建河54之13號

案	年	月	警	察	局	分局	案	次	編	號			98 % /W /I
號	112	11	澎	湖	縣	馬公					案	由	取締改裝車輛

編號(1)



攝影時間 112年11月30日 攝影地點 馬公市仁愛路85-1號前 攝影人 警員吳忠泰

說明:普重機車號 MZL-2152。

編號(2)



攝影時間 112年11月30日 攝影地點 馬公市仁愛路85-1號前 攝影人 警員吳忠泰

說明:普重機車號 MZL-2152。疑似擅自增、減、變更原有規格氣管。

地址:馬公市臨海路 33 號 聯絡方式:承辦人警員吳忠泰

電話: 警用 2328

電子信箱: maku2328@ms1. phpb. gov. tw

發文日期:中華民國 112 年 12 月 01 日 發文字號:馬警啓字第 1121109 號

速別:普通件

附件:車籍資料報表、現場照片、錄影光碟。

主旨:檢陳警員吳忠泰、蔡宜娣取締機車車號 NKG-1228 疑似擅自增、減、變更原有規格之排氣管案,報請察核。

說明:

- 一、警員吳忠泰、蔡宜娣擔服 112 年 11 月 30 日 20-22 時巡邏勤務,勤中接獲值班通報中正路及仁愛路段,有機車行進中排氣管產 生之音量過於大聲,並行駛至仁愛路 85-1 號前停車,經調閱路口監視器後,見該 NKG-1228 普重機停於人行道上,經前往現場查看,該車排氣管非原廠設備,疑似有設備不全或損壞予修復,或擅自增、減、變更原有規格氣管之情事,惟駕駛人表示該排氣管已檢驗合格,為求謹慎,仍建請函發監理站、環保局針對汽車進行檢驗,待查證屬實後,再依違規事實(道路交通管理處罰條例-「第 16 條第 1 項第 2款」)予以舉發。
- 二、陳報分局四組函報監理站、澎湖縣政府環保局進行後續召回檢驗。

所長: 聲務員許再吉

NKG-1228

(M/A)

2023年01月

RFGFK12W0PS088350

車頂: 白; 車身: 粉红

澎湖監理站

#

汽油

牌照種類:

量型機車

麻牌:

= 4

絕排氣量:

124 CC

引擎號碼:

DH579985

車身式機:

(N/A)

發照日期:

2023年01月09日

原監理單位:

澎湖監理站

安窑中心重型號碼:

A0564N18A05-80

X220607971

0971072025

重主名稱:

林荫纯

生日:

2004年12月28日

澎湖縣馬公市澎灣縣馬公市光復里24鄰新村路36號之4

图:

(#)

本區新額

最近過戶日期:

牌照狀態異動時間:

2023年01月09日16時53分36秒

是百有動保:

雷

雷

是否有動保點交:


動保迄日:

牌照發出時間	牌照異動原图	牌照回收時間	牌照回收原因
11月09日16詩53分36秒	本医新領		

4日 4日	逵目	戶藉地址	
71 2023 年01 月09 日 16 時 53 分 36 秒	00時00分00秒	逐灣縣馬公市逐潮縣馬公市光復里24部新村路36號之4	

警察局分局案次編號 虎 第 112 11 澎湖縣馬公 案 由 取締改裝車輛

編號(1)



攝影時間 112年11月30日 攝影地點 馬公市仁愛路85-1號前

攝 影 人 警員吳忠泰

說明:普重機車號 NKG-1228。

編號 (2)



攝影時間 112年11月30日 攝影地點 馬公市仁愛路85-1號前

攝 影 人 警員吳忠泰

說明:普重機車號 NKG-1228 疑似擅自增、減、變更原有規格氣管。

 年 月 警察局分局案次編號

 虎等 112 11 澎湖縣馬公
 案 由 取締改裝車輛

編號(1)



攝影時間 112年11月30日 攝影地點 馬公市建國路

攝 影 人 警員吳忠泰

說明:普重機車號 NKG-1228 建國路往南行駛(路口監視器)。

編號 (2)



攝影時間 112年11月30日 攝影地點 馬公市仁愛路

攝 影 人 警員吳忠泰

說明:普重機車號 NKG-1228 仁愛路往西行駛(路口監視器)。

地址:馬公市臨海路 33 號 聯絡方式:承辦人警員顏隆輝

電話: 警用 2328

電子信箱: maku2328@ms1. phpb. gov. tw

發文日期:中華民國 112 年 12 月 01 日 發文字號:馬警啓字第 1121111 號

速別:普通件

附件:車籍資料報表、現場照片、錄影光碟。

主旨:檢陳所長許再吉、警員顏隆輝取締機車車號 NKG-0007 疑似擅自 增、減、變更原有規格之排氣管案,報請察核。

說明:

- 一、所長許再吉、警員顏隆輝擔服 112 年 11 月 30 日 21-24 時擴大臨檢勤務,勤中接獲值班通報中正路及仁愛路段,有機車行進中排氣管產 生之音量過於大聲,並行駛至仁愛路 85-1號前停車,經調閱路口監視器後,見該 NKG-0007 普重機停於人行道上,經前往現場查看,該車排氣管非原廠設備,疑似有設備不全或損壞予修復,或擅自增、減、變更原有規格氣管之情事,為求謹慎,建請函發監理站、環保局針對汽車進行檢驗,待查證屬實後,再依違規事實(道路交通管理處罰條例-「第 16 條第 1 項第 2 款」)予以舉發。
- 二、陳報分局四組函報監理站、澎湖縣政府環保局進行後續召回檢驗。

所長: 警務員許再吉

碼:

NKG-0007

(NA)

A.

2021年11月

碼:

RFBSE22BFMB202951

重酒: 灰

頭:

單位: 渗湖藍理站

租賃:

=

類; 汽油

H:

X120634001

1

0979135223

址: f:

澎湖縣馬公市澎湖縣馬公市敦明里中正路2看1號之5

日期:

動原因: 本監新領

1 :

(#)

日期:

日期:

牌照種類:

量型機重 光陽

高牌: 總排氨量:

III CC

引擎號碼:

SE22BP-202958

直身式様:

(N/A)

發照日期: 原監理單位: 2022年08月25日 地里温低等

安審中心車型號碼:

A0479N10A07-70

高建全

車主名稱:

生日:

2003年09月07日

金近過戶日期:

牌寫狀態異動時間: 是否有動保:

是西有動保點交:

動保运日:

建原设出時間	牌照異動原因	牌原回收時間	牌照回收原因
年08月25日10時38分56秒	本高新酒		
		tinkin till og flist med fra till state fra state fra til	

CONTRACTOR OF STREET	and the second				
* 44 2.6 1		1 5	400 ATT	ten fine fall file	
	X ≅ □	1 19	<u> </u>		
THE CASE OF THE PARTY OF THE PA				· 11-44 - 444	
					Harrist Charles Charles Control of Control o
\mathbf{F}	12 = 13 = 10 = 12 A	sa en on be o	a 4 aa tii ka tii	18 黑小黄色99 18 黑小青岛阿州一场	* = 1 = + + = 1
22 400 t month 0	in the man and an are his to	no stat on the o	A NO AND AND ASSESSMENT	邓琳以下发现周涛公开名的三十二语	4 2 1 M _ 1 1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~			Name of Street, Street		The state of the s

 案
 年
 月
 警察局分局案次編號

 號
 112
 11
 澎湖縣馬公
 案
 由
 取締改裝車輛

編號(1)




攝影時間 112年11月30日 攝影地點 馬公市仁愛路85-1號前

攝影人警員顏隆輝

說明:普重機車號 NKG-0007。


編號(2)



攝影時間 112年11月30日 攝影地點 馬公市仁愛路85-1號前

攝影人警員顏隆輝

說明:普重機車號 NKG-0007 疑似擅自增、減、變更原有規格氣管。



攝影時間 112 年11 月 30 日 攝影地點 馬公市仁愛路 85-1 號前 攝影人 警員顏隆輝 説明:

地址:馬公市臨海路 33 號 聯絡方式:承辦人警員顏隆輝

電話: 警用 2328

電子信箱: maku2328@ms1. phpb. gov. tw

發文日期:中華民國 112 年 12 月 01 日 發文字號:馬警啓字第 1121110 號

速別:普通件

附件:車籍資料報表、現場照片、錄影光碟。

主旨:檢陳所長許再吉、警員顏隆輝取締機車車號 NEL-7202 疑似擅自 增、減、變更原有規格之排氣管案,報請察核。

說明:

- 一、所長許再吉、警員顏隆輝擔服 112 年 11 月 30 日 21-24 時擴大臨檢勤務,勤中接獲值班通報中正路及仁愛路段,有機車行進中排氣管產 生之音量過於大聲,並行駛至仁愛路 85-1號前停車,經調閱路口監視器後,見該 NEL-7202 普重機停於人行道上,經前往現場查看,該車排氣管非原廠設備,疑似有設備不全或損壞予修復,或擅自增、減、變更原有規格氣管之情事,為求謹慎,建請函發監理站、環保局針對汽車進行檢驗,待查證屬實後,再依違規事實(道路交通管理處罰條例-「第 16 條第 1 項第 2 款」)予以舉發。
- 二、陳報分局四組函報監理站、澎湖縣政府環保局進行後續召回檢驗。

所長: 警務員許再吉

NEL-7202

(M/A)

2022年01月

RFGFK12W0NS043403

重通 果 重多: 粉红

澎湖壓環站

汽油

牌照種類:

重型機畫

滋牌:

三陽

總排気量:

124 CC

引擎號碼:

DH226312

重身式機:

(N/A)

發照日期:

2022年01月25日

原監理單位:

澎湖監理站

安窑中心重型號碼:

A0564N18A05-78

\$125670755

0905978170

車主名稱:

生日:

楊靈德

2004年04月17日

澎湖縣白沙鄉澎湖縣白沙鄉岐頭村006掛岐頭10之1號

᠍ =

本區新疆

(無)

最近短戶日期: 牌照狀態異動時間:

2022年01月25日12時01分10秒

是否有動保:

声

是舌有動保點交:

動保运日:

and industrial industry recommendated by the property of the contract of the c	prints the stillness in which we have	and the same and t	
牌黑發出時間	牌照異動原因	牌照回收時間	牌照回收原因
1月25日12時01分10秒	本區新領		

	EE	戸籍地址
55 2022年01月25日12 跨01分10秒	00 铸00 分00 秒	澎湖縣自沙鄉澎湖縣鱼沙鄉岐頭村006鄉岐頭10之1號

 案 年 月 警察局分局案次編號

 號 112 11 澎湖縣馬公
 案 由 取締改裝車輛

編號(1)



攝影時間 112年11月30日 攝影地點 馬公市仁愛路85-1號前

攝 影 人 警員顏隆輝

說明:普重機車號 NEL-7202。

編號(2)



攝影時間 112年11月30日 攝影地點 馬公市仁愛路85-1號前


攝影人警員顏隆輝

說明:普重機車號 NEL-7202疑似擅自增、減、變更原有規格氣管。

 案
 年
 月
 警察局分局案次編號

 號
 112
 11
 澎湖縣馬公
 案
 由
 取締改裝車輛

編號 (3)



攝影時間 112年11月30日 攝影地點 馬公市建國路前

攝影人警員顏隆輝

說明:普重機車號 NEI-7202(建國路往南行駛、路口監視器)。

編號(4)

說明:

攝影時間 112年11月30日 攝影地點 馬公市仁愛路85-1號前 攝影人 警員顏隆輝