เอกสารรายงานผลการทดสอบโดยผู้ใช้งาน (UAT)

กรณธุรกจลาดบท (SCENARIO ID)	UAT-OMS-F02
กรณีธุรกิจเรื่อง (SCENARIO NAME)	การจ่ายงานให้พนักงานหรือชุดแก้ไฟ
หัวข้อย่อย ลำดับที่ (TEST CASE ID)	UAT-OMS-F02-01
หัวข้อย่อยเรื่อง (TEST CASE NAME)	การทดสอบฟังก์ชันงานการจ่ายงานให้พนักงานหรือชุดแก้ไฟ
รายละเอียดที่จะทดสอบ	การทดสอบฟังก์ชันงานการจ่ายงานให้พนักงานหรือชุดแก้ไฟ
วัตถุประสงค์	เพื่อผู้ใช้ระบบสามารถใช้งานฟังก์ชันที่ถูกต้องได้
ผลการทดสอบ	🗆 ผ่าน 🕒 ไม่ผ่าน
ข้อเสนอแนะ	
ขอรับรองว่าได้ทำการทดสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	ขอรับรองว่าได้ทำการทดสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ	ลงชื่อ
(นางสาวพรรณี เอี่ยมสุขมงคล)	(นายปานทอง ถินสถิตย์)
ผู้จัดการโครงการ	หัวหน้าคณะทำงาน
บริษัท พอร์ทัลเน็ท จำกัด	ระบบบริหารไฟฟ้าขัดข้อง
วันที่	วันที่



การเตรียมข้อมูลก่อนทำการทดสอบ

ข้อมูลทั่วไป	
รายละเอียดข้อมูล/ ความหมาย	วหัส
หมายเลขอุปกรณ์ที่เกิดไฟฟ้าขัดข้อง	
หมายเลขสถานที่ใช้ไฟ	
สำนักงานไฟฟ้า	
ประเภทงาน	
สภาพเหตุการณ์	



ขั้นตอนการเตรียมการก่อนทำการทดสอบกระบวนการธุรกิจ

ลำดับ	เจ้าของ กระบวนการ	กระบวนการที่ ใช้อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึงข้อมูล)	พร้อมสำหรับการทดสอบ (พร้อม/ไม่พร้อม)
1	OMS		ระบบ eRespond พร้อมสำหรับการทดสอบ	พร้อม
2	ESB		ระบบ ESB พร้อมสำหรับการทดสอบ	พร้อม
3	SAP		ระบบ SAP พร้อมสำหรับการทดสอบ	พร้อม
4	OMS		ผู้ทดสอบเป็นผู้เชี่ยวชาญระบบ OMS	พร้อม





ขั้นตอนการทดสอบ

Tes	st Case	UAT-OMS -F02-01	ตรวจสอบกรณีการจ่ายงานให้พนักงานหรือชุดแก้ไฟมากกว่า 1 งาน						
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ	
1.	OMS	9.7,9.9	เลือกใบสั่งงานใบที่ 1 ใน	ลำดับหมายเลข	กล่องคำพูดการ				
			Tabงานเลือกงานหนึ่งงานที่	ใบสั่งงาน =	มอบหมายงานพนักงาน/				
		Punchlist	ต้องการ คลิกขวาบนงานใหม่	1-1004833935	ชุดแก้ไฟแสดงขึ้นมา				
		ข้อ 96	และเลือกมอบหมายงาน> จ่าย						
			งานแล้ว ให้แก่พนักงานแก้ไฟ	รหัสการไฟฟ้า.=					
			หนึ่งคน	F0110					
2.	OMS	9.7,9.9	ค้นหาพนักงานแก้ไฟหนึ่งคน	ชื่อพนักงานแก้	รายการพนักงาน/ชุดแก้				
				ไฟ = นายขจร	ไฟแสดงออกมาที่หน้าจอ				
				ศักดิ์ เข็มบุบผา	รายการพนักงาน/ชุดแก้				
					ไฟ				
				รหัสการไฟฟ้า =					
				F0110					
3.	OMS		เลือกพนักงานแก้ไฟ และคลิก		พนักงานแก้ไฟได้รับการ				
			เสร็จ		จ่ายงาน สถานะงานและ				
					ใบสั่งงานคือ จ่ายงานแล้ว				





Te	st Case	UAT-OMS -F02-01	ตรวจสอบกรณีการจ่ายงานให้พนักงานหรือชุดแก้ไฟมากกว่า 1 งาน							
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ		
4.	OMS	9.7,9.9	เลือกใบสั่งงานใบที่ 2 ในTabงานเลือกงานหนึ่งงานที่ ต้องการ คลิกขวาบนงานใหม่ และเลือกมอบหมายงาน> จ่าย งานแล้ว ให้แก่ชุดแก้ไฟหนึ่งชุด	ลำดับหมายเลข ใบสั่งงาน = 2-1004833937 รหัสการไฟฟ้า.= F08101	กล่องคำพูดการ มอบหมายงานพนักงาน/ ชุดแก้ไฟแสดงขึ้นมา					
5.	OMS	9.7,9.9	ค้นหาชุดแก้ไฟ	ชื่อชุดแก้ไฟ= รถแก้ไฟ บญ.15 รหัสการไฟฟ้า.= F08101	รายการพนักงาน/ชุดแก้ ไฟแสดงออกมาที่หน้าจอ รายการพนักงาน/ชุดแก้ ไฟ					
6.	OMS	9.7,9.9	เลือกชุดแก้ไฟและคลิกเสร็จ		ชุดแก้ไฟได้รับการจ่าย งาน สถานะงานและใบสั่ง งานคือ จ่ายงานแล้ว					
7.	OMS	9.7,9.9	เลือกใบสั่งงานใบที่ 3 ในTabงานเลือกงานหนึ่งงานที่ ต้องการ คลิกขวาบนงานใหม่ และเลือกมอบหมายงาน> จ่าย	ลำดับหมายเลข ใบสั่งงาน = 3-1004833936	กล่องคำพูดการ มอบหมายงานพนักงาน/ ชุดแก้ไฟแสดงขึ้นมา					

Page 5 of 7



ัมดูล/ กระบวน การ DMS	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล) งานแล้ว ให้แก่พนักงานแก้ไฟ คนเดิม	ข้อมูล รหัสการไฟฟ้า=	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้	ผู้ทดสอบ
DMS			รหัสการไฟฟ้า=			อ้างอิง)	
OMS			F0110				
	9.7,9.9	ค้นหาพนักงานแก้ไฟหนึ่งคน	ชื่อพนักงานแก้ ไฟ = นายขจร ศักดิ์ เข็มบุบผา	รายการพนักงาน/ชุดแก้ ไฟแสดงออกมาที่หน้าจอ รายการพนักงาน/ชุดแก้ ไฟ			
			รหัสการไฟฟ้า= F0110				
OMS	9.7,9.9	เลือกพนักงานแก้ไฟ และคลิก เสร็จ		พนักงานแก้ไฟได้รับการ จ่ายงาน สถานะงานและ ใบสั่งงานคือ จ่ายงานแล้ว			
OMS	9.7,9.9	เลือกใบสั่งงานใบที่ 4 ใน Tabงานเลือกงานหนึ่งงานที่ ต้องการ คลิกขวาบนงานใหม่ และเลือกมอบหมายงาน> จ่าย งานแล้ว ให้แก่ชุดแก้ไฟชุดเดิม	ลำดับหมายเลข ใบสั่งงาน = 4-1004833938 รหัสการไฟฟ้า.=	กล่องคำพูดการ มอบหมายงานพนักงาน/ ชุดแก้ไฟแสดงขึ้นมา			
			เสร็จ IS 9.7,9.9 เลือกใบสั่งงานใบที่ 4 ใน Tabงานเลือกงานหนึ่งงานที่ ต้องการ คลิกขวาบนงานใหม่ และเลือกมอบหมายงาน> จ่าย	เสร็จ 1S 9.7,9.9 เลือกใบสั่งงานใบที่ 4 ใน ลำดับหมายเลข Tabงานเลือกงานหนึ่งงานที่ ใบสั่งงาน = ต้องการ คลิกขวาบนงานใหม่ 4-1004833938 และเลือกมอบหมายงาน> จ่าย	เสร็จ จ่ายงาน สถานะงานและ ใบสั่งงานคือ จ่ายงานแล้ว IS 9.7,9.9 เลือกใบสั่งงานใบที่ 4 ใน ลำดับหมายเลข กล่องคำพูดการ Таbงานเลือกงานหนึ่งงานที่ ใบสั่งงาน = มอบหมายงานพนักงาน/ ต้องการ คลิกขวาบนงานใหม่ 4-1004833938 ชุดแก้ไฟแสดงขึ้นมา และเลือกมอบหมายงาน> จ่าย งานแล้ว ให้แก่ชุดแก้ไฟชุดเดิม รหัสการไฟฟ้า.=	เสร็จ จ่ายงาน สถานะงานและ ใบสั่งงานคือ จ่ายงานแล้ว IS 9.7,9.9 เลือกใบสั่งงานที่ 4 ใน ลำดับหมายเลข กล่องคำพูดการ Tabงานเลือกงานหนึ่งงานที่ ใบสั่งงาน = มอบหมายงานพนักงาน/ ต้องการ คลิกขวาบนงานใหม่ 4-1004833938 ชุดแก้ไฟแสดงขึ้นมา และเลือกมอบหมายงาน> จ่าย งานแล้ว ให้แก่ชุดแก้ไฟชุดเดิม รหัสการไฟฟ้า.=	เสร็จ จ่ายงาน สถานะงานและ ใบสั่งงานคือ จ่ายงานแล้ว IS 9.7,9.9 เลือกใบสั่งงานใบที่ 4 ใน ลำดับหมายเลข กล่องคำพูดการ Tabงานเลือกงานหนึ่งงานที่ ใบสั่งงาน = มอบหมายงานพนักงาน/ ต้องการ คลิกขวาบนงานใหม่ 4-1004833938 และเลือกมอบหมายงาน> จ่าย งานแล้ว ให้แก่ซุดแก้ไฟซุดเดิม รหัสการไฟฟ้า.=





Tes	st Case	UAT-OMS -F02-01	ตรวจสอบกรณีการจ่ายงานให้พน	ักงานหรือชุดแก้ไฟม	มากกว่า 1 งาน			
ลำดับ	โมดูล/ กระบวน การ	หัวข้อ TOR ที่ใช้ อ้างอิง	รายละเอียดงาน (รวมถึง ข้อมูล)	ข้อมูล	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง	ผ่าน/ไม่ผ่าน (รหัสปัญหาเพื่อใช้ อ้างอิง)	ผู้ทดสอบ
11.	OMS	9.7,9.9	ค้นหาชุดแก้ไฟ	ชื่อชุดแก้ไฟ =	รายการพนักงาน/ชุดแก้			
				รถแก้ไฟ บญ.15	ไฟแสดงออกมาที่หน้าจอ			
					รายการพนักงาน/ชุดแก้			
				รหัสการไฟฟ้า.=	ไฟ			
				F08101				
12.	OMS	9.7,9.9	เลือกชุดแก้ไฟและคลิกเสร็จ		ชุดแก้ไฟได้รับการจ่าย			
					งาน สถานะงานและใบสั่ง			
					งานคือ จ่ายงานแล้ว			

