杂事

1: 尽快招聘到合适的人员

产品

Ipc

维护: 8126 , 8136

稳定: 8135, fh8812

开发: 8138, 8139, fh8830, gk7170, rtos

新增特性:

- 1: 云存储
- 2: 按需录像
- 3: 声光报警
- 4: 变焦镜头
- 5: 情景&外设 (尽快推出)
- 6: 默认配置策略 (可通过服务器或者产测工具修改)
- 7: 日志系统(专用区域+服务器上报)
- 8: 网络诊断
- 9: 升级策略 (uboot中通过sd卡升级)
- 10: 调试模式声音文件
- 11: 测试策略 (接口测试, 自动化测试)
- 12: 人脸检测 (测试下是否 ok)

流程梳理与优化:

- 1: 报警流程梳理
- 2: 录像流程梳理
- 3: rf 流程梳理
- 4: ptz流程优化 (支持云台不自检)
- 5: 语音实现优化 (使用单独的线程实现, 退出配置模式结束该线程)

模块抽象:

- 1: mhal启用
- 2: 自举流程

Box

维护: 8287

开发: 8298

新增特性:

1: gui

2: onvif

3: 测试策略 (接口测试, 自动化测试)

门铃

报警网关

外设

维护:门磁,sos,温湿度,pir,烟感,声光报警,喂食器