### 问题:

加载时钟芯片时偶尔会出现 错误信息

#### 正常打印:

rtc-pcf8563 0-0051: chip found, driver version 0.4.3

rtc-pcf8563 0-0051: rtc core: registered rtc-pcf8563 as rtc0

i2c i2c-0: new\_device: Instantiated device rtc8564 at 0x51

错误打印:

# 说明:

时钟芯片和sensor 都是通过 i2c 和设备进行通信

当前是先加载时钟芯片 , 再加载sensor ; 加载 sensor时会加大 isp 能力 (电流大小) , 为了解决 电流不稳定导致 i2c 断断续续

# 测试:

先加载 sensor 再加载 时钟芯片,不断重启 看启动过程中是否还会偶尔出现错误打印

#### 结果:

更改后,重启了5次,没出现