1: 某个状态机

#define init 0

这样 程序奔溃后 , 重新运行 表示状态的变量 初始化为 0, 这样就直接进入了 init 模式; 与 需求 init 模式由按键进入 不符!

会出现问题!