测试:

- 1: 在加载 ko前 加上T01复位 代码
- 2: 设备起来后 手动执行复位命令

结果:

- 1: 根据 T01 串口打印 , 加载驱动前的复位未生效
- 2: 加载驱动后,复位是成功的