情景:人脸识别,主控板 + 算法板(别家厂商提供),通过串口传递数据,使用毕业照测试发现过段时间后,串口获取不到数据了,以前也出现过,去原厂查 发现排线有问题,换了新排线就ok了,这次都 可以换的都换了还是不行

解决:一开始不敢认为是别人的问题,只认为是自己的问题,一层层怀疑下去,都说没问题,但是又没数据或现象证明,后来想办法测试发现单个人脸没问题,人脸增多使用毕业照的时候就很快出问题了

结论: 算法板有问题, 人数一多就死机了

测试需要从 根源开始,每个流程都需要验证