## 问题:

产线反馈 该试产机型reset 按键无法复位

## 问题重现:

- 1: 从产线拿了两台设备, 自己测试ok
- 2: 去产线维修部,维修部自己操作,测试了大概 6 台 是 ok
- 3: 拿了 两台给发现问题的人测试也是 ok

## 问题定位:

- 1: 恢复出厂设置是 短按 1下还是长按 10秒,产线是分不清的! 维修是短按, QA 说他们是 长按
- 2: 产测工具的使用,导致设备进入了 测试模式,短按是没有语音的,
- 3. 设备时间精度不够,恢复出厂设置需要按着10秒不放,实际是  $12^{\sim}13$ 秒左右! QA 测试需要速度,所以他们 会数到10就放开
- 4: 判断时间 主要是 由测试人员自己计数,有的人数数快,有人慢,导致时间不对

## 问题跟踪:

- 1: QA 说有一直按着也不行的,等他们挑出来
- 2: 产测软件测试完 应该关掉测试模式!! 或者 嵌入式改测试模式下也有语音