请求CPU关注的两种方式:

- 1. 基于中断
- 2. 基于轮询

基于轮询:对于像操作杆(或称为游戏手柄)上的CPU,它并不会等待设备发送中断。因为操作杆主要用于游戏,操作杆的移动必须非常快,因此使用轮询的方式检测设备是否需要CPU的关注还是比较理想的。使用轮询方式的缺点是CPU就处于了忙等状态,因为CPU会不停的多次检查设备。但是需要注意的是在linux中,这种处理信号的方式也是必不可少的。

硬中断 (硬件产生)

对于上文所讨论的场景都是属于硬中断的例子。硬中断主要分为两种类别:

- 1. 非屏蔽中断(Non-maskable interrupts,即NMI) : 就像这种中断类型的字面意思一样,这种中断是不可能被CPU忽略或取消的。NMI是在单独的中断线路上进行发送的,它通常被用于关键性硬件发生的错误,如内存错误,风扇故障,温度传感器故障等。
- 2. 可屏蔽中断 (Maskable interrupts): 这些中断是可以被CPU忽略或延迟处理的。当缓存控制器的外部针脚被触发的时候就会产生这种类型的中断,而中断屏蔽寄存器就会将这样的中断屏蔽掉。我们可以将一个比特位设置为0,来禁用在此针脚触发的中断。

软中断 (软件产生)

这些中断是在CPU执行指令(也就是说在进程正在运行的时候)的时候产生的,因为在执行指令时,CPU(确切的说应是在CPU中的运算器)自身会产生一个异常(此处的异常也可理解为软中断)。

例如,一个数字除以0(当然这是不可能的),此时就会导致一个divide-by-zero的异常,从而导致计算机将此计算取消或者显示一个错误的信息。