Kfz-Schadengutachten Wildunfall

Auftraggeber	Nordlicht Versicherung AG (Teilkasko)	Schaden-Nr.	SN-2026-00902
Halter	Herr Beispiel, Musterstadt	Kennzeichen	MS-CD 456
FIN / HSN-TSN	WXX00000000000002 · 0000/000	Fahrzeug	Kombi, Erstzulassung 03/2021, 58.200 km (abgelesen)
Besichtigung	25.09.2026, Autohaus Kern	Wiederbeschaffungswert	21.500 € brutto (regelbesteuert)
Restwert	nicht ermittelt, Reparaturkosten unter 70 % des WBW	Merkantile Wertminderung	250 €
Reparaturdauer	ca. 5 Arbeitstage	Nutzungsausfall	Gruppe E, nachrichtlich (Teilkasko)

Befund

Frontschaden passend zu Wildanprall: Stoßfänger, Scheinwerfer links, Motorhaube, Grill, Lüfter. Haare und Blutspuren am Stoßfänger und Scheinwerfer gesichert, Wildanprall plausibel. Kein Rahmenschaden, Airbags nicht ausgelöst. Vorschäden: keine. Reparaturwürdig.

Pos.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamt
	Ersatzteile				
1	Frontstoßfänger	1	Stk	680,00 €	680,00 €
2	Scheinwerfer links LED	1	Stk	1.240,00 €	1.240,00 €
3	Kühlergrill und Halter	1	Stk	390,00 €	390,00 €
4	Lüfter und Kühlerpaket prüfen, Lüfter ersetzen	1	psch	1.090,00 €	1.090,00 €
				Zwischensumme Ersatzteile	3.400,00 €
	Instandsetzung und Lackierung (Stundenverrechnungssatz Karosserie 165,00 €, Lack 185,00 €)				
5	Motorhaube instand setzen und lackieren, inkl. Material	1	psch	1.480,00 €	1.480,00 €
				Zwischensumme Instandsetzung und Lackierung (Stundenverrechnungssatz Karosserie 165,00 €, Lack 185,00 €)	1.480,00 €
	Reparaturkosten netto				**4.880,00 €**

Zusammenfassung

Reparaturkosten 4.880,00 € netto, 5.807,20 € brutto. VN nicht vorsteuerabzugsberechtigt.

Dipl.-Ing. (FH) P. Lenz

Ort, Datum