
vdd
V_{DD}
M_{2a}
2
M_{2b}
M_{2c}
$2I_{b2}$
I_{b2}
I_{b2}
4
5
I_{b3}
I_{b3}
M_{4b}
M_{4a}
V_{b2}
I_{b1}
I_{b1}
V_{out}
out
inp
inn
V_{in+}
M_{1a}
M_{1b}
V_{in-}
I_{out}
M_{5b}
M_{5a}
V_{b1}
C_L
1
$2I_{b1}$
$2I_{b1}$
6
7
8
M_{7a}
M_{7b}
M_{3a}
M_{3b}
3