

Chest CT · z = -175.2 mm
RAS y (mm)
100
0
−100
−200
100
0
−100
RAS x (mm)
−1000
−750
−500
−250
0
250
500
750
1000
CT value (HU)
AP detector-region mean
Detector v (mm)
400
0
−400
−400
0
400
Detector u (mm)
0
1
2
3
4
5
6
7
Optical depth (dimensionless)
Volume sensitivity on the CT plane
RAS y (mm)
100
0
−100
−200
100
0
−100
RAS x (mm)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
1e−5
Sensitivity to attenuation (mm)