HAFOEEP
PRECISION COFFEE CARE

PFLEGE & HINWEISE

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Alle Tücher vor der ersten Anwendung waschen.

RICHTIG WASCHEN

Pflegeetikett beachten. Keinen Weichspüler oder Bleichmittel verwenden.

GETRENNT VERWENDEN

Die beiden Mikrofasertücher möglichst dauerhaft ihren Reinigungsbereichen zuordnen.

OBERFLÄCHEN SCHONEN

Lose Partikel zuerst entfernen. Empfindliche oder beschichtete Flächen an unauffälliger Stelle testen.

QR
HIER EINFÜGEN

DIGITALE ANLEITUNG

QR-Code nach Veröffentlichung der Webseite einsetzen.

HAFOEEP
PRECISION COFFEE CARE

4-TEILIG

BARISTA CARE
REINIGUNGSTUCH-SET

REINIGEN · TROCKNEN · POLIEREN

CLEAN CLEAN DRY POLISH

4 TÜCHER. 3 AUFGABEN. EINE KLARE ROUTINE.

VIER TÜCHER.
DREI AUFGABEN.

Wähle das Tuch nach dem Einsatzbereich. So bleiben Milch-, Kaffee- und Wasserreste besser voneinander getrennt.

01 / CLEAN **Mikrofasertuch - Dampf & Milch**

Ein Tuch für Milchreste an der Dampflanze. Maschinenhinweise beachten und heiße Bauteile vorsichtig handhaben.

02 / CLEAN **Mikrofasertuch - Kaffee**

Das zweite Tuch für Siebträger, Kaffeerückstände und äußere Bereiche des Siebs. Möglichst getrennt vom Tuch für Milchreste halten.

03 / DRY **Waffelstruktur-Tuch**

Zum Aufnehmen von überschüssigem Wasser an Tropfschale und Arbeitsfläche.

04 / POLISH **Feines Poliertuch**

Für den letzten Wisch auf geeigneten glatten Oberflächen wie Edelstahl oder Glas. Empfindliche Flächen zuerst testen.

DIE BARISTA-ROUTINE

Nach jedem Kaffee - in vier einfachen Schritten.

01 **REINIGEN**

Milchreste und Kaffeerückstände mit den jeweils vorgesehenen Mikrofasertüchern entfernen.

02 **TROCKNEN**

Überschüssiges Wasser mit dem Waffelstruktur-Tuch aufnehmen.

03 **POLIEREN**

Geeignete glatte Außenflächen mit dem Poliertuch nachwischen.

04 **AUFHÄNGEN**

Tücher nach Gebrauch ausspülen und gemäß Pflegeetikett waschen und trocknen lassen.

WICHTIG

Das Tuchset ersetzt keine vorgeschriebene Maschinenreinigung oder Entkalkung. Beachte immer die Pflege- und Sicherheitshinweise des Maschinenherstellers. Keine groben Partikel über empfindliche Oberflächen reiben.