
IQC_插件及源码开发文档

1. 插件开发

1.1 流程图解释



1.2 节点设计

为此流程设计三个节点: IQC_ConfDlg, IQC_Scan, IQC_Inspection

1.2.1 IQC_ConfDlg

• 作用:为扫描检测工程配置参数,包含:机械臂运动位置信息,转台角度,转台补偿值设置以及保存配置文件

1.2.2 IQC Scan

- 作用:扫描检测工程,包含:机械臂运动,转台旋转,图像采集,图像处理,数据保存
- 图像采集,图像处理及数据保存由蓝光软件处理。节点只是在蓝光软件中调用相应的功能,模拟人工操作。

1.2.3 IQC_Inspection

• 作用: 检测扫描文件,包含:导入扫描文件,根据模板处理检测任务,数据保存

2. 开发

2.1 开发环境

• 开发工具: Visual Studio 2017, Qt 5.12.8

• 开发语言: C++

• 插件使用平台: QuickNode

• 环境配置:需要准备Han机械臂,松下转台A6系列,蓝光扫描软件,并都已连接成功。检测软件 InspectionAppBasic.exe

2.2 开发思路

- IQC_ConfDlg节点开发
 - 。 通过QT设计界面,实现配置参数的输入和保存
 - 。 连接阶段,需要连接Hans机械臂,松下转台A6系列
 - 。 点位读取阶段,增加按钮用于读取当前机械臂六轴信息,转台角度信息
 - · 修改阶段,在表格中逐行修改点位信息,所有点位无误,可以保存该配置文件。
- IQC_Scan节点开发
 - 。 节点采用单线程模式, 无界面通讯。
 - 。 工作流程为
 - 读取配置文件,逐行读取配置文件
 - 机械臂首先运动至扫描位置
 - (根据配置文件信息) 判断转台是否需要旋转
 - (根据配置文件信息) 判断5MP是否需要拍照
- IQC_Inspection节点开发
 - 。 工作流程
 - 通过命令行方式调用Inspection软件。命令行参数参加Inspection开发文档

- # 参数说明
- # Test.SNIProj: 扫描模板
- # standard_reload.stl: 扫描文件
- # testReport.csv: 检测报告
- # 0: 0表示正常运行, 1表示运行完关闭
- # 如果以上文件路径中有空格, 需要用双引号括起来

InspectionAppBasic.exe Test.SNIProj standard_reload.stl testReport.csv 0

。 检测软件运行结束后,自动打开检测报告供用户查看。