

JACKSON SAFETY* W40 Element*

Careta de Soldadura con lente de Auto Oscurecimiento



Descripción

La careta de soladura Jackson Safety* W40 Element*, es una careta económica de alta calidad, ideal para proteger a los ojos de las personas contra riesgos de radiación provenientes de los proceso de soldadura.

Aplicaciones

La careta de soldadura Jackson Safety* W40 Element* gracias a su lente de auto oscurecimiento es perfecta para realizar actividades de soldadura MIG/MAG, TIG (> 50Amp) y Electrodo revestido. Para ajustar el nivel de sombre, refiérase a esta guía:

OPERATION	GUIDE FOR SHADE NUMBERS ELECTRODE SIZE 1/32 IN. (MM)	(ADAPTED FRO ARC CURRENT (A)	M ANSI TABLE Z89.1) SUGGESTED SHADE NO. (COMFORT)
Shielded metal arc welding	Less than 3 (2.5) 3-5 (2.5-4) 5-8 (4-6,4) More than 8 (6,4)	Less than 60 60-160 160-350 250-500	9 10 12 14
Gas metal arc welding cored arc welding	and flux	Less than 60 60-160 160-350 250-500	9 11 12 14
Gas tungsten arc welding		Less than 50 50-150	10 12
Air carbon Arc cutting	(light) (heavy)	150-500 Less than 500 500-1000	14 12 14
Plasma arc welding		Less than 20 20-100 100-400 400-800	6 to 8 10 12 14
Plasma Arc cutting	(light) (medium) (heavy)	Less than 300 300-400 400-800	9 12 14

Características

- Careta de soldadura de alta calidad con lente de auto oscurecimiento con sombra ajustable de 9 13. Adaptable a diferentes tipos de sombra de acuerdo a los requerimientos y preferencias personales.
- Sombra clara 4
- Careta de soldadura liviana (6 oz.)
- Tamaño del cartucho: 3,50" x 4.33"
- Área de Visión: 3.78" x 1,65"









Front View

Back View

- Ajustes de sensibilidad y retardo que permiten ajustar el lente dependiendo del ambiente de trabajo
- El lente de auto oscurecimiento tiene 2 sensores independientes para asegurar excelente desempeño
- Velocidad de cambio típico 1/2100 segundos
- Encendido y apagado automático
- Batería con recarga solar (No requiere de baterías)
- Siempre listo para soldar
- Temperatura de operación: 14°F-141°F
- Cumple con los estándares ANSI Z 87.1

Información Regulatoria y Símbolos

ANSI 87.1 2003

La careta de soldadura Jackson Safety* W40 Element está reguladas por el estándar Americano ANSI Z87.1-2003 - Elementos de Protección Ocupacional o Educativo para los Ojos y Cara. Este estándar especifica los requerimientos de diseño, construcción, testeo y uso de los elementos de protección visual, incluyendo pruebas de resistencia a la penetración e impacto. La careta de soldadura está aprobada por este estándar, el cual se evidencia en el empaque por la marca ANSI Z.87.1.

Especificaciones Generales

Proceso de Soldadura	Electrodo A/C & D/C	MIG	TIG- A/C & D/C	TIG (20-50 Amp)	TIG (< 20 Amp)	Arco Plasma	Soldadura Arco Núcleo Fundente (FCAW)	Metal Core
Careta ELEMENT	Х	х	Х				X	х

Códigos / Presentación

PORTAFOLIO CARETAS DE SOLDAURA JACKSON SAFETY* W40 ELEMENT*							
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN					
30196215	Careta con Auto Oscurecimiento variable W40 Element 9-13	4 unidades / corrugado					

Garantía





Ficha Técnica de Producto

Efectiva, Agosto 2010

Kimberly-Clark garantiza que sus productos cumplen con las especificaciones estándar de K-C desde la fecha de envió a los distribuidores de K-C. Esta garantía es en lugar de todas las demás garantías, expresas o implícitas, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o adecuación para un propósito particular. K-C no es responsable bajo esta garantía de ningún tipo daños especiales, incidentales, o consecuenciales. La responsabilidad de K-C por incumplimiento de contrato, responsabilidad extracontractual o cualquier otro fundamento no excederá el precio de compra del producto. Se considera que los compradores y usuarios han aceptado la garantía anterior y la limitación de responsabilidad, y no pueden cambiar los términos mediante acuerdo verbal o por acuerdo escrito que no sea firmado por K-C.

Advertencias

Ofrece protección limitada para los ojos. Equipos de protección adicional son necesarios para una cobertura ocular y total protección. Se debe usar en conjunto con gafas de protección.

No protege contra todos los peligros. Aunque los lentes tengan una resistencia comprobada a los impactos, pueden quebrarse y fragmentarse y no proteger contra explosiones, escombros en el aire o impactos severos.

No deben ser usados como medio de protección contra otros peligros, tales como temperaturas extremas, calor excesivo, polvo o nieblas transportadas por el aire, salpicaduras de líquidos, actividades deportivas y radiación óptica con alta energía.

Es responsabilidad del usuario evaluar los tipos de peligros y los riesgos asociados con la exposición y luego decidir sobre el producto adecuado de protección personal necesaria para cada caso.

La información suministrada dentro de este documento se refiere al desempeño de la tela únicamente, en el laboratorio bajo condiciones controladas.

Kimberly-Clark no hace ninguna declaración en el sentido que sus productos proporcionarán protección completa contra la exposición de contaminantes.

