


2. 定義,單位磁极於極場內所受的磁力大小。


6-1-3 磁路.




(磁路:磁力線通行的閉合返路

- (1)會用導磁係數高的材質,引導並集中磁力線
- 2.電阻R與磁阻尺相對,電流 1 與磁通量 夕相對, 電動勢E 與磁動勢下相對, 三者為磁路歐細定律 ●
- 3. 磁動勢下,是工運動導線時產生磁場的勢力,也是一磁力線穿過磁路所需力量
 - (I) At) C) XI 异位為安匝 C) K美阻匝線

4.在磁路中的磁場強度



6-2 電感器 1. 将電能轉換為磁能元件 2.产品 (1) 電感器·當通過的工改變時,出現反電動勢抵抗工 (冷灾定律) (1) 抗流器, 了阻擋高頻訊號 (3) 繞阻 通電後產生磁通 3. 준電 (1)是儲能元件 (2)利用了產生磁場儲存能量 4. 放電 11)釋放的工方向,與充電了方向相同 6-3電感量 6-3-1自愿(H) 1. 線圈通過工時,工是流動電荷,移動的電荷會產 生磁涌 $|L = N \frac{1}{I}$ $|L = N \frac{1}{I}$ 郎量·L=N字 6-3-2 互成 /通電線圈產生的磁通傳到另一個線圈交至作用。 使另一個線圈具有磁角



△串聯有互感、

1.標記相同方向,則磁通相加 > 互助

2標記相反方向,則磁通相,成 > 互消.

△ 並聯有互感.

1.標記相同方向 > 互助

2.標記相反方向》至消.

6-3-5 電感器储存能量

1. 當電流流經電感器後會建立磁場立儲存能量,電源輸入的電流產生磁通並儲存,並與正數成正比。

W= ユレス・ナーテレス・土州コス、有互感

