
Acquisizione gesti con Leap Motion – Guida installazione



Sommario

Prima di iniziare il tutto	3
Premessa	3
Obbiettivo	3
Requisiti fisici	3
Requisiti software	3
Altri tipi di requisiti:	3
Come installare il software	4
Gemini: Ultraleap	4
Leapc-python-bindings	8
Programma per salvare i dati delle mani	12
Preparativi – da fare solo una volta	12
Come eseguire il programma per salvare le informazioni delle mani – da ripetere per ogni candidato	16

Prima di iniziare il tutto

Premessa

Questa guida è stata scritta in data 17/04/2024; se la leggete dopo questa data, non è garantito che il software funzioni perché gli sviluppatori di Ultraleap potrebbero cambiare delle specifiche.

Per informazioni dettagliate e porre quesiti agli sviluppatori e/o alla community di Ultraleap, scrivete immediatamente sul server Discord della software house https://discord.gg/3VCndThqxS : entro qualche giorno qualcuno risponderà alle vostre domande

Obbiettivo

Acquisire dei movimenti della mano usando il Leap Motion e salvarli in un file csv

Requisiti fisici

- Leap Motion, con relativo cavo usb 3.0
- Computer con OS Windows, MacOs o Linux (la guida prenderà in esempio Windows 10)
- Connessione ad Internet, per scaricare il software necessario

Requisiti software

Per ordine di installazione:

- Ultraleap Hand tracking
- Python

Altri tipi di requisiti:

• Pazienza e tempo (non sono così scontati)

Come installare il software

Gemini: Ultraleap

Per scaricare la suite di software per interagire con il Leap Motion, andare su https://leap2.ultraleap.com/gemini-downloads/, selezionare "Desktop/Laptop Computers" e cliccare su "Download now" e cliccare sulla versione del sistema operativo del computer che andrete ad utilizzare.




Figura 1 - Download page Gemini

Al momento del download, è necessario un account Ultraleap: se necessario, createvelo.




Figura 2 - Login page Ultraleap

Una volta scaricato, eseguire l'installazione del programma.

Al momento dell'installazione, non cambiare la directory di installazione: se la cambiate annotatevela perché poi la dovrete cambiare nell'installazione della libreria.




Figura 3 - Installazione Ultraleap

Scaricato il bundle Ultraleap Tracking, riavviare il computer.

Collegate il Leap Motion al pc usando il cavo usb 3.0 ad una porta usb 3.0 e aprite il programma "Ultraleap Control Panel". Se non vi compare la schermata sottostante, verificare che i driver siano stati installati e aggiornare il firmware del Leap Motion.




Figura 4 - Schermata Ultraleap Control Panel funzionante

Se vi comparisse il messaggio indicato in basso, il Leap Motion potrebbe essere rallentato e/o presentare problemi nell'acquisizione. Cambiate pc o continuate con quello che avete sapendo di questo inconveniente.




Figura 5 - Screenshot Leap Motion con poca batteria



Leapc-python-bindings

Ora che Ultraleap è scaricato, è necessario scaricare la libreria da https://github.com/ultraleap/leapc-python-bindings ed estrarre lo zip.




Figura 6 - Schermata Github della libreria

Leggere attentamente il README.md della libreria https://github.com/ultraleap/leapc-python-bindings/blob/main/README.md per tutti i dettagli tecnici.




Figura 7 - Schermata dal Readme della libreria

In questa guida, useremo il "Pre-compiled module", quindi installeremo la versione più recente di Python 3.8 dal sito ufficiale https://www.python.org/downloads/release/python-3810/ e non dal Microsoft Store




Figura 8 - Schermata di Python 3.8.10 dal sito ufficiale

Installare Python e cliccare su "Disable path length limit" (non è necessario, ma magari il software finale lo andrete a girare in una directory molto lunga).




Figura 9 - Python installazione step finale

Riavviate il computer e verificate da PowerShell che la versione di Python sia quella corretta con il comando "python –version".

PS C:\Users\Leap Motion> python --version
Python 3.8.10

Figura 10 - Versione Python da PowerShell

La libreria potrebbe avere dei problemi se ci sono diverse versioni di Python: per questo motivo, consiglio caldamente di far girare tutto il software in una virtual machine, in un utente diverso da quello abituale o fisicamente in un computer differente.

Andate sulla directory della libreria scaricata da Github con PowerSheel, usando il comando "cd" ed eseguire le istruzioni di installazione contenute nel README https://github.com/ultraleap/leapc-python-bindings/blob/main/README.md




Figura 11 - Comandi per installare la libreria

Collegare il Leap Motion al pc e provare il funzionamento con il comando "python examples/tracking_event_example.py" o uno tra i tanti file di esempio contenuti nella cartella.

```
PS´C:\Users\Leap Motion\Downloads\leapc-python-bindings-main\leapc-python-bindings-main> python .\examples\tracking_event_example.py
Connected
Found device LP13431895929
Frame 3911 with 0 hands.
Frame 3912 with 0 hands.
Frame 3913 with 0 hands.
Frame 3913 with 1 hands.
Hand is a left hand with position (-7.710934638977051, 275.6236572265625, 87.25321197509766).
Frame 3915 with 1 hands.
Hand id 8 is a left hand with position (-7.52630615234375, 277.4698181152344, 88.71944427490234).
Frame 3916 with 1 hands.
Hand id 8 is a left hand with position (-7.491710662841797, 278.5382080078125, 89.4766616821289).
Frame 3917 with 1 hands.
Hand id 8 is a left hand with position (-7.589117050170898, 279.24493408203125, 89.71138000488281).
Frame 3918 with 1 hands.
Hand id 8 is a left hand with position (-7.87782480621338, 278.4035949707031, 89.33525085449219).
Frame 3919 with 1 hands.
Hand id 8 is a left hand with position (-8.139447212219238, 277.7308044433594, 89.04198455810547).
Frame 3920 with 1 hands.
Hand id 8 is a left hand with position (-8.39783763885498, 277.21783447265625, 88.82675170898438).
Frame 3921 with 1 hands.
Hand id 8 is a left hand with position (-8.666625022888184, 276.7685546875, 88.65727996826172).
Frame 3922 with 1 hands.
Hand id 8 is a left hand with position (-9.762511253356934, 276.43994140625, 88.40921020507812).
Frame 3922 with 1 hands.
Hand id 8 is a left hand with position (-9.762511253356934, 276.43994140625, 88.40921020507812).
Frame 3922 with 1 hands.
Hand id 8 is a left hand with position (-10.526000022888184, 276.1640319824219, 88.17623901367188).
Frame 3924 with 1 hands.
Hand id 8 is a left hand with position (-10.526000022888184, 276.1640319824219, 88.17623901367188).
Frame 3924 with 1 hands.
Hand id 8 is a left hand with position (-10.96016788482666, 275.8433532714844, 87.99351501464844).
Frame 3925 with 1 hands.
```

Figura 12- Schermata con file di esempio funzionante

Fine parte dalla documentazione ufficiale di Ultraleap.

Programma per salvare i dati delle mani

Preparativi - da fare solo una volta

Scaricare la libreria pillow con il comando da PowerShell "pip install pillow"

```
PS C:\Users\Leap Motion> pip install pillow
Collecting pillow
Using cached pillow-10.3.0-cp38-cp38-win_amd64.whl (2.5 MB)
Installing collected packages: pillow
Successfully installed pillow-10.3.0
```

Figura 13 - Installare module aggiuntivo

Andare sulla cartella della libreria iniziale della libreria "leapc-python-bindings-main" e cliccare sulla cartella "leapc-python-api".




Figura 14 - Directory in cui è contenuto il file da modificare

Continuare nelle sottocartelle seguendo il percorso /src/leap




Figura 15 - Cartella e file da modificare

Aprire il file con un qualsiasi editor di testo (in questo caso con Atom, ma potete usare Visual Studio Code o semplicemente il Blocco note) e aggiungere alla riga 95 ",PolicyFlag"

Figura 16 - Aggiunta al file __init__.py

Ritornare nella directory con i file di esempio e scaricare la cartella "Acquisizione dataset finale" https://github.com/ciccio25/leap_motion_to_csv/tree/main/examples/ ed estrarla nella directory della libreria negli esempi.




Figura 17 - File che devono essere presenti nella cartella

Come eseguire il programma per salvare le informazioni delle mani – da ripetere per ogni candidato

Cliccare sulla cartella finché non troviamo solo la cartella "Vuoto – da copiare per ogni persona". Come è scritto nel nome della cartella, copiare e incollare la suddetta cartella e rinominarla nel nominativo del candidato che andrà a svolgere la prova




Figura 18 - File che dovranno essere presenti

Ora clicchiamo sulla cartella del candidato e ci troveremo il programma "acquisizione_dataset_finale.py".




Figura 19 - File da eseguire

Ritornare su PowerShell in quella stessa directory e avviare il programma "acquisizione_dataset_finale.py"




Figura 20 - Come eseguire il programma di acquisizione




Figura 21 - Schermata di acquisizione

I file csv verranno salvati all'interno della cartella Gesti_IEEE

Eseguire questo programma da Powershell, ogni volta che si vuole fare un'acquisizione, con il Leap Motion collegato al pc, appoggiato su un piano (possibilmente un tavolo piano) e con il led del Leap Motion rivolto verso il candidato stesso