

İZDÜŞÜM VE GÖRÜNÜŞLER




İzdüşüm Düzlemleri




ALIN ÖN	PROFİL YAN
YATAY ÜST	


Örnek-1




Örnek–1 Cevap




Örnek-2




Örnek–2 Cevap




Örnek-3




Örnek–3 Cevap




Örnek-4




Örnek–4 Cevap







Örnek-5




Örnek–5 Cevap







Örnek-6



Örnek–6 Cevap





Örnek-7




Örnek–7 Cevap









Örnek–7 Cevap





Örnek-8




Örnek–8 Cevap









Örnek–8 Cevap





Örnek-9




Örnek–9 Cevap









Örnek–9 Cevap



Örnek-10




Örnek–10 Cevap




Dairesel şekillerde merkez noktasından geçen taşıma çizgileri kesikli olur.

Örnek-11




Örnek–11 Cevap




Dairesel şekillerde merkez noktasından geçen taşıma çizgileri kesikli olur.

Örnek-12



Örnek–12 Cevap



Dairesel şekillerde merkez noktasından geçen taşıma çizgileri kesikli olur.


Perspektif Kuralları

1- Görünüşler teknik resim kağıdına çizilmeden önce başka bir kağıtta serbest el çizimi ile çizilmeli. Taslağı hazırlanmalı.

Perspektif Kuralları

2- Üç görünüş çizimleri yapılırken görünüşlerin teknik resim kağıdı sayfasının tam ortasında olmasına dikkat edilir. (Yukarıdan, aşağıdan, sağdan, soldan)

Önemli: Ortalama işlemi koordinatların kesişim noktasının(O noktası) sayfaya ortalanması **değildir**. Tüm 3 görünüş çizimlerinin sayfaya tam ortalanmasıdır.




Perspektif Kuralları

3- Perspektifin boyutuna göre görünüşlerin sayfaya dikey mi yatay mı çizileceğine karar verilir.

Perspekti

3- Perspek üşlerin sayfaya d ne karar verilir.




Perspektif Kuralları

3

S


V



Perspektif Kuralları

4- Eksenler ile görünüşler arasındaki boşluklar eşit olmalı.


(Sabit olarak her çizimde 1cm kullanabilirsiniz.)



Perspektif Kuralları


5- Alından→Profile, Alından→Yataya, Profilden→ Yataya taşıma çizgileri çizilmelidir. Ve bu taşıma çizgilerinin hizaları tam olarak oturmalıdır.

Taşıma çizgileri ve eksenler görünüş çizimlerine göre daha ince(silik) çizilmeli.



Perspektif Kurallarına Göre Üç Görünüş Çıkarma Örnekleri

- Genel Örnek-1




- Yandaki perspektifin üç görünüşünü çıkartıp teknik resim kağıdına kurallara uyarak çiziniz.

- Örnek ölçü birimleri
- 50 mm = 5cm
- 20 mm = 2 cm
- 15mm= 1.5 cm


Perspektif Kurallarına Göre Üç Görünüş Çıkarma Örnekleri

- Genel Örnek-1 Cevap



Perspektif Kurallarına Göre Üç Görünüş Çıkarma Örnekleri


- Genel Örnek-2



- Yandaki perspektifin üç görünüşünü çıkartıp teknik resim kağıdına kurallara uyarak çiziniz.


Perspektif Kurallarına Göre Üç Görünüş Çıkarma Örnekleri

- Genel Örnek-2 Cevap



Perspektif Kurallarına Göre Üç Görünüş Çıkarma Örnekleri


- Genel Örnek-3



- Yandaki perspektifin üç görünüşünü çıkartıp teknik resim kağıdına kurallara uyarak çiziniz.

Perspektif Kurallarına Göre Üç Görünüş Çıkarma Örnekleri


- Genel Örnek-4



- Yandaki perspektifin üç görünüşünü çıkartıp teknik resim kağıdına kurallara uyarak çiziniz.

Perspektif Kurallarına Göre Üç Görünüş Çıkarma Örnekleri


- Genel Örnek-5



- Yandaki perspektifin üç görünüşünü çıkartıp teknik resim kağıdına kurallara uyarak çiziniz.

Perspektif Kurallarına Göre Üç Görünüş Çıkarma Örnekleri


- Genel Örnek-6



- Yandaki perspektifin üç görünüşünü çıkartıp teknik resim kağıdına kurallara uyarak çiziniz.

Perspektif Kurallarına Göre Üç Görünüş Çıkarma Örnekleri


- Genel Örnek-7



- Yandaki perspektifin üç görünüşünü çıkartıp teknik resim kağıdına kurallara uyarak çiziniz.

Perspektif Kurallarına Göre Üç Görünüş Çıkarma Örnekleri


- Genel Örnek-8



- Yandaki perspektifin üç görünüşünü çıkartıp teknik resim kağıdına kurallara uyarak çiziniz.

Perspektif Kurallarına Göre Üç Görünüş Çıkarma Örnekleri

- Genel Örnek-9



- Yandaki perspektifin üç görünüşünü çıkartıp teknik resim kağıdına kurallara uyarak çiziniz.