

เมนู Report Raw

ภาพประกอบเมนู Report Raw




หน้าหลักของเมนู Report Raw แสดงรายการ Model ทั้งหมดที่มีในระบบที่ยังไม่ได้มีการแก้ไขข้อมูลหลังจากกด Confirm ในหน้า OQA โดยมีฟังก์ชันการใช้งานดังต่อไปนี้

1. Search
2. VIEW Report Raw
3. CSV Report Raw
4. GRAPH Report Raw
5. PDF Report Raw

1. Search (เมนู Report Raw) 

ฟังก์ชัน Search เป็นฟังก์ชันในการค้นหาข้อมูล OQA ที่ต้องการค้นหา โดยสามารถค้นหาได้ตาม Start Date, End Date และ Days back


ภาพประกอบฟังก์ชัน Search



ขั้นตอนการใช้งาน

1. ใส่ช่วงของวันที่ที่ต้องการข้อมูลในช่อง Start date, End date และ Days back
2. กดปุ่ม Search ระบบจะค้นหาข้อมูลตามที่ User กรอก
3. ระบบกรองจำนวนข้อมูลที่มีอยู่ในช่วงของวันที่ ที่ User เลือกแสดงในตาราง Count data


ภาพประกอบข้อมูลที่ทำการค้นหา



2. VIEW Report Raw (เมนู Report Raw) VIEW

ฟังก์ชัน VIEW Report Raw เป็นการออก Report ในรูปแบบกราฟ โดยการ Export จะแสดงข้อมูลปัจจุบันของแต่ละ Model


ภาพประกอบฟังก์ชัน VIEW Report Raw



ขั้นตอนการใช้งาน

1. เลือกข้อมูลที่ต้องการ Export ในช่อง Check box สามารถเลือกได้ทีละ 1 part number
2. กดปุ่ม VIEW ระบบจะแสดงแนวโน้มข้อมูลที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน โดยจะแสดงแนวโน้มข้อมูลที่ยังมีการทดสอบอยู่ของ Model/Version นั้น ๆ


ภาพประกอบแสดงผลกราฟใน Report Raw



3. CSV Report Raw (เมนู Report Raw) 

ฟังก์ชัน CSV Report Raw เป็นการออก Report ในรูปแบบข้อมูล CSV โดยการ Export จะแสดงข้อมูลตามที่ User เลือก First date และ Last date เมื่อกดปุ่ม Search จะแสดงจำนวนข้อมูลตามตารางแสดง Count Data ของแต่ละ Tester ที่มีข้อมูลอยู่ในช่วงที่ User เลือกไว้

ภาพประกอบฟังก์ชัน CSV Report Raw




ขั้นตอนการใช้งาน

1. เลือกข้อมูลที่ต้องการ Export ในช่อง Check box โดยต้องเลือก part UP และ part DN พร้อมกันต่อการ Export 1 model
2. กดปุ่ม CSV ระบบจะแสดงผลการทดสอบแต่ละ Tester ตาม Line ของ Lot number
3. ระบบจะ Export ออกมาในรูป Excel File ตาม Model ที่ User เลือก

4. Graph Report Raw (เมนู Report Raw) 

ฟังก์ชัน Graph Report Raw เป็นการออก Report ได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ 1. ตารางข้อมูล 2. แสดงข้อมูลกราฟ โดยการ Export จะแสดงข้อมูลตามที่ User เลือก First date และ Last date เมื่อกดปุ่ม Search จะแสดงจำนวนข้อมูลตามตารางแสดง Count Data ของแต่ละ Tester ที่มีข้อมูลอยู่ในช่วงที่ User เลือกไว้

ภาพประกอบฟังก์ชัน Graph Report Raw




ขั้นตอนการใช้งาน

1. เลือกข้อมูลที่ต้องการ Export ในช่อง Check box โดยต้องเลือก part UP และ part DN พร้อมกันต่อการ Export 1 model
2. กดปุ่ม Graph ระบบจะขึ้น Popup ให้เลือก Export
3. กดปุ่ม Data เมื่อ User ต้องการ Export report raw ในรูปแบบตารางข้อมูล
4. กดปุ่ม Graph เมื่อ User ต้องการ Export report raw ในรูปแบบข้อมูลกราฟ
5. ระบบจะ Export ออกมาในรูป Excel File ตาม Model ที่ User เลือก


5. PDF Report Raw (เมนู Report Raw) 

ฟังก์ชัน PDF Report Raw เป็นการออก Report ในรูปแบบข้อมูล PDF โดยจะแสดงข้อมูลตามที่ User เลือก First date และ Last date เมื่อกดปุ่ม Search จะแสดงจำนวนข้อมูลตามตารางแสดง Count Data ของแต่ละ Tester ที่มีข้อมูลอยู่ในช่วงที่ User เลือกไว้

ภาพประกอบฟังก์ชัน PDF Report Raw



ขั้นตอนการใช้งาน

1. เลือกข้อมูลที่ต้องการ Export ในช่อง Check box โดยสามารถเลือกได้ทีละ Part
2. กดปุ่ม PDF ระบบจะขึ้น Popup ให้กรอกข้อมูลและเลือกเส้น control limit ที่ต้องให้แสดงในกราฟ
3. กดปุ่ม PDF ใน Popup เพื่อแสดงหน้า View ในการ Export PDF
4. เลื่อนลงไปที่ page สุดท้ายของหน้า View ให้กดปุ่ม 

เพื่อทำการ Export File PDF

