| Elementos de desgaste (ppm) | Cu | F | Cr | Α | Р | s | s | Na | K | В | М | N | Ag | Ca | М | z | Р | Ва |
|-----------------------------|-----|----------------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|----|---|---|---------------|--------|----|------|-----------------|------------------|------|----|
| U170-44073-6335 | 194 | e 46 | 4 | I 6 | b 4 | n 0 | i 5 | 2 | 5 | 2 | o 1 | i 2 | 1 | 2543 | g 338 | n 1478 | 1384 | 1 |