No. CONTROLE	DATA COLETA	HRS/KM EQUI	HRS/KM EQUI	FILTR TRO©ADO?	ÓLE TRO©ADO?	FLUID ADIC@NAD	FABRICANTE VISCOSIDAD
LABORATÓRIO		Р	Р			0	E
U170-43308-6179	11/10/2013	940-HR	476-HR	Υ	Υ		CAT15W-40
Monitorar	Altos teores de Fe	erro e Cobre.	Conforme in	strução da Cat	erpillar estes de	esgastes podem s	ser consequência

do período de amaciamento. Entretanto recomenda-se verificar presença de limalhas no filtro, ruidos anormais e danos em vedações. Foi trocado o óleo. Coletar nova amostra regularmente. Informar os resultados das verificações para melhor acompanhamento.

U170-44073-6335

20/02/2014

1417-HR

477-HR

Υ

0.0

CAT15W-40

Crítico

Os elevados teores de Ferro e Cobre podem indicar desgastes nas camisas, eixos comandos, engrenagens, válvulas, arruelas de encostos, casquilhos e buchas da turbina. Verificar imediatamente presença de limalhas no filtro de óleo e ruídos anormais. Foi trocado o óleo. Coletar nova amostra com 125 horas.