
<u>TP3 SAD - Vincent</u>	Pt		Α	В	C D	Note		
INSTRUMENTATION								
Mise à l'échelle de l'affichage des mesures	2	Х				0		
Cablage électrique et pneumatique	3	Α				3		
REGULATION								
Mise en place de la régulation	3	С				1,05		
Réglage de la boucle de régulation	3	Х				0		
AUTOMATISMES								
GRAFCET	3	Х				0		
SUPERVISION								
Respect du synopsys	3	Х				0		
Programmation du bouton	3	Х				0		
		Note: 4,05/20						


## **Branchements:**

## 1) électriques



## 2) schéma de câblage de la maquette :

Pour la régulation demandé je vais utilisée le câblage présent ci-dessous :



## Test du procédé:

Pour la suite de ce Tp je vais tester la régulation Cascade en me servant de FT2 pour régler la perturbation en sortie du ballon d'air.

Pour ce faire je vais utiliser le réglage ci dessous sur LinTools :

