TP3 SAD - Mrabet Marin			Α	В	C D	Note	
INSTRUMENTATION							
Mise à l'échelle de l'affichage des mesures		Х				0	
Cablage électrique et pneumatique		В				2,25	
REGULATION							
Mise en place de la régulation		Α				3	
Réglage de la boucle de régulation		Х				0	
AUTOMATISMES							
GRAFCET	3	В				2,25	
SUPERVISION							
Respect du synopsys		В				2,25	
Programmation du bouton		Α				3	
	Note: 12,75/20						

### TP3 SAD


### **Description fonctionnelle:**


L'installation ci-dessus doit permettre de placer le réservoir à une pression comprise entre 1,2 et 1,5 bar pendant 10s.

- Après un clic sur le bouton Go, la pression dans le réservoir devra être comprise entre 1,2 et 1,5 bar pendant 10s, quelque soit le débit de perturbation.
- Le synopsis de la supervision doit correspondre à celui présenté ci-dessus.

Réaliser la programmation du régulateur afin de répondre au cahier des charges ci-dessus. On fournira toutes les informations nécessaires à la compréhension de votre démarche et plusieurs enregistrements permettant de valider son fonctionnement.

#### Schéma électrique:





## Entrée :

TagName	01M01_04		LIN Name	01M01_04	
Туре	AI_UIO		DBase	<local></local>	_
Task	3 (110ms)	Rate	Rate	o Global, <=8cha	rs
MODE	AUTO		Alarms		
Fallback	AUTO		Node	>00	
			Sitello	1	
PV	0.0	%	Channel	1	
HR	100.0	%	InType	mA	
LR	0.0	%	HR_in	20.00	m.
			LR_in	4.00	m
HiHi	100.0	%	AI	0.00	m.
Hi	100.0	%	Res	0.000	OI
Lo	0.0	%			
LoLo	0.0	%	CJ_type	Auto	


### PID:

TagName	PID_1		LIN Name	PID_1	
Туре	PID		DBase	<local></local>	
Task	3 (110ms)		Rate	0	
Mode	AUTO		Alarms		
FallBack	AUTO				
			HAA	100.0	9
PV	0.0	%	LAA	0.0	9
SP	0.0	%	HDA	100.0	9
OP	0.0	%	LDA	100.0	9
SL	0.0	%			
TrimSP	0.0	%	TimeBase	Secs	
RemoteSP	0.0	%	XP	100.0	9
Track	0.0	%	TI	0.00	
	1	TD	0.00		
HR_SP	100.0	%			


## Sortie:

TagName	02P01_04		LIN Name	02P01_04	
Туре	AO_UIO		DBase	<local></local>	
Task	3 (110ms)		Rate	0	
MODE	AUTO		Alarms		
Fallback	AUTO		Node	>00	
			Sitello	2	
→ OP	0.0	%	Channel	1	
HR	100.0	%	OutType	mA	
LR	0.0	%	HR_out	20.00	mA
			LR_out	4.00	mA
Out	0.0	%	A0	0.00	mA
Track	0.0	%			
Trim	0.000	mA	Options	>0000	
			Status	>0000	


# On a ajouter une variable :




## Schéma pour le grafcet :



## Grafcet:





PV=1,4bar d

