
TP2 Debit2 - Bagur Laou-Hap	Pt		Α	в с	D	Note	
I. Rappels sur le schéma fonctionnel							
1 Mettre en évidence sur ce schéma fonctionnel les éléments suivants : X, W, Y, vanne, régulateur	1	Α	Н			1	
2 Quel doit être le sens d'action du régulateur. Justifiez votre réponse.	1	Α				1	
II. Prédéterminations			П				
1 Iviesure: Amax, 11 et 12 pour un fonctionnement sans perturbation. On donnera la methode diffisee et des copies	2	С	П		П	0,7	La procédura plast pas correcto
2 Même question pour un fonctionnement avec perturbations.	2	С				0,7	La procédure n'est pas correcte
Déterminer la valeur du gain K du schéma fonctionnel pour le point de fonctionnement considéré (W), pour un système sans perturbation.	1	Α				1	
4 Même question pour un système avec perturbation.	1	Α				1	
5 Rappeler la relation entre le gain du régulateur A et la bande proportionnelle Xp du régulateur.	1	Α				1	
6 Déterminer la valeur algébrique de la mesure X pour une consigne W en fonction de A et K et Y1.	1	В	П			0,75	Avec votre modèle oui, mais il est faux
III. Réglage du régulateur							
1 Régler l'affichage du régulateur en %.	1	Α				1	
Régler le régulateur pour un fonctionnement en régulation proportionnelle. On n'oubliera pas d'annuler les actions intégrale et dérivée.	1	Α				1	
3 Régler la consigne à W. Placer le régulateur en mode automatique. On précisera la méthode utilisée.	1	Α				1	
IV. La bande proportionnelle et l'erreur statique							
À l'aide de la formule trouvée à la question II.6, prédéterminer la valeur de X pour les bandes proportionnelles suivantes : 40% et 60%. Le système fonctionne sans perturbation.	2	А				2	
2 Vérifier les valeurs précédentes de manière expérimentale.	1	В	П			0,75	
3 Comparer les résultats théoriques avec les résultats pratiques. Expliquer s'il y a lieu leur différence.	1	С				0,35	
V. La bande proportionnelle et la perturbation							
À l'aide de la formule trouvée à la question II.6, prédéterminer l'influence de la perturbation sur la mesure X pour les valeurs suivantes de la bande proportionnelle : 40% et 60%.	2	Х				0	
2 Vérifier les valeurs précédentes de manière expérimentale.	1	Α				1	
3 Comparer les résultats théoriques avec les résultats pratiques. Expliquer s'il y a lieu les différences.	1	Х				0	
		Note	: 14	,25/	21		

TP REGULATION DEBIT

I. Rappels sur le schéma fonctionnel


1)



2) La vanne étant NF, quand on augmente la commande du régulateur la vanne s'ouvre et le débit augmente, la mesure du transmetteur augmente, le procédé est directe donc le sens d'action du régulateur est inverse.

II. Prédéterminations

1)



X max = 74% Quand Y2 vaut 100%

⊞ C(OM3.ID001-:	2604 - Exploration des para	imètres ((LP1_VIEW)		<u>-</u> □≥ ;-
Main	Aux					
1	Nom	Description	Adresse	Valeur	Connexion de	
 F	PV	[LP1 PV] Valeur de Process	1	0.25	STANDARD_IO.PV_Input.Val	
V	wSP	[SP Travail] Consigne de Tra	5	25.75		
🥒 t	tSP	[Consigne Cible] Consigne v	2	25.75		
1	T_OP	[Cible OP] Puissance de Sor	3	0.00	(non connecté)	
V	wOP	[OP Travail] Puissance de S	4	0.00		
⊘ Γ	m-A	[Mode Manuel] Mode Manue	273	Manuel (1) ▼		
		[Mode Manuel] Mode Manueln - 16 paramètres	273	Manuel (1) ▼		

X1=0%


Y1 au plus bas : 0%

2) avec perturbation

COM3.ID001-2604 - Exploration des paramètres (LP1_YIEW) → → →								
Main Aux								
Nom	Description	Adresse	Valeur	Connexion de				
∕ PV	[LP1 PV] Valeur de Process	1[47.65	STANDARD_IO.PV_Input.Val				
wSP	[SP Travail] Consigne de Tra	5	100.00					
	[Consigne Cible] Consigne v	2	100.00					
✓ T_OP	[Cible OP] Puissance de Sor	3	100.00	(non connecté)				
wOP	[OP Travail] Puissance de S	4	100.00					
	[Mode Manuel] Mode Manue	273	Manuel (1) 💌					
LP1_VIEW.Main - 16 paramètres								

Xmax = 47,65%

Y2 = 100%



Xmax = 0%

Y1 = 0%

3) X = K*Y donc X/Y = K


72/100 = 0.72

4) 47/100=0,47


5) Xp = 100/A

6) X= K*Y X=K*A*E X=K*A(W-X) X= K*A*W - K*A*X X+K*A*X=K*A*W X(K*A+1)=K*A*W X=K*A*W / K*A+1

III. Réglage du régulateur



3) on met la consigne qui est égale à ½ de X quand il y a des perturbations. 47,65/2= 23,83%



IV. La bande proportionnelle et l'erreur statique

```
1)
Pour 40%

A= 100/xp
A= 100/40
A=2,5
X=0,74*2,5*23,8 / 0,74*2,5+1
X= 44,03/2,85= 15,4%

Pour 60%

A= 100/60
A=1,7
X=0,74*1,7*23,8 / 0,74*1,7+1
X= 13,3%
```



17,59%


Ⅲ (1-2604 - Exploration des para	mètres ((LP1_VIEW)		IX
Ma]				
	Nom	Description	Adresse	Valeur	Connexion de	
	PV	[LP1 PV] Valeur de Process	1	14.14	STANDARD_IO.PV_Input.Val	
	wSP	[SP Travail] Consigne de Tra	5	23.83		
	tSP	[Consigne Cible] Consigne v	2	23.83		
	T_OP	[Cible OP] Puissance de Sor	3	16.14	(non connecté)	
	wOP	[OP Travail] Puissance de S	4	16.14		
	m-A	[Mode Manuel] Mode Manue	273	Auto (0) 🔻		
LF	¹1_VIEW.M	ain - 16 paramètres				

pour une bande proportionnelle a 40%, on un écart de 2,19% pour une proportionnelle a 60%, on a un écart de 2,84% on a un faible ecart, cela est en accord avec les valeurs théoriques.

V)

1)

2)pour 60%



on a 11,6 cela diminue

Pour 40%

☐ COM3.ID001-2604 - Exploration des paramètres (LP1_VIEW) ← → → → ☐							
Ma	in Aux						
П	Nom	Description	Adresse	Valeur	Connexion de		
7	PV	[LP1 PV] Valeur de Process	1	15.36	STANDARD_IO.PV_Input.Val		
	wSP	[SP Travail] Consigne de Tra	5	23.83			
	tSP	[Consigne Cible] Consigne v	2	23.83			
	T_OP	[Cible OP] Puissance de Sor	3	21.16	(non connecté)		
	wOP	[OP Travail] Puissance de S	4	21.16			
	m-A	[Mode Manuel] Mode Manue	273	Auto (0)			
LF	¹1_VIEW.M	ain - 16 paramètres					

on a 15,36 cela diminue aussi