

TP3 TT - Gonzalez Grapin	Pt		A E	СД	Note					
À partir du schéma TI ci-dessus, proposer un schéma fonctionnel de la boucle de régulation où apparaît la perturbation de température.	2	Α			2					
2 Placer sur le schéma TI le transmetteur de température à ajouter.	2	Α			2					
Compléter le schéma électrique ci-dessous pour faire fonctionner la boucle de régulation représentée sur le schéma TI, ainsi que la mesure de température supplémentaire. TT2 sera connecté sur M2.	1	В			0,75					
4 À quelles bornes du régulateur sont connectées les prise 1 et 2 ? (voir câblage sur la maquette)	1	Α			1					
5 À quelles bornes du régulateur sont connectées les prise 3 et 4 ? (voir câblage sur la maquette)	1	Α			1					
II .										
1 Quelle est la signification du nom PT100 ?	1	D			0,05					
2 Quel est le rôle du transmetteur dans une chaîne de mesure ?	2	Α			2					
Proposer un schéma électrique permettant le paramètrage du transmetteur. Le régulateur sera utilisé pour mesurer le courant de boucle. Faire valider le schéma par le professeur.	1	Α			1					
4 Dans le schéma ci-dessus quel élément remplace l'ampèremètre ?	1	D	П		0,05					
Programmer le transmetteur pour avoir : Un courant de 20 mA pour une température de 100 °C; Un courant de 0 mA pour une température de 0 °C; Un montage 2 fils; Un temps de réponse le plus rapide possible.	1	А			1					
6 Compléter le tableau suivant :	2	Α			2					
7 Quelle est la plus grande erreur mesurée ?	2	Α			2					
8 Proposer un câblage permettant d'afficher la mesure de la température fournie par le transmetteur sur le régulateur 2604.	2	Χ			0					
9 Faire afficher la température de la salle sur le régulateur. Quelle est sa valeur ?	1	Χ			0					
	Note: 14,85/20									

TP3 TT Grapin Gonzalez

I. Régulation de température Mentor






4)Sur M1

5)Sur M2

II. Mesure de température

- 1)PT100 signifie transmetteur de pression
- 2)Son rôle est de transmettre la mesure du capteur au régulateur.

3)



4)C'est la Diode qui remplace l'amperemètre.

5)

Fichier en-tête info:

Nom de l'appareil :dTRANS T01Date de création :13/12/2019Version soft appareil :114.01.xxDate de modif. :13/12/2019VDN:Version programme :1.07

Info abrégée : Responsable : Référence : Commande : Info complémentaire :

Identification du point de mesure:

Numéro TAG: GG

Entrée:

Type de capteur : Sonde à résistance Type de raccord : Montage 2 fils Résistance de ligne 0.0 Ohm

Linéarisation : "Pt100 DIN" : -200..850 °C

Etendue de mesure : 0.0 .. 100.0 °C

Offset: 0.0 °C Constante du filtre: 0.1 s.

Sortie courant:

Signal en cas de

rupture/court-circuit de la sonde : Signal de sortie positif

Inversion: Non

Linéarisation spécifique:

Pas de tableau saisi!

Fichier info-texte:

6)

Température théorique en °C	0	20	40	60	80	90	100
Résistance de la PT100 en Ω	100	107,79	115,54	123,24	130,89	134,70	138,50
Résistance réglée sur les boites à décades pour simuler la PT100	.100	107	115	123	131	135	138
Température fournie par le transmetteur en °C	0,2	18	41	63	80	90	98

- 7)L plus grande erreur est pour celle de de 60°C car l'erreur est de 3.
- 8)
- 9) 26°C