
	TP2 Debit2 - Gonzalez Grapin	Pt		Α	ВС	. D	Note	
I.	Rappels sur le schéma fonctionnel							
	Mettre en évidence sur ce schéma fonctionnel les éléments suivants : X, W, Y, vanne, régulateur	1	С	П			0,35	
	Quel doit être le sens d'action du régulateur. Justifiez votre réponse.	1	С	Ħ			0,35	Il faut justifier le du procédé
II.	Prédéterminations							
	iviesurer Amax, 11 et 12 pour un fonctionnement sans perturbation. On donnera la methode diffisee et des copies	2	С				0,7	C'est à moi de lire les courbes ??
:	Même question pour un fonctionnement avec perturbations.	2	С				0,7	C est a moi de me les courbes !!
3	Déterminer la valeur du gain K du schéma fonctionnel pour le point de fonctionnement considéré (W), pour un système sans perturbation.	1	А				1	
4	Même question pour un système avec perturbation.	1	Α				1	
!	Rappeler la relation entre le gain du régulateur A et la bande proportionnelle Xp du régulateur.	1	Α				1	
(	Déterminer la valeur algébrique de la mesure X pour une consigne W en fonction de A et K et Y1.	1	D				0,05	
III.	Réglage du régulateur							
	Régler l'affichage du régulateur en %.	1	Х				0	
:	Régler le régulateur pour un fonctionnement en régulation proportionnelle. On n'oubliera pas d'annuler les actions intégrale et dérivée.	1	Х				0	
3	Régler la consigne à W. Placer le régulateur en mode automatique. On précisera la méthode utilisée.	1	Х				0	
IV.	La bande proportionnelle et l'erreur statique							
:	À l'aide de la formule trouvée à la question II.6, prédéterminer la valeur de X pour les bandes proportionnelles suivantes : 40% et 60%. Le système fonctionne sans perturbation.	2	D				0,1	
- 2	Vérifier les valeurs précédentes de manière expérimentale.	1	D				0,05	
	Comparer les résultats théoriques avec les résultats pratiques. Expliquer s'il y a lieu leur différence.	1	D				0,05	
٧.	La bande proportionnelle et la perturbation							
:	À l'aide de la formule trouvée à la question II.6, prédéterminer l'influence de la perturbation sur la mesure X pour les valeurs suivantes de la bande proportionnelle : 40% et 60%.	2	D				0,1	
	Vérifier les valeurs précédentes de manière expérimentale.	1	Х	П			0	
:	Comparer les résultats théoriques avec les résultats pratiques. Expliquer s'il y a lieu les différences.	1	Х	П			0	

Note: 5,45/21

# I. Rappels sur le schéma fonctionnel


1)




2)le sens d'action du régulateur doit etre inverse car son procédé est direct.

# II. Prédéterminations

1)






3)  $\Delta s/\Delta e = K$ 75/100=0,75

4)61/100=0,61 5)A\*Xp=100

6) Y=A(W-X)



### III. Réglage du régulateur

### IV. La bande proportionnelle et l'erreur statique

1) 
$$A=100/Xp$$

$$-X=(Y/A)-W$$

$$100/40=2.5$$
 -X= $(60/2.5)$ - $100=-76 %$ 

$$100/60=1,66 - X=(60/1,66)-100=-64\%$$

- 2) c'est les même valeurs que dans l'expérience
- 3)il y a très peu de différence entre les résultats.

# V. La bande proportionnelle et la perturbation

1)la perturbation fera baisser la mesure

2)