































<u>Q17</u>

[X]


Q<u>18</u>

Purification de carbonate de potassium

Le carbonate de potassium est un des composants utilisés dans la fabrication du verre. Au cours de sa fabrication, on introduit de l'amine, qui doit ensuite être éliminée.

Pour cela on fait réagir sous pression atmosphérique le mélange de carbonate de potassium et d'amine avec de l'eau (H_2O) et du gaz carbonique (CO_2) . La réaction chimique ainsi obtenue permet à l'amine de se dissoudre dans l'eau. Si la réaction est incomplète, tout le CO_2 est consommé. Il faut donc toujours avoir un excédent de CO_2 à la sortie du procédé pour s'assurer de l'élimination complète de l'amine.

Le débit de CO_2 à l'entrée du procédé est donc régulé en fonction de la mesure du taux de CO_2 à la sortie. Le schéma du procédé est le suivant :



Tco2 désigne la température du CO2 en entrée du procédé.


Pco2 désigne la pression du CO2 en entrée du procédé.

Page 1

Analyse fonctionnelle

Le procédé est composé de deux boucles repérées par les indices 01 et 02. La boucle 01 est une régulation de taux de CO_2 . Les appareils AT01 et AIC01 sont respectivement un analyseur/transmetteur de taux de CO_2 et un régulateur/indicateur de taux de CO_2

Q1: Nommer les éléments de la boucle repérée 02. 1 A FIC: Régulateur de débit FY: relai de calcul FE: Capteur de débit FV: vanne FT: transmetteur de débit Q2: Quelles sont les grandeurs réglante(s), réglée(s) et perturbatrice(s) de la boucle 02? 1 B Réglante : débit Qco2 de sortie réglée : débit Qco2 d'entrée perturbatrice: Pco2 Q3: Quelles sont les grandeurs réglante(s), réglée(s) et perturbatrice(s) de la boucle 01? 1 [[Réglante: mesure du taux de CO2 réglée: W2 perturbatrice: consommation du Co2 par l'amine 1 A **Q4**: Proposer un schéma fonctionnel des deux boucles. consommation du Co2 par l'amine Pco2



Page 2

Mesure de débit

La mesure de débit de CO_2 est une mesure de débit massique, c'est à dire qu'on mesure le débit volumique et la masse volumique du CO_2 (le produit des deux donnant le débit massique). La masse volumique est obtenue par une mesure de la température et de la pression du CO_2 (lois des gaz).

Q5: Proposer un moyen de mesurer la température (-10°C à +80°C).

???

Q6: Le transmetteur de température à une sortie 4-20 mA. Quelle est la valeur du courant pour une mesure de 50°C?

14,6

Q7: Proposer un moyen de mesurer la pression (o à 4 bar) en expliquant le principe physique utilisé.

Régulation de débit

Q8 : En cas de problème, on doit envoyer le CO₂ en excès pour être certain de dissoudre toute l'amine. En déduire le sens d'action de la vanne FVo2 (FMA ou OMA)

1 B

OMA

Q9 : Quel doit être le sens d'action du régulateur de la branche **02** ? (Justifier la réponse).




Quand on augmente la commande du FIC, la vanne OMA se ferme donc le débit diminue donc la mesure du FT diminue donc le procédé est inverse et il faut regler le regulateur avec une action direct

On isole le régulateur FIC02. Initialement Y2 = 50% et X2 = W2 = 40%. On lui applique un échelon sur l'entrée mesure de +10 % à l'instant t = 0. La structure du régulateur est PI série. Les paramètres sont les suivants : Xp = 50%; Ti = 1 min.

Q10: Tracer X2(t) et Y2(t), en tenant compte du sens d'action retenu question Q9.





Page 4

On réalise un essai en boucle ouverte pour modéliser le procédé. On applique un échelon de 12,5 % sur la sortie du régulateur. (voir Q12)

On cherche un modèle de la forme :


$$H(p) = \frac{K}{1 + \tau p}$$

Q11: Déterminer la valeur de K et celle de τ en vous aidant de la courbe obtenue.

1 X

Q12: Faire apparaitre les constructions sur le graphique.


1 X



Le régulateur est placé en fonctionnement automatique, sans action intégrale ni dérivée. On réalise trois essais successifs du régulateur en mode automatique. Dans chaque essai on applique un échelon de consigne de 25% :

- Essai 1 : Xp = 30%;Essai 2 : Xp = 50%;
- Essai 3: Xp = 70%.

Les courbes correspondantes à chacun de ces essais sont données ci-dessous :



Q13: Associer chacune des mesures Xa, Xb, Xc à chacun des essais (1, 2 ou 3). Justifier la réponse.

1 A

Xa=30% trop instable car xp trop petit

xb=50%

5%

xc= 70% car trop éloigné de W donc trop grand

Q14: Déterminer la valeur du premier dépassement de la mesure Xb.

1 A

Q15: Calculer l'écart statique sur la courbe Xb.

1

5%

1 X

Q16 : Quelle réponse vous paraît la plus convenable ? Justifier. ?

 $\underline{\textbf{Q17:}}$ Proposer un réglage du régulateur PID mixte qui annule l'erreur statique.

2 X

Q18 : Donner la fonction de transfert C(p) du correcteur que vous proposez à la question Q17.

1 X