

STŘECHA - BOURACÍ PRÁCE



POZNÁMKY

- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM
- TLOUŠŤKY SKLADEB KONSTRUKCÍ JSOU POUZE PŘEDPOKLÁDANÉ, V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ ODLIŠNOSTÍ NUTNO KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
- STÁVAJÍCÍ STAV SE OD SKUTEČNÉHO MŮŽE LIŠIT, SKRYTÉ A NEPŘÍSTUPNÉ KONSTRUKCE JSOU POUZE PŘEDPOKLÁDANÉ
- DEMONTÁŽ ČÁSTI STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ BUDE PROVEDENA ŠETRNĚ TAK, ABY MOHLA BÝT BEZPEČNĚ NAPOJENA POJISTNÁ HYDROIZOLACE A ABY MOHLY BÝT ZNOVUPOUŽITY STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ TAŠKY
- ŠETRNÁ DEMONTÁŽ OKAPOVÉHO ŽLABU A DEŠŤOVÉHO SVODU, VČETNĚ KOTEVNÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ. ULOŽENÍ PO DOBU STAVBY, SVODY A ŽLABY BUDOU OPĚT INSTALOVÁNY
- 21) ROZEBRÁNÍ KRYTINY, ZAŘÍZNUTÍ LATÍ A KONTRALATÍ, ODSTRANĚNÍ DIFÚZNĚ PROPUSTNÉ FÓLIE TAK, ABY MOHLA BÝT NAPOJENA
- 67 ODSTRANĚNÍ TAŠEK Z POŽÁRNÍ ZÍDKY, OČIŠTĚNÍ POVRCHU. NUTNO POSTUPOVAT TAK, ABY ZÍDKA NEBYLA POŠKOZENA
- 69 ŠETRNÉ ROZEBRÁNÍ CCA 2 ŘAD KERAMICKÝCH TAŠEK





		1						
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA	Madislay V.	hm	a t	Ω	li	Ω.	r
ZODP.PROJEKTANT	ING. ARCH. MARTIN HÁDLÍK	Show	4	a t		<u> </u>		
VYPRACOVAL	ING. ZDEŇKA DOHNALOVÁ	12	Mulula	2	U	U		2
KONTROLOVAL	ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA	Madislay V.	har	ATELIER 200	2 s.r.o., Z	ACHOVA 6,	60200	BRNO
STAVEBNÍK: MGR. LADISLAV	LÜLEY, STARÉ DVORY 73/5, 02061		OVNÉ, SR	FORMÁT		2 A4		
NÁZEV AKCE:			DATUM		11 20	19		
1"Oblava IVD Jellickova 14, Dillo			STUPEŇ		DPS			
			ČÍSLO ZAKÁZKY		A1915			
				SPECIALIZACE D.1		D.1.1		
název výkresu			MĚŘÍTKO Č		ČÍSLO	ČÍSLO VÝKRESU		
STŘECHA - BOURACÍ PRÁCE				1:50		D.1.1.2.1.05		