



Segunda Mesa Proyecto1

pucv.cl

Estudiar el motor de inducción y su respuesta espectral bajo condiciones prácticas y de simulación.

Diego Andrés Cisternas Herrera





Bajo ambiente de Simulación y Práctico, estudiar el motor de inducción con su respuesta espectral, analizando su comportamiento en accionamientos con VdF y posibles situaciones de falla.

Objetivos específicos

- Estudiar bajo simulación el comportamiento del motor de inducción con y sin VdF, analizando su respuesta espectral y su contenido armónico.
- Estudiar en forma práctica el comportamiento del motor de inducción, para contrastar las simulaciones.
- Verificar en situaciones de falla, las variaciones en el espectro de las corrientes, y poder verificar que es lo que está ocurriendo en la máquina.

Resumen Mesa 1: Marco teórico



- 1. Variables eléctricas de estudio
 - -Armónicos
 - -Transitorios
 - -Componentes simétricas
- 2. Conceptos relevantes del motor de inducción
 - -Conceptos básicos del motor y su funcionamientos
 - -Fallas más comunes
 - -Efectos de la presencia de armónicos
- 3. Aspectos generales del Variador de Frecuencia (VdF)
 - -Componentes y funcionamiento
 - -Ventajas del uso del VdF
- 4. Registrador de variables eléctricas SAMTE
- 5. Software Simulink de MATLAB






- 1. Motor de inducción en presencia de Variador de Frecuencia
- 2. Falla de desconexión de una fase del Rotor (10% de los casos de falla)
- 3. Falla entre espiras del Estator (30-40% de los casos de falla)


Metodología:

- -Presentar circuito,
- -Ver formas de onda,
- -FFT a corriente de estator
- -Comentarios






- Compuesto por 3 etapas (rectificación, BUS DC, inversor)
- La parte inversora resulta de una modulación PWM (Pulse Width Modulation)
- PWM comparación de señal moduladora (senoidal 50Hz) y señal portadora (triangular centrada en cero de alta frecuencia)
- Señales de tensión cuadradas de amplitud de la alimentación BUS DC (genera armonicos)
- Espectro típico:
- Inversores multinivel




PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO


- Simulación de accionamiento durante 9[s].
- Carga de 151[Nm] y velocidad de 157[rad/s]
- Pulsos de comandos para los interruptores es obtenido de bloque control vectorial.
- Motor inducción tipo jaula de ardilla.





- Formas de Onda:
- Estacionario 4s
- Tensión PWM
- Corriente armónica
- Velocidad rotor sin mayores perturbaciones
- Torque pulsante en alta frecuencia








- FFT a corriente Fase A del estator
- Considera 50 ciclos desde 7.9s
- Fundamental en 52Hz
- THD=16.19%
- Contenido armónico en alta frecuencia con solo 2 peaks mayores al 1% de la fundamental




- Simulación realizada durante 1.4[s], la desconexión de la fase en 0.6[s] con breaker
- Motor asíncrono de rotor devanado permite tener acceso a los termianles
- Accionado con partida directa y una carga de 15[Nm]




PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO

- Formas de Onda:
- Corriente estator: ondulación cíclica




 Velocidad rotor: ondula y disminuye su valor medio






Formas de Onda:

Torque:
 ondulación cíclica
 llega a cero y
 parece mantener
 su valor medio











- 12 ciclos desde 1[s]
 - Interamónicos alrededor de 50[Hz]



```
Sampling time
                  = 1e-005 s
Samples per cycle = 2000
Fundamental
                  = 10.99 peak (7.77 rms)
Total Harmonic Distortion (THD) = 0.14%
                     0.01 %
4.166667e+000 Hz
                           0.13 %
8.333333e+000 Hz
                           0.32 %
1.250000e+001 Hz
                           0.64 %
1.666667e+001 Hz
                           1.20 %
2.083333e+001 Hz
                           2.22 %
     25 Hz
                     4.19 %
2.916667e+001 Hz
                            8.10 %
3.333333e+001 Hz
                            14.52 %
3.750000e+001 Hz
                           20.91 %
4.166667e+001 Hz
                           23.99 %
4.583333e+001 Hz
                           23.88 %
     50 Hz Fund
                     100.00 %
5.416667e+001 Hz
                           18.65 %
5.833333e+001 Hz
                           12.63 %
6.250000e+001 Hz
                           8.24 %
6.666667e+001 Hz
                           4.56 %
7.083333e+001 Hz
                           2.17 %
     75 Hz
                     0.93 %
7.916667e+001 Hz
                           0.34 %
8.333333e+001 Hz
                           0.08 %
8.750000e+001 Hz
                           0.08 %
9.166667e+001 Hz
                           0.14 %
9.583333e+001 Hz
                           0.17 %
    100 Hz (h2)
1.041667e+002 Hz
                           0.08 %
1.083333e+002 Hz
                           0.08 %
1.125000e+002 Hz
                            0.08 %
1.166667e+002 Hz
                           0.08 %
```




- Cortocircuito entre espiras, reducción de inductancia estator
- No se tiene acceso al estator en el modelo Simulink, por lo cual para simular se adiciona inductancia en serie en tres fases y en 0.6[s] se cortocircuita una de ellas.
- Motor accionado con partida directa, con una carga 15[Nm]






- Formas de Onda:
- Corriente estator: leve diferencia desbalance post-falla

 Velocidad rotor: ondula y disminuye su valor medio







- Formas de Onda:
- Torque: queda oscilando post-falla



Corriente 0.6 a 1[s]:Zoom







- FFT corriente Fase A estator
- Desde 1.1 [s]
 10 ciclos
- Prácticamente sinusoidal
- THD=0.07%



 Corrientes del estator post-falla no presentan distorsión, pero sí presentan desbalance:

-	Fase A	Fase B	Fase C
Corriente estator fundamental			
peak [A]	10.49	10.09	11.32

 Como es de esperarse la Fase C presenta mayor corriente, puesto que el cortocircuito reduce la impedancia total de esa fase.

Conclusiones



- VdF provoca distorsión armónica de alta frecuencia, se ve reflejado en formas de onda de tensión y corriente, produce torque pulsante en alta frecuencia. Velocidad del rotor no se ve 'contaminada'.
- Falla desconexión de una fase del Rotor, produce oscilación cíclica en la corriente, contaminación interarmónica importante de 20 a 70[Hz], tiene como consecuencia oscilación de velocidad y torque.
- Falla entre espiras misma fase Estator, no genera contenido armónico en la corriente, pero produce desbalance y oscilación en torno al valor medio en el Torque.



Muchas gracias por su atención