

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية

وزارة الداخلية

المديرية العامة للدفاع المدني

٣ / ٢٧٢

التاريخ: ١٤٤٧ / ٠٤ / ٠٧ هـ

تقرير فني

النوع	الموديل	رقم اللوحة	الرقم الشاصي	الجهة
لويد مان	٢٠١٣	ان د ٤٧٧٦	WMA26WZZ4DM613834	قسم الاسناد والاحتياط

نوع العطل	أسباب العطل
عطل كهربائي	طول فترة استخدام

قطع الغيار اللازمة للإصلاح			
م	نوع القطعة	الوحدة	الكمية
١	تشعيم كامل الآلية	عدد	١
٢	استبدال شمعة اسطبة اشارة خلفي يمين	عدد	١
٣	استبدال شمعة اسطبة فرامل خلفي يسار	عدد	١
٤	استبدال شمعة اسطبة اشارة جانبية خلفي يمين	عدد	١

تم الكشف على (الآلية/المعدة) الموضحة وتبين حاجتها الفعلية لقطع الغيار ولوازم الصيانة المطلوبة

الفني المختص	الختم الرسمي	مدير الادارة
الاسم/ سعود عبدالله الدليهان الرتبة/ عريف التوقيع/ سعد		الاسم/ صالح بن عبدالرحمن السويدي الرتبة/ عقيد التوقيع/ صالح

توصية شعبة الصيانة بإدارة الشؤون الفنية المركزية بمنطقة حائل

□ المدة المتوقعة للإصلاح () أيام

□ مطابق

□ غير مطابق للتالي

الفني المختص	رئيس قسم الاستقبال	رئيس قسم الآلات والمعدات	مدير شعبة الصيانة
الاسم/ الرتبة/ التوقيع/	الاسم/ الرتبة/ التوقيع/		نقيب مهندس/ راكان فهد العنزي

الختم الرسمي