

بسم الله الرحمن الرحيم



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
المديرية العامة للدفاع المدني
٣ / ٢٧٢

التاريخ: ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٦ هـ

تقرير فني

النوع	الموديل	رقم اللوحة	الرقم الشاسي	الجهة
سلام روزنباور	٢٠١٣	ان هـ ٧٢٩٤	WDAYHCAA7DL715451	قسم الاسناد والاحتياط

نوع العطل	اسباب العطل
عطل ميكانيكي	طول فترة استخدام

قطع الغيار اللازمة للإصلاح			
م	نوع القطعة	الوحدة	الكمية
١	استبدال بلف قسام	عدد	٢
٢			
٣			
٤			

تم الكشف على (الآلية/المعدة) الموضحة وتبين حاجتها الفعلية لقطع الغيار ولوازم الصيانة المطلوبة

الفني المختص	الختم الرسمي	مدير الإدارة
الاسم/ سعود عبدالله الدليهان الرتبة/ عريف التوقيع/		الاسم/ صالح بن عبدالرحمن السويدي الرتبة/ عقيد التوقيع/

توصية شعبة الصيانة بإدارة الشؤون الفنية المركزية بمنطقة حائل

المدة المتوقعة للإصلاح () أيام

☐ مطابق

☐ غير مطابق للتالي

الفني المختص	رئيس قسم الاستقبال	رئيس قسم الآلات والمعدات	مدير شعبة الصيانة
الاسم/ الرتبة/ التوقيع/	الاسم/ الرتبة/ التوقيع/		نقيب مهندس/ راكان فهد العتزي

الختم الرسمي