

بسم الله الرحمن الرحيم



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
المديرية العامة للدفاع المدني
٣ / ٢٧٢

التاريخ: ١٧ / ٣ / ١٤٤٨ هـ

تقرير فني

النوع	الموديل	رقم اللوحة	الرقم الشاسي	الجهة
إطفاء روزنباور	٢٠١٠	٨٢٤٤ ك ي	44KFT1288AWZ21984	قسم الدعم والاسناد

نوع العطل	أسباب العطل
عطل ميكانيكي	طول فترة استخدام

قطع الغيار اللازمة للإصلاح			
م	نوع القطعة	الوحدة	الكمية
١	اصلاح القير	عدد	١
٢			
٣			
٤			

تم الكشف على (الآلية/المعدة) الموضحة وتبين حاجتها الفعلية لقطع الغيار ولإجراء الصيانة المطلوبة

الفني المختص	الختم الرسمي	مدير الإدارة
الاسم/ سعود عبدالله الدليهان الرتبة/ عريف التوقيع/		الاسم/ صالح بن عبدالرحمن السويدي الرتبة/ عقيد التوقيع/

توصية شعبة الصيانة بإدارة الشؤون الفنية المركزية بمنطقة حائل

المدة المتوقعة للإصلاح () أيام

☐ مطابق

☐ غير مطابق للتالي

الفني المختص	رئيس قسم الاستقبال	رئيس قسم الآلات والمعدات	مدير شعبة الصيانة
الاسم/ الرتبة/ التوقيع/	الاسم/ الرتبة/ التوقيع/		نقيب مهندس/ راكان فهد العنزي

الختم الرسمي